RAPPORT DE NETTOYAGE SYSTEME ECHAPPEMENT

FAP - DPF - SCR - CAT - NOXTRAP

Rapport de nettoyage N° DPAN-97931 du 29/09/2025

Information intervention :

Nom du client :	CENTRE HOPITALIER DE VALENCE	S/N Filtre :	BF-383-HA
Code client :	308 319	OR :	10259
Type de filtre :	FAP	Etat en entrée :	CHARGÉ
Techicien :	BRYAN		

ENDOSCOPIE AVANT



ENDOSCOPIE APRES



PRESSION :	avant :	8 mbars	après :	5 mbars
DEBIT AIR A L'ECOULEMENT :	avant :	108 m3/h	après :	200 m3/h

VERIFICATION A EFFECTUER SUR LE VEHICULE :

- ☐ NETTOYER LE CATALISEUR
- ☑ CONTROLE FILTRE A AIR / DEBIMETRE
- ☑ CONTROLER P. INJECTION (Injecteurs, Pompes HP, Rail)
- ☑ CONTROLER LA VANNE EGR
- ☑ CONTROLER LE CAPTEUR DE PRESSION D'ECHAPPEMENT
- ☑ CONTROLE LES T° D'ECHAPPEMENT
- ☑ CONTROLER LE TURBO (Huile à l'échappement)

IMPERATIF APRES MONTAGE :

1 - CONTROLE SONDES DE TEMPERATURE D'ECHAPPEMENT
2 - REMISE A ZERO DES COMPTEURS CALCULATEUR

COMMENTAIRE(S) DU TECHNICIEN :

HONDA CR V FAP CHARGÉ DE SUIE AVANT NETTOYAGE. APRÉS NETTOYAGE SORT SAIN ET PASSANT.
L'EXTERIEUR DU FAP À ÉTÉ REPEINT.
VEUILLEZ CONTROLER LES ÉLÉMENTS DE LA LISTE CI-JOINTE AVANT REMONTAGE.