Rapport de vérification

Chariot de manutention à conducteur porté

Date de la vérification 17/11/2025 **Vérificateur** DESENDER CHRISTOPHE

Repères :

Client R40520 **Bâtiment** Garage **Service**

Fabricant	Caterpillar	**Capacité max (kg)**	2 500,00
Type	sans indication	**Hauteur (m)**	3,30
N° Identification	6BN11405	**Portée (m)**	0,50
Année (plaque)	1997	**Marquage**	CE
Particularités	-Elévateur -Mât triplex -Equipement: fourches sur rotator système déposé, actuellement fourches plates -Capacité résiduelle: 1380 kg Hauteur: 5,5 m Distance: 0,5 m -Conducteur : porté assis -Propulsion thermique diesel		

Contenu et conditions de la vérification

Documents pris en compte : aucun

Résultat de la vérification

Les examens et les essais réalisés dans les limites de la présente mission ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités ne permettant pas l'utilisation de l'équipement.

Observations

SOURCE D'ENERGIE	Protection pièces nues sous tension : Remettre en place la grille de protection arrière donnant accès au ventilateur moteur ------- Remettre en place la tôle sous le siège donnant accès au moteur
CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION	Mât - tablier - liaisons : Réduire le jeu en pied de mât et des vérins d'inclinaison --------- L'élément inférieur et supérieur du tablier sont déformés en extrémité. A remplacer
CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION	Fourche : Remettre en place des butées de fourches en extrémité du tablier et remettre en place un cliquet de blocage sur la fourche gauche
CHASSIS / ORGANES DE MANUTENTION	Suspentes (câble ou chaîne) : Nettoyer les chaînes du mât qui présentent de l'oxydation ----Remplacer les chaînes de levage du tablier qui présentent un allongement excessif. Demander à cette occasion fournisseur une attestation mentionnant notamment l'indication de sa charge de rupture.
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Constitution - fixations - plancher : Remplacer les montants du toit déformés voir avec le constructeur
CABINE - POSTE DE CONDUITE	Visibilité (vitrages, essuie glace, rétroviseur) : Remplacer le toit qui ne permet plus une bonne visibilité du conducteur ---- Refixer le tableau de bord
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification des organes de service : Identifier les organes de service en fonction des mouvements commandés.
ORGANES DE SERVICE ET DE MANOEUVRE	Identification des organes de service : Remettre en place la barre de protection contre les manœuvres involontaires au-dessus des leviers et remettre en place des boules sur les leviers
MOUVEMENT DE TRANSLATION	Frein de service : Régler le frein de service afin d'obtenir un freinage correctement réparti.
MOUVEMENT DE TRANSLATION	Frein de service : Réviser le frein de service.
MOUVEMENT DE TRANSLATION	Frein de stationnement : Remettre en état le frein de stationnement.
MOUVEMENT DE TRANSLATION	Commande de direction : Réviser le mécanisme de direction qui présente un bruit anormal

Observations

DISPOSITIONS DIVERSES	Eclairage incorporé à l'appareil : Remettre en service les deux projecteurs avant et le gyrophare
DISPOSITIONS DIVERSES	Feux de signalisation : Remettre en état les feux de signalisation.