Historique du véhicule
02306

Date : 11/02/2026 15:02:14

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
25/09/2025	INT 922250498	MECANIQUE	3213	Le rotor s'orriente a la mise en marche automatiquement et reste en forçage hydraulique.	non
12/05/2025	INT 922250231	CHAUDRONNI	2870	- Réparation (Soudures multiples)	non
09/10/2024	INT 922240597	CHAUDRONNI	2870	- changement support patin	non
30/07/2024	INT 922240490	MECANIQUE	2870	Faire fonctionner l'ensemble de l'éclairage Faire l'étanchéité du vérin gauche de levage -	non
10/04/2024	INT 921240422	CHAUDRONNI	2870	Soudure/réparation du rouleau palpeur du rotor	non
08/02/2024	INT 921240190	ELECTRICIT	2870	Problème de ventilateur sur le groupe du tracteur 2092.	non
18/01/2024	INT 922240092	MECANIQUE	2870	- Réparation faucheuse .	non
08/01/2024	INT 922240038	MECANIQUE	2870	Voir problème de ventilateur de refroidissement	non
22/12/2023	INT 922230816	MECANIQUE	2870	Remplacement du vérin d'orrientation Voir probleme d'allimentation électrique	non
23/11/2023	INT 922230733	MECANIQUE	2870	Commande et échange de la tôle de protection des flexibles	non
11/10/2023	INT 922230619	MECANIQUE	2870	Depannge Vilette les dole machine qui se décroche	non
20/06/2023	INT 922230365	MECANIQUE	2870	Vidanger le démultiplicateur - Redresser le pare choc AR - Remplacer le silent-bloc amortisseur sur la flèche -Ressouder le tuyau rigide sur le vérin d'articulation de la carcasse - Redresser la tole du capot afin que le raccord de la vanne SE/DE ne frotte plus - Refixer les flexibles sur la flèche - Remettre en service les feux - Remplacer le flexible qui frotte sur le capot du distributeur	non
22/12/2022	INT 922220772	ELECTRICIT	2686	recherche panne + réparation ;	non
01/10/2021	INT 922210669	MECANIQUE	2529	Probleme de chauffe de l'huile hydraulique	non
06/09/2021	INT 922210614	MECANIQUE	2529	Reparation de la fuite sur le verrin de tête et recharge du circuit	non
07/06/2021	INT 922210382	MECANIQUE	2529	Vidanger le démultiplicateur - Remonter les flexibles entre le pivot et la fléche afin d'éviter qu'ils ne frottent sur le capot - Mettre en place de la protection sur le flexible de levée (frottre le flexible qui fait pont entre les 2 vérins)	non
26/08/2020	INT 922200458	ELECTRICIT		Problème de mouvement d'orientation , fonctionne 1 fois sur 2 .	non
15/06/2020	INT 922200288	MECANIQUE	8588	Vidanger le démultiplicateur - Repositionner correctement les flexibles du rotor - Remettre un collier en acier sur les flexibles au niveau du balançier - Faire la vidange hydraulique et remplacer le filtre (inscrire la vidange et faire une étiquette)	non
20/09/2019	INT 922190741	MECANIQUE	8588	Soudure du Support de crochet	non

Historique du véhicule
02306

Date : 11/02/2026 15:02:14

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
21/05/2019	INT 922190412	MECANIQUE	8588	26/04/2019 Réparer problème de blocage de mouvement de levée et d'orientation - Remplacer les flexibles repéré en orange du rotor entre les ditributeurs et la flèche + entre la flèche et le balançier + entre le balançier et la carcasse - Remplacer le flexible d'orientation de carcasse repéré en orange entre la flèche et le balançier - Remplacer les flexibles de verin de balançier repéré en orange - Mettre en place correctement la manchette bleue sur les flexibles entre les distributeurs et la flèche + entre la flèche et le balançier + entre le balançier et la carcasse - remplacer les colliers de maintiens des flexibles sur le balançier - Remplacer le mano de colmatage du filtre hydraulique - Remplacer la butée caoutchouc entre la flèche et le balançier -Remettre en service la veilleuse G - Redresser le pare-choc AR - Redresser et ressouder la partie ARG du batis - Remplacer les charnières du capot des distributeurs - Redresser le support des distibuteurs et du radiateur - Remplacer les rotules et les tampons en plastique de maintien du capot des distributeurs - Redresser les toles de protection des flexibles sur la flèche et sur le balançier - Remplacer l'axe de maintien supérieur du 3 ème point (non-conforme) - Remplacer les bavettes AV et AR et la barre en caoutchouc au dessus sur la tète tactile - Reparer les soudures sur la tète tactile repérées en orange - Redresser la tole de protection de la courroie sur la tète tactile + controle l'état et la tension de la courroie - Réparer la fixation de la tige de transport de la tete tactile afin de faciliter son passage	non
02/11/2018	INT 922180797	MECANIQUE	8588	Machine en défault, contrôle niveau d'huile et état général.	non
01/10/2018	INT 922180709	MECANIQUE	8588	Recharge tete tactil .	non
18/07/2018	INT 922180568	MECANIQUE	8588	Voir pb sur tete tactil : descend lentement	non
04/06/2018	INT 922180469	MECANIQUE	8588	L'huile de la machine chauffe .	non
28/09/2017	INT 922170724	MECANIQUE	8588	Dépannage Mont sous vaudrey, échange courroie du groupe tactile.	non
26/09/2017	INT 922170710	ELECTRICIT	8588	Voir panne sur alimentation du joy stick .	non
03/08/2017	INT 922170603	MECANIQUE	8588	Voir problème sur système de refroidissement huile hyd .	non
18/07/2017	INT 922170577	MECANIQUE	8588	Voir fuite sur raccord sortie de pompe .	non
26/06/2017	INT 922170492	MECANIQUE	8588	Dépannage Mont Sous Vaudrey, huile chauffe.	non
12/06/2017	INT 922170453	MECANIQUE	8588	Remettre tôle de protection manquante sur tête de broyage	non
25/11/2016	INT 922160892	MECANIQUE	2796	Remonter la machine, échange charnière capot et redresser la tole droite	non
18/11/2016	INT 922160866	MECANIQUE	2796	Remplacement du rotor , des plastiques de la caisse et repositionnement du rouleau palpeur . (groupe sur palette à dole)	non
22/09/2016	INT 922160731	MECANIQUE	2796	Sonde de radiateur huile cassée	non
29/08/2016	INT 922160669	ELECTRICIT	2796	Dépannage Petit Noir, prôblème sur orientation de la machine.	non
27/04/2016	INT 922160380	MECANIQUE	2796	Voir roulement sur roulement de rouleau palpeur .	non
08/02/2016	INT 922160166	MECANIQUE	2696	Echange tole dans groupe de broyage .	non
04/01/2016	INT 922160007	MECANIQUE	2696	Réparation vérin d'orientation.	non
26/11/2015	INT 922150880	MECANIQUE	2696	17/11/15 Réparer le jeu sur axe de vérin d'orientation côté tige	non
16/07/2015	INT 922150595	MECANIQUE	2227	Voir problème sur tete tactil .	non

Historique du véhicule
02306

Date : 11/02/2026 15:02:14

Date	Code	Alerte/Type	Compteur	Observation	Détail
11/05/2015	INT 922150431	MECANIQUE	2227	Fuite d'huile sur flexible hydraulique .	non
07/05/2015	INT 922150424	MECANIQUE	2087	Dépannage Mouchard, voir bruit de roulement	non
22/04/2015	INT 922150396	ELECTRICIT	2087	Voir problème de sustentation sur groupe tactil .	non
21/11/2014	INT 922140830	MECANIQUE	2087	Dépannage MSV, roulement et courroie	non
22/10/2014	INT 922140743	MECANIQUE	2060	22/10/14 Remplacer le support de palier du rouleau palpeur - Remettre les bavettes manquantes à l'avant - Remplacer la bavette arrière - Réparer ou remplacer le capot en plastique du rotor, voir support tordu - Remplacer les 2 charnières du capot de distributeur et refixer l'amortisseur - Resserrer le bouton d'arret coup de poing sur le tableau de commande.	non
15/10/2014	INT 922140719	CHAUDRONNI	1294	Dépannage Moissey. Fixation rouleau palpeur	non
09/10/2014	INT 922140703	MECANIQUE	1294	Voir pour souder le bras de la tete tactile	non
07/10/2014	INT 922140694	MECANIQUE	1294	Voir vis support rouleau palpeur .	non
22/09/2014	INT 922140674	MECANIQUE	1294	montage masse contre poids.	non
04/09/2014	INT 922140621	MECANIQUE	1914	Echange du verin de balancier .	non
02/07/2014	INT 922140500	MECANIQUE	1294	Voir fuite d'huile sur tuyau	non
25/06/2014	INT 922140472	MECANIQUE	1294	Dépannage MSVaudrey voir la tete tactile (vérin ne fonctionne plus)	non
28/05/2014	INT 922140384	MECANIQUE	1294	Tète tactile ne se bloque plus.(montée sur dyna 6 du cederen)	non
31/03/2014	INT 922140270	MECANIQUE	1294	Voir raccord hydraulique en contact avec le capot du groupe tactil	non
04/11/2013	INT 922130947	MECANIQUE	1294	Remise en état du groupe de broyage .	non
05/08/2013	INT 922130739	MECANIQUE	1294	Voir probleme sur rotor + palpeur .	non
08/07/2013	INT 922130674	MECANIQUE	1294	Depannage mont sous vaudrey. Echange cardan de la machine.	non
03/06/2013	INT 922130568	MECANIQUE	1294	Echange du tampon de balançier . Echange des graisseurs sur palpeur .	non
12/12/2012	INT 922121141	MECANIQUE	1294	23/11/12 Remplacer le graisseur cassé sur le vérin du groupe tactil - Réparer la commande électrique de verrouillage du groupe tactil (ne fonctionne pas et le témoin ne s'allume pas).	non
08/11/2012	INT 922120983	MECANIQUE		Echange de la bobine d'electrovanne + ecrou + connecteur	non
21/09/2012	INT 922120819	MECANIQUE		Echange palier rotor	non
10/08/2012	INT 922120689	MECANIQUE		Vidange du circuit hydraulique ,echange du filtre .	non
02/08/2012	INT 922120678	ELECTRICIT		problème mouvement	non
04/07/2012	INT 922120615	MECANIQUE		Voir probleme sur balancier	non