N°d'imprimé : ZB03426343

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/09/2026	26003563

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/03/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S039Z100

(9) RAISON SOCIALE : SAS ACTION POIDS LOURDS

(3) COORDONNÉES : 46 RUE DE VAUDREY
ZA LES PLAINES II
39570 COURLAOUX

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 039Z7011

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
BM-628-MR (F)	22/06/2023	26/04/2011

Marque	Genre	Carrosserie
MERCEDES BENZ	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WEB63203813255565	M3

Type/CNIT	Énergie
M30MCDTC167U952	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

905060

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant Gauch, Droite)
5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse Essieu 2 Avant Gauch, Essieu 2 Avant Droite)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion Droite Gauche Latéral Inférieur
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P1951
9.1.1.b.1. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE : Mauvais état Avant Droite Extérieur Inférieur
9.10.2.a.1. ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX : Équipements de signalisation et équipements spéciaux absents ou non conformes aux exigences Avant Arrière

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (= à 0.70 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (= à 50%) : 55%
Efficacité par essieu : E1 : 61% E2 : 51%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 3% E2 : 9%
Frein de stationnement : Efficacité (= à 18) : 28%
Frein de secours :
Efficacité globale (= à 25%) : 28%
Efficacité par essieu : E2 : 46%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 7%
Feu de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -1.6 D : -0.9 h < 0.8 m
Feu de brouillard avant (-1% à -3.5%) : G : -0.6% D : -0.3%

État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Véhicules de transport en commun de personnes

XXXXXXXXXX

CT XX/XX/XXXX

N° d'agrément : XXXXXXX
N° de série : XXXXXXXXXXXXXXXX
N° d'imprimé : ZB03426343

XXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXXX

FACSIMILE