RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**DW-069-VS**	Modèle	**VIVARO DCI 115**
Mis en service le	**26/10/2015**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**328 305**	N° Série	**WOL2F7103FV636114**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 14/05/2018 à 140 898 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	1.00	5.20	5.20
		Coût total entretien		**18.04**

Entretien **Réparation réalisé le 29/09/2018 à 150 837 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
	Réparation roue ARD	1.00	0.00	0.00
	Échange roue de sourcour	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**59.22**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 21/01/2019 à 158 370 kms par Garage Keolis Sant**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H 5W40	huile	1.00	4.29	4.29
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	0.00	0.00
PNEUS AR	Pneus Arrières	1.00	112.02	112.02
	Feux ARG	1.00	0.00	0.00
	Poigner de porte AVD	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**129.15**

Entretien **ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 02/05/2019 à 164 162 kms par Garage Keolis Santé Can**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
H 5W40	huile	1.00	4.29	4.29
	Enjoliveur roue AR	1.00	0.00	0.00
	Empoule de stop ARD	1.00	0.00	0.00
JEU ESS GLACE	BALAI ESSUIE GLACE AV	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**76.11**

Entretien **Réparation réalisé le 14/08/2019 à 173 485 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement Batterie	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 04/11/2019 à 184 909 kms par Garage Keolis Sant**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**DW-069-VS**	Modèle	**VIVARO DCI 115**
Mis en service le	**26/10/2015**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**328 305**	N° Série	**WOL2F7103FV636114**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Dépose repose berceau moteur / boite de vitesse	1.00	0.00	0.00
EMB	Changement d'Embrayage	1.00	0.00	0.00
	Butée	1.00	0.00	0.00
	Demarreur	1.00	0.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	7.40	5.20	38.48
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
PNEUS AV	Pneus Avant 205/65R16c Hankook Vantra LT RA18	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	12.00	50.00	600.00
			Coût total entretien	**710.54**

Entretien **Réparation réalisé le 27/01/2020 à 190 419 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement Jante AVD	1.00	0.00	0.00
PNEUS AV	Pneus Avant AVD HANKOOK 205/65R16C RA18	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 13/03/2020 à 196 606 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
33BG-22488	pare brise avec capteur de pluie sans retro	1.00	422.50	422.50
33BG-22488	Main d'oeuvre	1.00	214.75	214.75
			Coût total entretien	**637.25**

Entretien **Carrosserie réalisé le 28/05/2020 à 198 664 kms par L'AUTO AQUITAINE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
CAR	CARROSSERIE	1.00	0.00	0.00
	REMPLACEMENT PARE CHOC AV	1.00	0.00	0.00
	MOULURE PIED MILIEU	1.00	0.00	0.00
	MOULURE PORTE LATERAL	1.00	0.00	0.00
	REMISE ETAT AILE AR D G AV G	1.00	0.00	0.00
	PORTE LATERAL D	1.00	0.00	0.00
	PIED MILIEU D	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	2 587.30	2 587.30
			Coût total entretien	**2 587.30**

Entretien **Réparation réalisé le 01/07/2020 à 200 800 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Réparation roue ARD	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	12.00	12.00
			Coût total entretien	**12.00**

Entretien **Réparation réalisé le 01/08/2020 à 204 969 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**DW-069-VS**	Modèle	**VIVARO DCI 115**
Mis en service le	**26/10/2015**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**328 305**	N° Série	**WOL2F7103FV636114**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remise en état pied de brancard	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 01/12/2020 à 213 266 kms par Garage Keolis Sant**
Notes lors de l'entretien **RC**

Entretien **Réparation réalisé le 20/05/2021 à 220 748 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Réparation crevaison ARG	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Carrosserie réalisé le 13/05/2022 par Carrosserie Auto Aquitaine**
Notes lors de l'entretien **Amelioration support brancard ARE >>> KARTSANA**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	main d'oeuvre tolerie T1	3.00	51.00	153.00
		Coût total entretien		**153.00**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 30/05/2022 à 235 222 kms par Performances +**
Notes lors de l'entretien **remplacement pneus AV**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	pneus AV HANKOOK VANTRA LT RA18 205/65 R16 C	2.00	94.01	188.02
	forfait montage / equilibrage	2.00	10.00	20.00
		Coût total entretien		**208.02**

Entretien **Réparation réalisé le 06/09/2022 à 236 613 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Depose et repose face av	1.00	0.00	0.00
	remplacement condensateur de clim	1.00	0.00	0.00
	tuyau haite pression de clim	1.00	0.00	0.00
	tirage a vide et recharge de clim	1.00	0.00	0.00
	récuperation gaz R134	1.00	0.00	0.00
	recharge de gaz r134	1.00	0.00	0.00
PNEUS AR	Pneus Arrières 205/65R16c hankook RA18	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	5.00	50.00	250.00
		Coût total entretien		**250.00**

Entretien **Vérification sac d'urgence réalisé le 29/09/2022**
Notes lors de l'entretien **Inventaire matériel**

Entretien **ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 17/11/2022 à 246 815 kms par Garage Keolis Santé Can**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile RN720	7.40	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN**		
Véhicule	**DW-069-VS**	Modèle	**VIVARO DCI 115**
Mis en service le	**26/10/2015**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**328 305**	N° Série	**WOL2F7103FV636114**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
DISAV	Disque AV	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
	biellette de barre stab AVD	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	4.00	50.00	200.00
		Coût total entretien		**200.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 01/12/2022 à 247 014 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement prise allume cigare	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 03/01/2023**
Notes lors de l'entretien	**inventaire materiel**

Entretien	**Réparation réalisé le 18/01/2023 à 250 222 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Réparation Pneus ARD	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 31/01/2023**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 14/03/2023**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Réparation réalisé le 19/07/2023 à 261 607 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Recherche de fuite gaz frigorigene avec azote	1.00	0.00	0.00
	Tirage au vide RA134	1.00	0.00	0.00
	Recharge de Gaz 780G avec traceur	1.00	0.00	0.00
	Depose e remplacement batterie	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
MO	MAIN D OEUVRE	5.50	50.00	275.00
		Coût total entretien		**290.33**

Entretien	**ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 16/10/2023 à 266 070 kms par Garage Keolis Sant**

Pièces		Qté.	P.U.	Total

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**DW-069-VS**	Modèle	**VIVARO DCI 115**
Mis en service le	**26/10/2015**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**328 305**	N° Série	**WOL2F7103FV636114**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile RN720	7.40	5.20	38.48
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
	Régénération FAP	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	2.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**38.48**

Entretien **Courroie d'accessoires + galet réalisé le 28/12/2023 à 274 377 kms par PROFIL + moreac**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
COURA	COURROIE ACCESSOIRE	1.00	297.16	297.16
		Coût total entretien		**297.16**

Entretien **Réparation réalisé le 10/01/2024 à 274 981 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Depose et remplacement boitier de géoloc	1.00	0.00	0.00
PNEUS AV	Pneus Avant 205/65R15	2.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 28/03/2024 à 285 978 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FH	Filtre Habitacle	1.00	0.00	0.00
VID2	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	182.40	182.40
		Coût total entretien		**182.40**

Entretien **Réparation réalisé le 11/04/2024 à 286 800 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
CLIMA	COMPRESSEUR DE CLIM	1.00	1 251.40	1 251.40
		Coût total entretien		**1 251.40**

Entretien **Réparation réalisé le 18/04/2024 à 287 083 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant 205/65R16C Hankook Vantra Lt	1.00	0.00	0.00
	pose de fixation plateau de brancard	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.50	50.00	75.00
		Coût total entretien		**75.00**

Entretien **Réparation réalisé le 19/04/2024 à 287 973 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
AMO	AMORTISSEURS	1.00	690.58	690.58
PLAR	Plaquette Arrière	1.00	115.90	115.90
GEO	Controle Géométrie	1.00	86.93	86.93
		Coût total entretien		**893.41**

Entretien **ENTRETIEN COMPLET (vidange + tous les filtres) réalisé le 19/09/2024 à 307 900 kms**

Pièces	Qté.	P.U.	Total

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE** **DU BOIS DE LA GRANGE** **33610 CANEJAN**
Véhicule	**DW-069-VS**
Modèle	**VIVARO DCI 115**
Mis en service le	**26/10/2015**
Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**328 305**
N° Série	**WOL2F7103FV636114**

Du 01/01/2015 au 31/10/2025

VID2	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	255.36	255.36
FLT HAB	Filtre Habitacle	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**255.36**

Entretien **Réparation réalisé le 18/11/2024 à 315 774 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
		Coût total entretien		**50.00**

Entretien **Réparation réalisé le 28/04/2025 à 322 254 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	purge du circuit d'embrayage	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
		Coût total entretien		**50.00**

Entretien **Recharge Clim réalisé le 12/06/2025 à 327 013 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
CLIM	Recharge Clim	1.00	64.80	64.80
		Coût total entretien		**64.80**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 24/06/2025 à 327 494 kms par Garage Keolis Sant**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile RN720	7.40	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
	biellettes de barre stab AVG	1.00	0.00	0.00
	Echange Poulie d'Amper + joint Spi	1.00	0.00	0.00
ACC	Kit Accessoires	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	4.50	50.00	225.00
		Coût total entretien		**225.00**

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2015 au 31/10/2025 **8 838.97**