Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation — Date de 1ère immatriculation

A. AT-036-RM **B** 27/04/2006

C.1 EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

RUE FRANCOIS COLI

42160 ANDREZIEUX BOUTHEON

D.1 RENAULT

D.2 33DVB2CC238E8MOD

D.3 KERAX380 **D.2.1**

F.1 26000 **F.2** 26130 **E.** VF633DVB000108212

G 13875 **G.1** 13800 **F.3** 40130

J N3G **J.1** CAM

K L-0053-97-12 **J.2** **J.3** BENNE

P.1 1111.6 **P.2** 266 **P.3** GO

Q **S.1** 2 **S.2** **P.6** 30

U.2 1425 **V.7** 0 **U.1** 83

X.1 VISITE AVANT LE 14/04/2016 **V.9** 8877*0127A

Y.1 43 **Y.2** 0

Y.3 0 **Y.4** 4

Y.5 2.76 **Y.6** 49.76

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de l'action interministérielle

Ludovic GUILLAUME

H

I 15/01/2016

Z.1 RALENTISS. +130 KG

Z.2 TE POSSIBLE

Z.3 AUTRE F3 POSS : 80T KG

Z.4 AUTRE J1 POSS. : VASP

IMPRIMERIE NATIONALE - OA IN0155591 - [OF0550] - CERTIFICAT D'IMMATRICULATION SIV

2M0173258696

m5984

Certificat d'immatriculation

COUPON DÉTACHABLE

AT-036-RM 15/01/2016

2016AD90230

VF633DVB000108212

RENAULT

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

AT 036 RM

CRFRAAT036RM7VF633DVB000108212106042 79CAM<<<
BENNRENAULT<<<<<<<KERAX380<<<<<2016AD9023068

FAURE TRUCKS

RENAULT TRUCKS

ATTESTATION DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VÉHICULE

Annexe 8 conforme à la directive CEE 2001/11/CE, Arrêté du 23 Décembre 2002

N° 843

OR N° : 239174

Échéance de validité de la présente attestation (1) : 19/04/2027

Je soussigné : S.T.V.I.

Station aggréée par le constructeur : RENAULT TRUCKS

Adresse : 34 Avenue des Sports 43700 BRIVES CHARENSAC

Vérificateur : Frédéric MASSON

atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur,

Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : 90 km/h

Véhicule : AT-036-RM

Marque : RENAULT

Type : 33DVB2CC238E8MOD

N° de série : VF633DVB000108212

Fait le : 20/04/2026

Lieu : BRIVES CHARENSAC

Code du plombage : 287

Signature du vérificateur :

(1) Date attestation + 1 an : 19/04/2027

Exemplaire à conserver par le propriétaire du véhicule

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

N° d'imprimé : J005661564

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	20/04/2026	26086836

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S043J038**
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
532 AVENUE ANTOINE LAVOISIER
ZA LAPRADE
43700 ST GERMAIN LAPRADE
04.71.03.53.55

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 043J7002
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AT-036-RM (F)	15/01/2016	27/04/2006

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF633DVB000108212	N3G

Type/CNIT	Energie
33DVB2CC238E8MOD	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

332962

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

1.2.1.b.2. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre notable (Essieu 1 Droite)
14.3.1.d.2. COUPE-BATTERIE - ANTI-EMBALLEMENT/COUP-DE-POING : Composant ou raccordement absent, non conforme aux exigences ou non fonctionnel (Essieu 1 Droite Extérieur, Intérieur)
7.1.2.b.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension (Avant Droite)

Défaillances mineures

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 2, Essieu 3)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Essieu 1 Gauche Latéral Extérieur)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 3 Droite)
6.2.3.c.1. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE : Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées (Avant Gauche)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (<=1.14m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.10m-1

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 45%) : 69%
Efficacité par essieu : E1 : 53% E2 : 82% E3 : 69%
Déséquilibre (<20%) E1 : 36% E2 : 3% E3 : 16%
Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 25%
Frein de secours : indépendance des circuits

Feux de croisement (-0.5% à -3.0%) : G:-2.5% D:-2.7% 0,8 <= h <= 1,0m

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

N° d'imprimé : J005661602

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	27/04/2026	26086925

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

19/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S043J038**

(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL

(3) COORDONNÉES :
532 AVENUE ANTOINE LAVOISIER
ZA LAPRADE
43700 ST GERMAIN LAPRADE
04.71.03.53.55

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 043J7002
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AT-036-RM (F)	15/01/2016	27/04/2006

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF633DVB000108212	N3G

Type/CNIT	Energie
33DVB2CC238E8MOD	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

332979

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 26086836 DATE : 20/04/2026
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S043J038

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

Défaillances mineures

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 1, Essieu 1 Gauche)
4.8.1.a.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Essieu 2, Essieu 3)
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Essieu 1 Gauche Latéral Extérieur)
6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS : Détériorés ou mal fixés (Essieu 3 Droite)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Frein de service :
Efficacité globale (>= à 45%) : 69%
Efficacité par essieu : E1 : 66% E2 : 75% E3 : 66%
Déséquilibre (<20%) E1 : 28% E2 : 5% E3 : 9%
Frein de stationnement : Efficacité (>= à 18%) : 33%
Frein de secours : indépendance des circuits

CT RG PL 005 611 001 - 09/25 ☆

S.T.V.I.
34 AVENUE DES SPORTS
43700 BRIVES-CHARENSAC
TEL 04.71.02.22.55 FAX 04.71.02.87.08
S.A.S AU CAPITAL DE 130.000 Euros
RCS LE PUY B 302395355 - APE 4519Z
T.V.A. IC FR 76 302 395 355
BIC : AGRIFRPP845
IBAN : FR76 1450 6049 0043 5746 5306 036

Livraison
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
RHONE ALPES / AUVERGNE

ETS LOIRE / AUVERGNE
BU00947 - TSA97814
62971 ARRAS CEDEX 9
FRANCE

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

ETS LOIRE / AUVERGNE
BU00947 - TSA97814
62971 ARRAS CEDEX 9
FRANCE

DATE : 05/05/2026

COMPTE CLIENT : 041 0000042816 **NO TVA : FR28398827113**

TPS OU QTE	REFERENCE	FPD	DESIGNATION	PRIX UNIT HT	% REM	PFI PORT	PRIX NET HT	MONTANT HT	C
2.0	RVI 50 03 032 240	578	ECROU H 10X150 16/8	1,28	10.0		1,15	2,30	2
2.0	RVI 50 03 101 738	578	VIS H M10X150 L100 8	4,77	10.0		4,29	8,58	2
1.0	RVI 50 10 317 399	578	COLLIER ECHAPPEMENT	48,54	10.0		43,69	43,69	2
1.0	RVI 74 20 899 865	578	ECROU DRH M12X125	0,49	10.0		0,44	0,44	2
1.0	RVI 50 01 838 015	329	ENS. COLLIER + VIS *	152,05	10.0		136,85	136,85	2
1.0	RVI 74 84 538 758	627	FEU POSITION	24,73	10.0		22,26	22,26	2
1.0	HOB 44772	VIS	TUBE RVI EURO 3	885,00	15.0		752,25	752,25	2
1.0	RVI 50 03 097 064	677	LAMPE _W3W_W2.1X9.5D	1,91	22.0		1,49	1,49	2
1.0	FRD 6.60121	VIS	LEVIER REGLEUR D	163,52	15.0		138,99	138,99	2
1.0	RVI 74 24 823 586	626	CEINTURE DE SECURITE	157,00	10.0		141,30	141,30	2
1.0	RVI 50 10 480 404	372	COUPE BATTERIE 24V	670,69	22.0		523,14	523,14	2
37.0	HRD 50 01 118 170	910	MAXIMA RLD ECO 10W-3	4,95			4,95	183,15	2
10.0	HRD 50 01 118 606	928	LONGEVIA BZV ECO 75W	10,75			10,75	107,50	2
30.0	HRD 50 01 118 516	928	LONGEVIA TCX ECO 75W	12,45			12,45	373,50	2
77.0	AUT TGAP	904	TGAP	0,09			0,09	6,93	2
			TOTAL PIECES					**5 238,16**	
			KIT REPARATION					81,00	2
			ECO RECYCLAGE					89,73	2

TOUTE PIECE COMMANDEE NE SERA PAS REPRISE SAUF ERREUR DE NOTRE PART
Nouveau service : nous fabriquons vos flexibles sur-mesure!!
Nouveau service: Nous réalisons les géométries PL et VU

VIREMENT A 30 JOURS LE 15 DU MOIS AU 15/07/2026 : 10 876,67

CT	TAUX	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL NET HT	TOTAL TVA	TOTAL A PAYER TTC
2	20.0	9 063,89	1 812,78	**9 063,89**	**1 812,78**	**10 876,67**

Tout montant exprimé en EUR

S.T.V.I.
34 AVENUE DES SPORTS
43700 BRIVES-CHARENSAC
TEL 04.71.02.22.55 FAX 04.71.02.87.08
S.A.S AU CAPITAL DE 130.000 Euros
RCS LE PUY B 302395355 - APE 4519Z
T.V.A. IC FR 76 302 395 355
BIC : AGRIFRPP845
IBAN : FR76 1450 6049 0043 5746 5306 036

Livraison
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
RHONE ALPES / AUVERGNE

ETS LOIRE / AUVERGNE
BU00947 - TSA97814
62971 ARRAS CEDEX 9
FRANCE

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

ETS LOIRE / AUVERGNE
BU00947 - TSA97814
62971 ARRAS CEDEX 9
FRANCE

DATE : 05/05/2026

COMPTE CLIENT : 041 0000042816 **NO TVA : FR28398827113**

No OR: 0239174 **Immatriculation:** AT-036-RM **V.I.N.:** VF633DVB000108212
TYPE: KERAX4 **Kms/Hrs:** 332930 **Sec:** 0 **Votre Commande:** .
RECEPTION: Tommy GERENTON **Date Entrée:** 08/04/2026
FACTURE PAR: AnneLise BARLET

TPS OU QTE	REFERENCE	FPD	DESIGNATION	PRIX UNIT HT	% REM	PFI PORT	PRIX NET HT	MONTANT HT	C
			PREPARATION ET PASSAGE AUX MINES 3 ESSIEUX ATTESTATION LIMITEUR DE VITESSE VISITE TACHY VOIR FUITE DIRECTION VERS BOITIER ---------- VIDANGE MOTEUR REMPLACER FILTRES : HUILE GASOIL AIR DESSICCATEUR HABITACLE VIDANGE BOITE A VITESSES VIDANGE RALENTISSEUR VIDANGE PONTS ET REDUCTEURS KIT COURROIES ET GALETS					
1	INT 51560000	004	FORFAIT LIMITEUR Vérification du fonctionnement du limiteur de vitesse, Vérification de la valeur de réglage de vitesse limite	60,00			60,00	60,00	2
1	INT 80121000	001	VISITE INITIALE TACHYGRAPHE	215,00			215,00	215,00	2
30.0	INT 81420000	014	MAIN D'OEUVRE ATELIER * VIDANGE MOTEUR * REMPLACEMENT FILTRES A HUILE AIR GASOIL DESSICCATEUR HABITACLE * VIDANGE BOITE * VIDANGE RALENTISSEUR * VIDANGE DES PONTS ET REDUCTEURS * REMPLACEMENT KIT COURROIES ACCESSOIRES * REMPLACEMENT TUYAU D ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX * REPARATION DES FEUX ET FAISCEAUX DE FEUX * LAVAGE AU KARCHER * RECHERCHE PANNE ARRET D URGENCE * REMPLACEMENT COUPE CIRCUIT	94,00			94,00	2 820,00	2

S.T.V.I.
34 AVENUE DES SPORTS
43700 BRIVES-CHARENSAC
TEL 04.71.02.22.55 FAX 04.71.02.87.08
S.A.S AU CAPITAL DE 130.000 Euros
RCS LE PUY B 302395355 - APE 4519Z
T.V.A. IC FR 76 302 395 355
BIC : AGRIFRPP845
IBAN : FR76 1450 6049 0043 5746 5306 036

Livraison
EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
RHONE ALPES / AUVERGNE

ETS LOIRE / AUVERGNE
BU00947 - TSA97814
62971 ARRAS CEDEX 9
FRANCE

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST

ETS LOIRE / AUVERGNE
BU00947 - TSA97814
62971 ARRAS CEDEX 9
FRANCE

DATE : 03/09/2025

COMPTE CLIENT : 041 0000042816 **NO TVA : FR28398827113**

TPS OU QTE	REFERENCE	FPD	DESIGNATION	PRIX UNIT HT	% REM	PFI PORT	PRIX NET HT	MONTANT HT	C
10.0			**TOTAL TRAVAUX**					**920,00**	
			TOTAL PIECES					**1 179,19**	
			KIT REPARATION					27,00	2
			ECO RECYCLAGE					23,59	2

TOUTE PIECE COMMANDEE NE SERA PAS REPRISE SAUF ERREUR DE NOTRE PART
Nouveau service : nous fabriquons vos flexibles sur-mesure!!
Nouveau service: Nous réalisons les géométries PL et VU

VIREMENT A 30 JOURS LE 15 DU MOIS AU 15/11/2025 : 2 579,74

CT	TAUX	MONTANT HT	MONTANT TVA	TOTAL NET HT	TOTAL TVA	TOTAL A PAYER TTC
2	20.0	2 149,78	429,96	**2 149,78**	**429,96**	**2 579,74**

Tout montant exprimé en EUR