SECMAIR GPB1000 1988

Marque	Modèle	Date de mise en circulation ou année	Commentaires globaux
SECMAIR	**GPB1000**	**1988**	**TRÈS MAUVAISE ÉTAT CORROSION FUITE HYDRAULIQUE**



Le

04/06/2026

À

LAON - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/5cf3e517-80cb-4b80-9ee4-ce8b7b5ff7d8

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Photos extérieur

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Voirie - Assainissement
Sous catégorie de produit	Gravillonneur
Identification vendeur	Département de l'Aisne

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Secmair
Modèle	gPb1000
Date de mise en circulation ou année	1988

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Très mauvaise état corrosion fuite hydraulique