N° D'IMPRIMÉ C57081706

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTROLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contrôle technique périodique | 28/11/2023 | 23058463 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

27/11/2025

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S002C121

(9) RAISON SOCIALE : SASU JANA

(3) COORDONNÉES : 66 RUE DES ECOLES
02840 ATHIES SOUS LAON
Tél : 03 23 24 49 96

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 002C1097

NOM ET PRÉNOM : LIBERT Sebastien

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FZ-485-DP (F) | 10/05/2021 | 12/12/2005 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| RENAULT | KANGOO |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF1KCTEEF34936435 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| MRE5022KT029 | GO |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

138523

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**Défaillances mineures :**

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre AR
2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité SOUFFLET GAUCHE
4.4.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARG
4.5.1.a.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Source lumineuse défectueuse ARG
4.5.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) ARG
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD
4.6.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse ARD
5.2.3.h.1. PNEU : Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé AVG, ARD, AVD, ARG
6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé AVD
6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration AR
8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0670

**Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :** 02/12/2021 : 138419 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage** (-8 à +8 m/km) : | +0.1 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension** (≤ 30%) : | 1 % | | 0 % | |
| **Forces verticales** : | 775 daN | | 510 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 240 daN | 241 daN | 123 daN | 154 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 1 % | | 21 % | |
| Forces de freinage (efficacité) : | 240 daN | 241 daN | 123 daN | 154 daN |
| Taux d'efficacité global (≥50 %) : 58 % | | | | |

**Frein de stationnement** Taux d'efficacité (≥18 %) : 22 %

**Émissions à l'échappement**
Opacité (1.46 m-1) C4 : 0.86 m-1 C5 : 0.86 m-1 C6 : 0.9 m-1 Moyenne : 0.87 m-1

**Feux de croisement** (-2.5 % à -0.5 %) : -0.5 % -0.9 %
**Feux de brouillard avant** (-3.5 % à -1.0 %) : -0.3 % -0.9 %

PARAGON CUSTOMER COMMUNICATIONS - Septembre 2021