CITROËN JUMPER 172643 04-07-2018

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**JUMPER**	**172643**	

Date de mise en circulation ou année

04-07-2018

Commentaires généraux

LE VÉHICULE PRÉSENTE UNE ANOMALIE AU NIVEAU DE LA BATTERIE. PAS DE DÉMARRAGE POSSIBLE. ALLUMAGE DU COMPTEUR VIA LE BOOSTER. LE MOTEUR SEMBLE CASSÉ, IL N'Y A PLUS D'HUILE. LE NIVEAU D'EAU EST INFÉRIEUR AU NIVEAU MINI. BOSSE AU NIVEAU DU TOIT.





Le

14/09/2026

À

MOUTTEC LILLE : 218 RUE DE LA LOUVIERE, 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/01489121-b74b-4c35-96a6-8164c6c57b22

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	UTILITAIRE
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	CITROËN
Modèle	JUMPER
Date de mise en circulation ou année	04-07-2018
Numéro de série	VF7YB2MFB12H49517
Numéro d'immatriculation (A)	EY-203-VX
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	NC
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	GPS, GPS, VITRE ÉLECTRIQUE RÉTRO ÉLECTRIQUE, ÉCRAN MULTIMÉDIA COMMANDE AU VOLANT
Nombre de places (car & bus)	3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Pare-brise, Moteur Volant, usé Nettoyage intérieur complet Batterie HS Rétroviseur cassé droite et gauche Bouclier avant et calandre enfoncés Elle arrière droite, enfoncé, bosse et griffe
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	UTILITAIRE
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	15 pouces
Etat des pneus	MOYEN avant - BONS ARRIÈRES
Etat carrosserie	MÉDIOCRE
Etat soubassements	NC
État de l'intérieur	TRÈS SALE
Transmission	AVANT
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	



Barré rouge	
Certificat d'aménagement	

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document







PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche





Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles

















Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	172643

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant









Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)








Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur







PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2







Photo dégât 3






Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10








trustoo

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux: Le véhicule présente une anomalie au niveau de la batterie. Pas de démarrage possible. Allumage du compteur via le booster. Le moteur semble cassé, il n'y a plus d'huile. Le niveau d'eau est inférieur au niveau mini. Bosse au niveau du toit.

Photos annexes



