RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-210-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**509 407**	N° Série	**WOLF7G608HV622056**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Entretien **Vidange et filtre à huile réalisé le 15/01/2020 à 221 440 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
NIVEAUX	Contrôle des niveaux	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**80.84**

Entretien **Vidange et filtre à huile réalisé le 24/08/2020 à 262 233 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
DIAG	fofait diagnostic	1.00	39.42	39.42
			Coût total entretien	**120.26**

Entretien **Réparation réalisé le 28/08/2020 à 262 236 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DIAG	fofait diagnostic	1.00	39.42	39.42
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
			Coût total entretien	**67.70**

Entretien **Réparation réalisé le 25/09/2020 à 262 246 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
NETT FAP	fap	1.00	0.00	0.00
ADD FAP	ADD FAP	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 02/11/2020 à 265 861 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
BATTERIE	BATTERIE	1.00	155.00	155.00
NIVEAUX	Contrôle des niveaux	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**155.00**

Entretien **Courroie d'accessoires + galet réalisé le 20/11/2020 à 268 580 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
COURA	COURROIE ACCESSOIRE	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 24/11/2020 à 268 813 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
SONDE T GAZ	SONDE DE T GAZ	1.00	0.00	0.00
ADD FAP	ADD FAP	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 17/02/2021 à 283 549 kms par Garage ASC**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE OCCITANIE** **Marie Louise Dissard** **31300 TOULOUSE**		
Véhicule	**EK-210-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**509 407**	N° Série	**WOLF7G608HV622056**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Notes lors de l'entretien **RS**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	0.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 18/02/2021 à 283 549 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	1 CAPTEUR	1.00	0.00	0.00
	PRESSION GAZ	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 08/07/2021 à 305 004 kms par Garage ASC**

Notes lors de l'entretien **RC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Pas de Distribution = Chaine réalisé le 08/07/2021 à 305 004 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
COURA	COURROIE ACCESSOIRE	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 06/10/2021 à 320 552 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR	Pneus Arrières	1.00	112.02	112.02
		Coût total entretien		**112.02**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 05/11/2021 à 326 206 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Freins réalisé le 05/11/2021 à 326 206 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 05/11/2021 à 326 206 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-210-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**509 407**	N° Série	**WOLF7G608HV622056**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

PNEUS AV	Pneus Avant	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 15/12/2021 à 331 279 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	SONDE T° MOTEUR	1.00	0.00	0.00
THERMO	THERMOSTAT	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 14/03/2022 à 346 869 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 27/06/2022 à 369 781 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 08/07/2022 à 304 740 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 08/09/2022 à 384 760 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	pulsuer d'air	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 20/09/2022 à 386 833 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Freins réalisé le 20/09/2022 à 386 833 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DISAV	Disque AV	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-210-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**509 407**	N° Série	**WOLF7G608HV622056**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	0.00	0.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 15/12/2022 à 406 900 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 20/03/2023 à 422 828 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
BAT	Batterie	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 29/03/2023 à 422 828 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 29/03/2023 à 422 828 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant 4S	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 11/05/2023 à 422 828 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR	Pneus Arrières	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Pas de Distribution = Chaine réalisé le 19/05/2023 à 441 789 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ACC	Kit Accessoires	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 19/05/2023 à 441 789 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
COMPR CLIM	compresseur climatisation	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 19/05/2023 à 441 789 kms par Garage ASC**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-210-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**509 407**	N° Série	**WOLF7G608HV622056**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	pignon alternateur	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien	**REVISION 20000KM réalisé le 23/06/2023 à 448 309 kms par Garage ASC**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien	**Freins réalisé le 23/06/2023 à 448 309 kms par Garage ASC**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
			Coût total entretien	**59.22**

Entretien	**REVISION 20000KM réalisé le 27/09/2023 à 465 791 kms par Garage ASC**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
			Coût total entretien	**126.98**

Entretien	**Réparation réalisé le 02/10/2023 à 465 791 kms par Garage ASC**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
THERMO	THERMOSTAT	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 11/10/2023 à 465 820 kms par Garage ASC**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
SERR	SERRURE DEPORTE AVG	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien	**REVISION 20000KM réalisé le 15/01/2024 à 477 544 kms par Garage ASC**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange huile + filtre	1.00	68.00	68.00
			Coût total entretien	**68.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 15/01/2024 à 477 545 kms par Garage ASC**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
ADD FAP	ADD FAP	1.00	0.00	0.00
	REGENERATION	1.00	0.00	0.00
CAPT FIL PART	CAPTEUR FILTREA A PARTICULE	1.00	200.00	200.00
			Coût total entretien	**200.00**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-210-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**509 407**	N° Série	**WOLF7G608HV622056**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Entretien **Pneumatiques réalisé le 19/02/2024 à 481 884 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant 4S	1.00	180.00	180.00
			Coût total entretien	**180.00**

Entretien **Réparation réalisé le 19/02/2024 à 481 884 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
EMB	Changement d'Embrayage	1.00	868.47	868.47
EMMEMB	EMMETEUR D EMBRAYGE	1.00	48.60	48.60
VID	Vidange boîte vitesse	1.00	68.00	68.00
	huile transmission	1.00	24.54	24.54
			Coût total entretien	**1 009.61**

Entretien **Réparation réalisé le 22/02/2024 à 483 573 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
NETT FAP	fap	1.00	0.00	0.00
ADD FAP	ADD FAP	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Réparation réalisé le 23/02/2024 à 483 573 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
EMB	Changement d'Embrayage	1.00	894.27	894.27
VID BOITE	Vidange Boite	1.00	68.00	68.00
			Coût total entretien	**962.27**

Entretien **BATTERIE HS réalisé le 11/03/2024 à 484 799 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
BAT	Batterie	1.00	152.00	152.00
			Coût total entretien	**152.00**

Entretien **Freins réalisé le 20/03/2024 à 485 464 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAR	Plaquette Arrière	1.00	50.00	50.00
DISAV	Disque AV	1.00	130.00	130.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	59.22	59.22
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	130.00	130.00
			Coût total entretien	**369.22**

Entretien **Réparation réalisé le 20/03/2024 à 485 464 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
AMOR TETE CARDANG	Tete amortisseur cardang	1.00	113.09	113.09
AMO	AMORTISSEURS AV	1.00	197.16	197.16
AMO	AMORTISSEURS AR	1.00	167.60	167.60
			Coût total entretien	**477.85**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE OCCITANIE**
Marie Louise Dissard
31300 TOULOUSE

Véhicule	**EK-210-TQ**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**14/03/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**509 407**	N° Série	**WOLF7G608HV622056**

Du 01/01/2014 au 30/11/2025

Entretien **Réparation réalisé le 20/03/2024 à 485 464 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ROT	ROTULE DIRECTION AVG	1.00	28.45	28.45
ROT	ROTULE DIRECTION AVD	1.00	28.45	28.45
	ROTULE AXIALE	1.00	39.43	39.43
			Coût total entretien	**96.33**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 24/04/2024 à 486 964 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
	REGENRATION FAP	1.00	200.00	200.00
BOU	BOUGIE PRECHAUFFAGE	1.00	69.92	69.92
			Coût total entretien	**350.76**

Entretien **Réparation réalisé le 23/01/2025 à 502 802 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	CAPTEUR PRESSION GAZ	1.00	194.07	194.07
			Coût total entretien	**194.07**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 08/04/2025 à 504 051 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	68.00	68.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
			Coût total entretien	**96.21**

Entretien **Réparation réalisé le 08/04/2025 à 504 051 kms par Garage ASC**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	FAP NEUF	1.00	1 231.20	1 231.20
	CAPTEUR PRESSION	1.00	66.49	66.49
			Coût total entretien	**1 297.69**

Entretien **- WRIKE - Refonte CG après 4 ans ou 5 ans MAGO réalisé le 17/07/2025 à 509 406 kms**

Notes lors de l'entretien **CARTE GRISE INTEGRALE / OK**

Entretien **Réparation réalisé le 17/09/2025 à 509 407 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
ALT	ALTERNATEUR	1.00	293.41	293.41
			Coût total entretien	**293.41**

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2014 au 30/11/2025 **6 469.44**