RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**ES-861-SX**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**15/12/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**291 294**	N° Série	**W0VF7G600JV602610**

Du 01/01/2017 au 31/01/2026

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 06/06/2018 à 27 254 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	1.00	5.20	5.20
		Coût total entretien		**18.04**

Entretien **Réparation réalisé le 01/03/2019 à 34 279 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	REPARATION ROUE AVD	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**0.00**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 20/06/2019 à 47 777 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	7.00	5.20	36.40
PLAR	Plaquette Arrière	1.00	50.00	50.00
ADB	Ad Blue	1.00	0.70	0.70
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**99.94**

Entretien **Réparation réalisé le 13/09/2019 à 57 872 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remise en état tablette de chargement brancard	1.00	0.00	0.00
	Remise en état ensemble chaise portoir	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
		Coût total entretien		**50.00**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 06/12/2019 à 68 889 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	12.84	12.84
H5W30	huile	1.00	5.20	5.20
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
	bouchon de vidange	1.00	0.00	0.00
		Coût total entretien		**77.02**

Entretien **Carrosserie réalisé le 21/05/2020 à 83 852 kms par Carrosserie Auto Aquitaine**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
CARRO	Carrosserie	1.00	0.00	0.00
	REMISE ETAT AILE AR D G	1.00	0.00	0.00
	PARC CHOC AV	1.00	0.00	0.00
	ENJOLIVEUR	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE** **DU BOIS DE LA GRANGE** **33610 CANEJAN**		
Véhicule	**ES-861-SX**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**15/12/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**291 294**	N° Série	**W0VF7G600JV602610**

Du 01/01/2017 au 31/01/2026

	FORFAIT PEINTURE	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	1 085.80	1 085.80
			Coût total entretien	**1 085.80**

Entretien	**REVISION 30000KM réalisé le 11/01/2021 à 102 067 kms par Performances +**
Notes lors de l'entretien	**RS**

Entretien	**Réparation réalisé le 15/03/2021 à 107 553 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	reparation roue avg	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien	**Changement pare brise réalisé le 22/11/2021 à 130 653 kms**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	pare brise	1.00	469.11	469.11
	main d'oeuvre vitrage	1.80	32.90	59.22
	kit collage	1.00	42.88	42.88
	double face pour capteur de pluie	1.00	33.72	33.72
	cale pare brise	1.00	1.46	1.46
	cale INF pare brise	1.00	11.36	11.36
	recyclage pare brise	1.00	2.50	2.50
	fongibles	1.00	6.00	6.00
	remise	1.00	-118.99	-118.99
			Coût total entretien	**507.26**

Entretien	**REVISION 30000KM réalisé le 02/12/2021 à 131 400 kms par Performances +**			
Notes lors de l'entretien	**RC**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	forfait vidange 5W30	1.00	70.00	70.00
	piece filtre a air	1.00	21.28	21.28
	piece filtre habitacle	1.00	22.97	22.97
	piece filtre a carburant	1.00	35.28	35.28
	remplacement filtres	1.00	16.67	16.67
	recyclage dechets	1.00	3.00	3.00
	ampoule P21W	1.00	0.97	0.97
			Coût total entretien	**170.17**

Entretien	**Freins réalisé le 14/12/2021 à 132 289 kms par Performances +**			
Notes lors de l'entretien	**mise en place des suspensions assouplies**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	piece kit suspensions et amortisseurs	1.00	1 096.95	1 096.95
	main d'oeuvre	1.50	34.50	51.75
	piece plaquettes freins AV	1.00	42.36	42.36

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN**		
Véhicule	**ES-861-SX**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**15/12/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**291 294**	N° Série	**W0VF7G600JV602610**

Du 01/01/2017 au 31/01/2026

	remplacement plaquettes freins AV	1.00	16.67	16.67
	piece plaquettes freins AR	1.00	45.86	45.86
	remplacement plaquettes freins AR	1.00	16.67	16.67
			Coût total entretien	**1 270.26**

Entretien **Réparation réalisé le 21/12/2021 à 132 825 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Réparation roue ARD	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 07/02/2022 à 137 882 kms par Performances +**

Notes lors de l'entretien **Regulateur de vitesse HS**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	piece bloc commande	1.00	129.32	129.32
	main d'oeuvre	1.00	34.50	34.50
			Coût total entretien	**163.82**

Entretien **Vérification sac d'urgence réalisé le 07/05/2022**

Notes lors de l'entretien **Inventaire materiel**

Entretien **Réparation réalisé le 06/07/2022 à 153 064 kms par Performances +**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	piece galet tendeur courroie entrainement	1.00	101.68	101.68
	piece galet enrouleur courroie entrainement	1.00	88.56	88.56
	piece poulie alternateur	1.00	126.45	126.45
	piece poulie damper	1.00	149.57	149.57
	piece courroie entrainement	1.00	29.29	29.29
	main d'oeuvre	3.00	37.50	112.50
	recyclage dechets	1.00	3.00	3.00
			Coût total entretien	**611.05**

Entretien **Vérification sac d'urgence réalisé le 06/08/2022**

Entretien **Réparation réalisé le 25/08/2022 à 158 033 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Réparation Pneu ard	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**25.00**

Entretien **Intervention Brancard réalisé le 16/09/2022**

Entretien **Réparation réalisé le 19/09/2022 à 161 096 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
COURA	COURROIE ACCESSOIRE	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN**		
Véhicule	**ES-861-SX**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**15/12/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**291 294**	N° Série	**W0VF7G600JV602610**

Du 01/01/2017 au 31/01/2026

MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
	Depose boitier de géoloc Lomaco	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**50.00**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 30/09/2022**
Notes lors de l'entretien	**inventaire matériel**

Entretien	**REVISION 30000KM réalisé le 23/10/2022 à 164 310 kms par PROFIL + moreac**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Revision entretien 5W30	1.00	100.70	100.70
			Coût total entretien	**100.70**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 30/10/2022**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 07/11/2022**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Réparation réalisé le 17/11/2022 à 166 941 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement bouchon de reservoir	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**25.00**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 20/12/2022**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 17/01/2023**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Réparation réalisé le 22/02/2023 à 176 447 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant 205/65R16C Hankook Vantra LT	2.00	0.00	0.00
PNEUS AR	Pneus Arrières 205/65R16C Hankook Vantra LT	2.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
			Coût total entretien	**50.00**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 07/03/2023**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Réparation réalisé le 03/04/2023 à 180 487 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remise en état tuyau capteur de préssion	1.00	0.00	0.00
	Régénération FAP	1.00	0.00	0.00
	Remplacement feu ARG	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN**		
Véhicule	**ES-861-SX**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**15/12/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**291 294**	N° Série	**W0VF7G600JV602610**

Du 01/01/2017 au 31/01/2026

MO	MAIN D OEUVRE	2.50	50.00	125.00
			Coût total entretien	**125.00**

Entretien	**Vérification sac d'urgence réalisé le 11/04/2023**
Notes lors de l'entretien	**Inventaire matériel**

Entretien	**Réparation réalisé le 23/04/2023 à 181 432 kms**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
DISQ AV	Disque Avant	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	347.70	347.70
			Coût total entretien	**347.70**

Entretien	**Réparation réalisé le 04/05/2023 à 183 132 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remise e état tablette de chargement	1.00	0.00	0.00
	remise en état charriot de porte laérale D	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**25.00**

Entretien	**REVISION 20000KM réalisé le 11/06/2023 à 187 734 kms par PROFIL + moreac**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Révision	1.00	0.00	0.00
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00
H5W30	huile	7.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
DISQ AR	Disque Arrière	1.00	0.00	0.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	580.45	580.45
			Coût total entretien	**580.45**

Entretien	**REVISION 30000KM réalisé le 04/08/2023 à 196 522 kms par PROFIL + moreac**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Supp filtre a gasoil	1.00	0.00	0.00
	filtre a carburant	1.00	0.00	0.00
	filtre a air	1.00	0.00	0.00
	Revision entretien classique	1.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
COURA	COURROIE ACCESSOIRE	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	221.00	221.00
			Coût total entretien	**221.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 23/10/2023 à 208 905 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**ES-861-SX**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**15/12/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**291 294**	N° Série	**W0VF7G600JV602610**

Du 01/01/2017 au 31/01/2026

	remis en état brancard et Hayon	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **Réparation réalisé le 01/12/2023 à 214 321 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Notes lors de l'entretien **prévoir Géométrie**
RDV 11/12

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	niveau huile pression des pneus	1.00	0.00	0.00
	Remplacement rotules de direction AVD et AVG	1.00	0.00	0.00
	Remplacement Triangle inf AVD et AVG	1.00	0.00	0.00
	dépose et repose berceau moteur	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	3.50	50.00	175.00
		Coût total entretien		**175.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 18/01/2024 à 221 120 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	134.52	134.52
		Coût total entretien		**134.52**

Entretien **Réparation réalisé le 20/02/2024 à 223 415 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Ampoule de veilleuse de plaque	1.00	0.00	0.00
	Remplacement tuyau de remplissage d'huile	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
		Coût total entretien		**50.00**

Entretien **Réparation réalisé le 12/04/2024 à 230 923 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement verrin de hayon ARG	1.00	0.00	0.00
	Passage au banc de diagnostique	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
		Coût total entretien		**25.00**

Entretien **Freins réalisé le 13/05/2024 à 238 072 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	139.08	139.08
		Coût total entretien		**139.08**

Entretien **Vidange et filtre à huile réalisé le 04/07/2024 à 242 305 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID2	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	134.52	134.52
		Coût total entretien		**134.52**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 09/07/2024 à 242 016 kms**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **KEOLIS SANTE SUD GIRONDE**
DU BOIS DE LA GRANGE
33610 CANEJAN

Véhicule	**ES-861-SX**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**15/12/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**291 294**	N° Série	**W0VF7G600JV602610**

Du 01/01/2017 au 31/01/2026

Pièces		Qté.	P.U.	Total
REP CREV	REPARATION CREVAISON	1.00	39.90	39.90
			Coût total entretien	**39.90**

Entretien **Réparation réalisé le 19/09/2024 à 253 380 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	222.67	222.67
PCF	Purge du Circuit de Freinage	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**222.67**

Entretien **Réparation réalisé le 09/10/2024 à 239 300 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DIAG	fofait diagnostic	1.00	147.40	147.40
			Coût total entretien	**147.40**

Entretien **Pneumatiques réalisé le 10/10/2024 à 256 597 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant	1.00	288.48	288.48
			Coût total entretien	**288.48**

Entretien **Réparation réalisé le 24/10/2024 à 257 493 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement serrure de Hayon	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.00	50.00	50.00
			Coût total entretien	**50.00**

Entretien **Réparation réalisé le 31/10/2024 à 258 483 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Regeneration FAP	1.00	0.00	0.00
	Remplacement ampoule feu de croisement	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.50	50.00	75.00
			Coût total entretien	**75.00**

Entretien **Réparation réalisé le 09/12/2024 à 261 291 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AR	Pneus Arrières 205/65R16C Vantra LT	2.00	0.00	0.00
	Remise en état fixation de roue de secours	1.00	0.00	0.00
	Réglage porte latérale coulissante côté G	1.00	0.00	0.00
	Rangement du mateals a depression	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	1.50	50.00	75.00
			Coût total entretien	**75.00**

Entretien **REVISION 20000KM réalisé le 27/01/2025 à 265 667 kms par NORAUTO Talence**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT HUIL	Filtres à Huile	1.00	0.00	0.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société	**KEOLIS SANTE SUD GIRONDE DU BOIS DE LA GRANGE 33610 CANEJAN**		
Véhicule	**ES-861-SX**	Modèle	**VIVARO**
Mis en service le	**15/12/2017**	Marque	**Opel**
Kilométrage actuel	**291 294**	N° Série	**W0VF7G600JV602610**

Du 01/01/2017 au 31/01/2026

H5W30	huile RN720	1.00	0.00	0.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	0.00	0.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	0.00	0.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	0.00	0.00
BJ	Bouchon de vidange + joint	1.00	0.00	0.00
ADB	Ad Blue	1.00	0.00	0.00
TOTAL	TOTAL FACTURE HT	1.00	232.00	232.00
			Coût total entretien	**232.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 13/03/2025 à 271 868 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement rétroviseur Passager	1.00	0.00	0.00
	Défaut sonde de Température ext	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	50.00	25.00
			Coût total entretien	**25.00**

Entretien	**Réparation réalisé le 26/03/2025 à 272 376 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Dépose et remplacement tuyau pression embrayage	1.00	0.00	0.00
	Purge du circuit de d'embrayage	1.00	0.00	0.00
	Remis en état radard de recul	1.00	0.00	0.00
MO	MAIN D OEUVRE	3.00	50.00	150.00
			Coût total entretien	**150.00**

Entretien	**ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 16/10/2025 à 288 235 kms**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID2	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	120.44	120.44
			Coût total entretien	**120.44**

Entretien	**Réparation réalisé le 20/11/2025 à 289 481 kms par Garage Keolis Santé Canéjan**			
Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Dépose et remplacement Poulie de villebrequin	1.00	0.00	0.00
	Courroie Accessoire	1.00	0.00	0.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	0.00	0.00
	Coque de clefs	1.00	0.00	0.00
i	MAIN D OEUVRE	3.50	50.00	175.00
			Coût total entretien	**175.00**

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2017 au 31/01/2026	**7 912.22**