RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EY-134-JQ**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**21/06/2018**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**204 978**	N° Série	**VF7VABHXHJZ012292**

Du 01/01/2000 au 30/11/2025

Entretien **Vidange simple réalisé le 28/03/2019 à 30 498 kms par CITROEN CLISSON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	222.00	222.00
			Coût total entretien	**222.00**

Entretien **Sinitre Douillard Location réalisé le 14/11/2019 à 53 090 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	sinistre douillard location	1.00	0.00	0.00
			Coût total entretien	**0.00**

Entretien **Vidange simple réalisé le 17/02/2020 à 59 111 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	vidange	1.00	110.00	110.00
			Coût total entretien	**110.00**

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 17/02/2020 à 59 111 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	24.00	24.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	19.00	19.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	33.00	33.00
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	92.00	184.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	118.00	118.00
DISAV	Disque AV	1.00	219.00	219.00
			Coût total entretien	**597.00**

Entretien **Changement pare brise réalisé le 26/09/2020 à 67 800 kms par CPO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	pare brise	1.00	340.00	340.00
			Coût total entretien	**340.00**

Entretien **Réparation réalisé le 19/03/2021 à 81 536 kms par Citroen GUENANT**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	balais essies glace	1.00	55.00	55.00
	chariots porte coulissante	1.00	149.00	149.00
	rail porte coulissante	1.00	215.00	215.00
	MO	1.00	68.00	68.00
			Coût total entretien	**487.00**

Entretien **Réparation réalisé le 25/05/2021 à 85 852 kms par Citroen GUENANT**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DISAV	Disque AR + plaquettes arrieres	1.00	383.00	383.00
			Coût total entretien	**383.00**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EY-134-JQ**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**21/06/2018**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**204 978**	N° Série	**VF7VABHXHJZ012292**

Du 01/01/2000 au 30/11/2025

Entretien **Vidange simple réalisé le 08/07/2021 à 89 521 kms par Citroen GUENANT**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	vidange	1.00	198.00	198.00
		Coût total entretien		**198.00**

Entretien **Réparation réalisé le 07/02/2022 à 108 778 kms par CITROEN CLISSON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	RETRO EXT G	1.00	186.00	186.00
	etanceite carter palier arbre a cames	1.00	98.00	98.00
	MO	1.00	552.00	552.00
		Coût total entretien		**836.00**

Entretien **Vidange simple réalisé le 04/07/2022 à 118 818 kms par AMBULANCE DOUILLARD**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	vidange	1.00	60.00	60.00
		Coût total entretien		**60.00**

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 04/07/2022 à 118 818 kms par AMBULANCE DOUILLARD**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
		Coût total entretien		**58.98**

Entretien **Réparation réalisé le 24/05/2023 à 137 912 kms par Garage Martineau**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	134.00	268.00
	MO	1.00	32.00	32.00
		Coût total entretien		**300.00**

Entretien **Réparation réalisé le 25/02/2024 à 159 500 kms par PROFIL +**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	0w30 appoint d'huile	1.00	12.42	12.42
		Coût total entretien		**12.42**

Entretien **Vidange simple réalisé le 05/03/2024 à 160 294 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	KIT DISTRI	1.00	104.94	104.94
	POMPE A EAU	1.00	0.00	0.00
	COURROIE ACCESSOIRES	1.00	12.26	12.26
	5W30	1.00	39.00	39.00
	FILTRE HUILE	1.00	7.07	7.07
	SILENT BLOC FILTRE AIR	4.00	3.50	14.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EY-134-JQ**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**21/06/2018**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**204 978**	N° Série	**VF7VABHXHJZ012292**

Du 01/01/2000 au 30/11/2025

	BATTERIE	1.00	60.00	60.00
	PNEU AV 215/65/16 CROSSCLIMATE	2.00	146.54	293.08
	JEU DE PLAQUETTES AV	1.00	89.69	89.69
	JEU DE PLAQUETTES AR	1.00	52.70	52.70
	COLONNETTE ETRIER AVD	1.00	24.56	24.56
	CAPTEUR RADAR DE RECUL	1.00	108.27	108.27
	CAPTEUR RADAR DE RECUL	1.00	100.69	100.69
MAIN	MAIN d'OEUVRE	8.00	40.00	320.00
			Coût total entretien	**1 226.26**

Entretien **Réparation réalisé le 11/07/2024 à 166 245 kms par CITROEN CLISSON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	RECHERCHE DE PANNE	1.00	82.65	82.65
	COUVERCLE CULASSE	1.00	195.42	195.42
	JOINT AAC MOTEUR	1.00	25.43	25.43
	VIS DE POULIE AAC	1.00	2.66	2.66
	KIT DISTRI	1.00	183.62	183.62
	REMPLAC COUVRE CULASSE	1.00	94.24	94.24
	REMPLAC KIT DISTRI	1.00	123.69	123.69
	ETANCHEITE CARTER	1.00	94.24	94.24
	NETTOYANT	1.00	13.14	13.14
	NETTOYANT	1.00	58.90	58.90
	ARMATURE PARE CHOC	1.00	304.28	304.28
	REMPLAC POUTRE CENTRALE ARR	1.00	70.68	70.68
	CONTROLE + ESSAI	1.00	17.34	17.34
	CONTRE VISITE	1.00	11.87	11.87
	DECHETS	1.00	2.08	2.08
			Coût total entretien	**1 280.24**

Entretien **Réparation réalisé le 31/07/2024 à 166 280 kms par CITROEN CLISSON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DIAG	Lecture calc global + rech panne	1.00	82.66	82.66
	Reservoir urée	1.00	719.22	719.22
MO	MAIN D OEUVRE remp res urée + mise hors pression	0.70	58.90	41.23
ADB	Ad Blue	17.00	1.09	18.53
MO	MAIN D OEUVRE niveau adblue	0.10	58.90	5.89
	recyclage	1.00	2.08	2.08
	Participation Citroën	-1.00	266.41	-266.41
			Coût total entretien	**603.20**

Entretien **Réparation réalisé le 30/08/2024 à 170 855 kms par Citroen challans**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	FORFAIT B TO B BALAIS ESSSUIE6VITRES AV	1.00	68.33	68.33

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EY-134-JQ**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**21/06/2018**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**204 978**	N° Série	**VF7VABHXHJZ012292**

Du 01/01/2000 au 30/11/2025

Coût total entretien **68.33**

Entretien **Réparation réalisé le 13/12/2024 à 183 882 kms par CITROEN CLISSON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
M1	GRAISSAGE COLONNE DIRECTION	0.50	59.85	29.93
	RECHERCHE DE PANNEDIAGNOSTIC -10	0.30	83.60	25.08
	LECTURE MEMOIRE CALCULATUERS TEST GLOBAL	0.30	83.60	25.08
	AEROTHERME DE CLIMATISATION	1.00	208.63	208.63
	LIQUIDE REFROIDISSEMENT	4.00	4.20	16.80
	REMPLACEMENT AEROTHERME	1.00	59.85	59.85
	VIDANGE PLEIN PURGE CIRCUIT DE REFROIDISSEMEN	0.40	59.85	23.94
	TUYAU DE LAVE VITRE	1.00	16.00	16.00
	DEPOSE POSE ECRAN PARE BOUE D'AILE AV	0.60	59.85	35.91
	REMPLACEMENT TUYAUX DE LAVE VITRE	0.30	59.85	17.96
	LAMPE	1.00	2.25	2.25
	DEPOSE POSE GARNITURE CENTRALE DE VOLETS AR	0.20	59.85	11.97
	REMPLACEMENT LAMPE D ECLAIREUR PLAQUE DE P	0.20	59.85	11.97
	CONTROLE + ESSAI SIMPLE VEHICULE	0.25	70.30	17.58
	ECO PARTICIPATION RECYCLAGE	1.00	2.08	2.08

Coût total entretien **505.03**

Entretien **Réparation réalisé le 04/02/2025 à 185 117 kms par Garage Pluchon St Lumine**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	HUILE PSA	2.00	7.00	14.00

Coût total entretien **14.00**

Entretien **Filtres AIR et GO réalisé le 10/02/2025 à 185 117 kms par AMBULANCE DOUILLARD**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	FILTRE A HUILE PURFLUX L1044	1.00	12.74	12.74
	FILTRE HABIT PURFLUX AH261-2	1.00	18.17	18.17
	FILTRE A AIR PURFLUX A1792	1.00	19.70	19.70
	FILTRE GASOIL PURFLUX C533	1.00	29.73	29.73
	huile moteur PCX	1.00	42.96	42.96
	ampoule eclairage plaque	1.00	10.00	10.00
	vidange 4 filtres	1.00	40.00	40.00

Coût total entretien **173.30**

Entretien **Réparation réalisé le 27/02/2025 à 188 598 kms par CITROEN CLISSON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	EPOSE REPOSE OPTIQUE AV DROIT POUR REPARATIO	4.25	56.70	240.98

Coût total entretien **240.98**

Entretien **Réparation réalisé le 16/06/2025 à 199 241 kms par CITROEN CLISSON**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EY-134-JQ**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**21/06/2018**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**204 978**	N° Série	**VF7VABHXHJZ012292**

Du 01/01/2000 au 30/11/2025

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DIAG	lecture globale calc	0.30	83.60	25.08
	Additif FAP XENUM	1.00	69.07	69.07
MO	MAIN D OEUVRE remplissage additif Eolys	0.30	59.85	17.96
	Eclaireur plaque de police	2.00	19.77	39.54
MO	MAIN D OEUVRE rempl eclaireur plaque police	0.20	59.85	11.97
	Contrôle + essai simple	0.25	70.30	17.58
	ecopart	1.00	2.08	2.08
			Coût total entretien	**183.28**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 04/11/2025 à 203 751 kms par AD BELLE AUTOMO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Vidange	1.00	258.25	258.25
			Coût total entretien	**258.25**

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2000 au 30/11/2025 **8 157.27**