RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**FB-663-VG**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**15/11/2018**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**225 675**	N° Série	**VF7VAYHVKJZ088673**

Du 01/01/2018 au 31/10/2025

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 19/06/2019 à 28 756 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	90.00	90.00
			Coût total entretien	**90.00**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 27/01/2020 à 60 264 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	68.00	68.00
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	15.37	15.37
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	15.33	15.33
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	28.28	28.28
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	109.00	218.00
			Coût total entretien	**344.98**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 10/12/2020 à 90 393 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	60.00	60.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	63.00	63.00
			Coût total entretien	**123.00**

Entretien **Réparation réalisé le 28/01/2021 à 95 178 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	balais d'essuie glace AV	1.00	28.00	28.00
			Coût total entretien	**28.00**

Entretien **Réparation réalisé le 03/05/2021 à 104 275 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	feu ARG	1.00	166.00	166.00
	1 feu de plaque	1.00	19.00	19.00
	MO	1.50	35.00	52.50
			Coût total entretien	**237.50**

Entretien **Réparation réalisé le 10/05/2021 à 105 227 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	110.00	220.00
PNEUS AR	Pneus Arrières	2.00	110.00	220.00
	MO	1.00	35.00	35.00
			Coût total entretien	**475.00**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 29/09/2021 à 119 200 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	40.00	40.00
	MO	2.00	35.00	70.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**FB-663-VG**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**15/11/2018**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**225 675**	N° Série	**VF7VAYHVKJZ088673**

Du 01/01/2018 au 31/10/2025

Coût total entretien **110.00**

Entretien **Réparation réalisé le 29/09/2021 à 119 200 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	10.00	10.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	12.00	12.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	25.00	25.00
PLAQ ARR	Plaquettes arrières	1.00	44.00	44.00

Coût total entretien **91.00**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 18/05/2022 à 149 337 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	courroie accessoire	1.00	16.00	16.00
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	60.00	60.00
	MO	1.00	35.00	35.00

Coût total entretien **111.00**

Entretien **Réparation réalisé le 22/06/2022 à 153 549 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	retro AVG	1.00	100.00	100.00

Coût total entretien **100.00**

Entretien **Réparation réalisé le 17/11/2022 à 163 707 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	injecteur AD BLU	1.00	129.00	129.00

Coût total entretien **129.00**

Entretien **Réparation réalisé le 02/03/2023 à 170 546 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	FAP	1.00	1 261.00	1 261.00
	MO	5.00	35.00	175.00

Coût total entretien **1 436.00**

Entretien **Distribution 150000 km réalisé le 26/05/2023 à 176 210 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DISTRIB	Distribution + kit eccessoire	1.00	216.00	216.00
DISAV	Disque AV	1.00	167.00	167.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	85.00	85.00
	MO	6.50	35.00	227.50

Coût total entretien **695.50**

Entretien **Carosserie réalisé le 23/11/2023 à 186 205 kms par RAPIDE PARE BRISE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PB	PARE BRISE	1.00	351.50	351.50

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**FB-663-VG**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**15/11/2018**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**225 675**	N° Série	**VF7VAYHVKJZ088673**

Du 01/01/2018 au 31/10/2025

Coût total entretien **351.50**

Entretien **Réparation réalisé le 24/11/2023 à 186 205 kms par CITROEN CHATEAU GONTIER**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PN	Pneus Av	2.00	135.25	270.50
DISAR	DISQUE AR jeu	1.00	195.77	195.77
PLAQ ARR	Plaquettes arrières jeu	1.00	86.91	86.91
	Transmission Est	1.00	305.89	305.89
	Contre visite	1.00	25.00	25.00
	Balais EG arr	1.00	20.42	20.42
MO	MAIN D OEUVRE	1.60	57.90	92.64
EQU	EQUILIBRAGE	1.00	32.40	32.40
	Essai	0.25	60.40	15.10
	Ecopart	3.00	0.65	1.95

Coût total entretien **1 046.58**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 22/03/2024 à 187 000 kms par LE MEN'TECH CHATEAUBRIANT**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	5W30	1.00	94.30	94.30
	KIT AAC	1.00	726.18	726.18
	VIS	1.00	2.96	2.96
	VIS	1.00	7.83	7.83
	JOINT ARBRE	1.00	25.24	25.24
	BOUCHON	1.00	5.43	5.43
	KIT DISTRI + PAE	1.00	388.56	388.56
	TUBULURE	1.00	20.73	20.73
	TUBE ALIM	1.00	16.80	16.80
	TUBE ALIM	1.00	16.80	16.80
	TUBE ALIM	1.00	16.80	16.80
	TUBE ALIM	1.00	16.80	16.80
	JOINT INJECTEUR	1.00	16.28	16.28
	VIS BRIDE	1.00	10.72	10.72
	JOINT DESHUILEUR	1.00	26.82	26.82
	ENS JTT PPE VIDE	1.00	23.10	23.10
	JOINT INJECTEUR	1.00	21.88	21.88
	JOINT	1.00	4.65	4.65
	TUYAU RETOUR	1.00	92.43	92.43
	FILTRE HUILE	1.00	18.66	18.66
	LINGUET	1.00	95.68	95.68
	INJECTEUR	1.00	317.25	317.25
	REMPLAC CHAINE AAC	1.00	450.00	450.00

Coût total entretien **2 415.90**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**FB-663-VG**	Modèle	**JUMPY SPACE TOURER**
Mis en service le	**15/11/2018**	Marque	**Citroën**
Kilométrage actuel	**225 675**	N° Série	**VF7VAYHVKJZ088673**

Du 01/01/2018 au 31/10/2025

Entretien **Réparation réalisé le 25/04/2024 à 190 484 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	RETRO G	1.00	163.27	163.27
	RAIL	1.00	296.16	296.16
	CHARIOT DE PORTE LAT D	1.00	151.46	151.46
MAIN	MAIN d'OEUVRE	1.00	40.00	40.00
			Coût total entretien	**650.89**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 23/04/2025 à 223 396 kms par Lh automobiles citroe**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	mo	1.00	60.00	60.00
	05w30	5.75	19.00	109.25
	liq refroid.	0.40	2.31	0.92
	lave glace	1.00	4.42	4.42
	joint carter	1.00	3.13	3.13
	filtre huie	1.00	17.40	17.40
			Coût total entretien	**195.12**

Entretien **controle technique réalisé le 09/05/2025 à 223 396 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	ct	1.00	70.41	70.41
	otc	1.00	0.42	0.42
			Coût total entretien	**70.83**

Entretien **Réparation réalisé le 30/06/2025 à 225 675 kms par Renault LEGE**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	REPARATION DE ROUE ARD à 227.382 km	1.00	16.67	16.67
	REPARATION DE ROUE ARD à 228 766 KM	1.00	16.67	16.67
			Coût total entretien	**33.34**

Entretien **Réparation réalisé le 14/10/2025 à 225 675 kms par CITROEN CLISSON**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	REPARATION JOINT DE PORTE	1.00	0.00	0.00
	TOTAL	1.00	225.03	225.03
			Coût total entretien	**225.03**

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2018 au 31/10/2025 **8 960.17**