# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

**N° D'IMPRIMÉ :** ZD12246180

**EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER**

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| CT VLTP | 26/06/2025 | 25009665 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**

Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**

25/06/2026

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**

Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**

N° D'AGRÉMENT : S049Z207

(9) RAISON SOCIALE : Auto Contrôle Pouancéen

(3) COORDONNÉES : 10 Bis Rue de la Grand Prée Pouancé

49420 Ombrée d'Anjou

Tel:0241925959

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**

N° D'AGRÉMENT : 049S1174

SIGNATURE :



**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| FG-023-DF (F) | 14/05/2019 | 14/05/2019 |

| Marque | Désignation commerciale |
|---|---|
| CITROEN | JUMPY SPACE TOURER |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale | Genre |
|---|---|---|
| VF7VAYHVKKZ041937 | M1 | VP |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| M10CTRVP069S333 | GO |

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**

168824

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

**DÉFAILLANCES MINEURES**

1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé (AVG,AVD)

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (G,D)

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/05/2020 : 17717 km / 20/05/2021 : 39051 km / 17/05/2022 : 67885 km / 04/05/2023 : 99781 km / 19/04/2024 : 130979 km

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

| | AVANT G | AVANT D | ARRIERE G | ARRIERE D |
|---|---|---|---|---|
| **Ripage (-8 à +8m/km) :** | -0.7 m/km | | | |
| **Dissymétrie suspension (≤30%) :** | 17% | | 12% | |
| **Forces verticales :** | 1061 daN | | 789 daN | |
| **Frein de service** | | | | |
| Forces de freinage : | 401 daN | 388 daN | 292 daN | 275 daN |
| Déséquilibre (<20%) : | 4% | | 6% | |
| Forces de freinage (efficacité): | 401 daN | 388 daN | 292 daN | 275 daN |
| Taux d'efficacité global (≥58%) : | 73 | | | |
| **Frein de stationnement** | Taux d'efficacité (≥18%) : 25% | | | |
| **Émissions à l'échappement** | | | | |
| **Opacité des fumées (0.51 m-1)** | C1 : <0.10 | C2 : <0.10 | | |
| **Feux de croisement (-3.0% à -0.5%)** | -1.3% | -0.7% | | |
| **Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)** | -4.0% | -4.0% | | |

S049Z207