Offre SAV

FAUN SERVICES RHONE ALPES
220 BLVD. DOCTEUR HENRI-JEAN ARNAUD
07500 GUILHERAND GRANGES
France

Adr fact c07126
CA BEAUNE COTE ET SUD
14 RUE PHILIPPE TRINQUET
21200 BEAUNE
France

Utilisateur final C07126A2
CA BEAUNE COTE ET SUD
4 RUE DU MOULIN PERPREUIL
21200 BEAUNE
France

N° Série : 37745
Parc :
Chassis : VF629CHB000002390
Immatriculation : CN-672-XV

Origine BEAUNE CHAGNY NOLAY (CA)
Téléphone 03 80 24 56 80

Offre	Date création	Imprimer date	Expire le	Page
DB009155	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	Page 1 of 3

DEPOSE DU FOULOIR
DECOUPE ET REMPLACEMENT DES RAILS DE CAISSON
DECOUPE ET REMPLACEMENT DES TUBES DE FOULOIR
DOUBLAGE DU PLANCHER DE CAISSON 5 MM SOUS LES RAILS
DEPOSE DE LA COMPACTION
REMPLACEMENT DU CHARIOT AVEC TOUS LES AXES + PATINS + SABOTS
REMPLACEMENT DES ROTULES DE PELLE
DOUBLAGE TREMIE + FLASQUES + RACLEUR
DEPOSE DES CHAISES DU LEVE CONTENAIRE
REMPLACEMENT DES PATINS + NAPPES
REMPLACEMENT DES DEUX VERINS DE CHARIOT
ENTRETIEN (vidange + filtre + joint de porte + ertalen)
CONTROLE ET ESSAIS

Ligne	Art. réparé	Description	UM	Code tâche	Type service
1	903774500	BENNE VR 519 TW A +GR.	UN	07-FN	FACT100%

ART

Description	Qté	Prix Unit	Montant Total	% Rem	Facturable
VERIN CHARIOT 110x55C780	1.0	1,410.00	1,410.00	15%	1,198.50
VERIN CHARIOT 110x55C780	1.0	1,410.00	1,410.00	15%	1,198.50
TOLE 3MM 1500X2100	140.0	7.91	1,107.40	15%	941.29
CHARIOT VR5 STD	1.0	6,777.00	6,777.00	15%	5,760.45
CARTER GRAISSAGE CENTRE	1.0	71.60	71.60	15%	60.86
CARTER DE GRAISSAGE VR5	2.0	65.10	130.20	15%	110.67
PROTECTION GRAISSAGE G	1.0	96.40	96.40	15%	81.94
PROTECTION GRAISSAGE D	1.0	96.90	96.90	15%	82.37
VIS H M 6- 60/ 22	4.0	0.47	1.88	15%	1.60
AXE VERIN MeSeXe	4.0	127.30	509.20	15%	432.82
AXE VERIN PELLE-CHARIOT	2.0	90.40	180.80	15%	153.68
AXE GALET/PATIN CHARIOT	2.0	340.80	681.60	15%	579.36
RAIL GAUCHE GUIDE FOUL	1.0	1,143.00	1,143.00	15%	971.55

RAIL DROIT GUIDE FOUL	1.0	1,143.00	1,143.00	15%	971.55
BOUCHON GUIDE FOULOIR	4.0	3.49	13.96	15%	11.87
BOUCHON GUIDE FOULOIR	4.0	3.38	13.52	15%	11.49
TUBE GUIDE FOULOIR AVEC	2.0	328.10	656.20	15%	557.77
ARRET DE GLISSIERE	2.0	10.87	21.74	15%	18.48
GLISSIERE FOULOIR	4.0	60.40	241.60	15%	205.36
CARTOUCHE FILTRE PRES.	1.0	115.10	115.10	15%	97.84
JOINT PORTE 211 131/ VR5	1.0	144.90	144.90	15%	123.17
FILTRE A AIR-RESERVOIR	1.0	52.80	52.80	15%	44.88
PATIN GUIDAGE TWIN	4.0	371.80	1,487.20	15%	1,264.12
NAPPE 8 TUYAUX COLLES	2.0	416.80	833.60	15%	708.56
AXE GALET/PATIN CHARIOT	2.0	506.80	1,013.60	15%	861.56
BRIDE ROTULE PELLE SE	2.0	40.50	81.00	15%	68.85
BRIDE ROTULE PELLE SE	2.0	33.40	66.80	15%	56.78
JOINT ROTULE D.: 70	4.0	27.70	110.80	15%	94.18
JOINT ROTULE D.: 50	2.0	23.30	46.60	15%	39.61
ROTULE GE70ES2GS	2.0	224.70	449.40	15%	381.99
ROTULE GE50DO2-RS	4.0	101.70	406.80	15%	345.78
PATIN DE RAIL VR5	4.0	269.30	1,077.20	15%	915.62
ARRET AXE GALET CHARIOT	2.0	34.80	69.60	15%	59.16
ARRET AXE DEMONTAGE	2.0	32.30	64.60	15%	54.91
SABOT DE CHARIOT	4.0	62.30	249.20	15%	211.82
DOUBLURE TREMIE 211	1.0	1,272.00	1,272.00	15%	1,081.20
DOUBLURE COTE TREMIE 121	2.0	143.80	287.60	15%	244.46
DOUBLURE COTE TREMIE 121 211 HAUTE	2.0	174.70	349.40	15%	296.99
TOLE PLIEE RACLEUR 209AM	1.0	425.70	425.70	15%	361.85
CORNIERE DE PORTE GAUCHE	1.0	88.20	88.20	15%	74.97
CORNIERE DE PORTE DROITE	1.0	88.20	88.20	15%	74.97
RENFORT FOULOIR	1.0	160.10	160.10	15%	136.09
		Total	**ART**		**20,949.47**

MO

Description	Qté	Prix Unit	Montant Total	Facturable
MO TAUX 100%	76.0	83.00	6,308.00	6,308.00
		Total	**MO**	**6,308.00**
			Total article réparé	**27,257.47**

Proposition Commerciale :

Total offre		27,257.47
TVA	20.00 %	5,451.49
TTC		32,708.96
		EUR

Devis crée par : MOUNIER Tanguy

Cachet et Signature

Bon pour accord
Date

Le responsable du centre de service

Le Client