SARL GS FROID 31
32, Rue Galilée
Rés. 3 Etoiles - Apt11
31700 BLAGNAC
Port. : +33 7 62 37 14 80
gs.froid31@gmail.com
RCS : 881 894 356 R.C. TOULOUSE

MAIRIE DE BLAGNAC
Place des Arts
31700 BLAGNAC
Email : g.sautet@mairie-blagnac.fr

FACTURE N° 21-07-697

Le mardi 20 juillet 2021

Références véhicule et froid

COMMANDE	VÉHICULE	TYPE	IMMATRICULATION	KMS	MODÉLE FRIGO	N° SÉRIE	HEURES DIESEL	HEURES ÉLEC	ANNÉE MES
10-CTM2021-006824-0000-DV1-21-07-8	RENAULT	KANGOO	BV 820 EY	48516	TK V100	0001124484	2176,3	1001,5	M34I

Référence	Désignation	Quantité	PU Vente	TVA	Montant HT	Image
613852	Déshydrateur	1,00	54,65 €	20,00	54,65 €	
781375	Ventilateur Condenseur	1,00	212,30 €	20,00	212,30 €	
	Dosette huile POE	1,00	10,00 €	20,00	10,00 €	
	Bombe Nettoyage	1,00	2,80 €	20,00	2,80 €	
331015	Joint	4,00	2,15 €	20,00	8,60 €	
	Désinfectant évaporateur	1,00	0,50 €	20,00	0,50 €	
	Bouchon 1/4	2,00	2,95 €	20,00	5,90 €	
	Fréon R 404 A	0,70	101,00 €	20,00	70,70 €	
	Petites fournitures	1,00	2,10 €	20,00	2,10 €	
	Forfait récupération Fréon	1,00	42,00 €	20,00	42,00 €	
	Mise sous Vide	1,00	42,00 €	20,00	42,00 €	
	Chasse Azote	1,00	42,00 €	20,00	42,00 €	
	Brasure	1,00	22,00 €	20,00	22,00 €	
	Forfait déplacement BLAGNAC	1,00	22,00 €	20,00	22,00 €	
	M.O Froid Embarqué	3,00	68,50 €	20,00	205,50 €	
	Intervention du 16/07/2021 : Alarme LP - Fuite fréon sur soudure BP sortie compresseur. Récupération fréon, dépose tubulure BP et réparation brasure + repose. Remplacement des joints. Remplacement du déshydrateur + nettoyage buse détendeur. Mise sous vide et azote. Appoint huile compresseur secteur. Remplacement ventilateur condenseur défectueux. Réintroduction fréon + appoint et essai OK.					

Conditions de paiement :
• 100,00 % soit 891,66 € à payer le :
19/08/2021 (30 jours).

Total HT	**743,05 €**
TVA (20 %)	**148,61 €**
Total TTC	**891,66 €**

Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 1780 7000 2265 5212 7075 203 BIC/SWIFT : CCBPFRPPTLS