EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

DEKRA

N° d'imprimé : K009669549

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

| NATURE DU CONTRÔLE | (3) DATE DU CONTRÔLE | N° DU PROCÈS-VERBAL |
|---|---|---|
| Contre-visite | 12/08/2026 | 26031036 |

**(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE**
Favorable

**(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ**
04/08/2027

**NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE**
Contrôle technique périodique

**IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE**
N° D'AGRÉMENT : S044K298

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : Voie Communale 1
La Maison Neuve
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

**(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR**
N° D'AGRÉMENT : 044K7041

SIGNATURE :

**IDENTIFICATION DU VÉHICULE**

| (2) Immatriculation et pays | Date d'immatriculation | Date de 1ère mise en circulation |
|---|---|---|
| CX-598-LX (F) | 01/08/2013 | 03/04/2009 |

| Marque | Genre | Carrosserie |
|---|---|---|
| IVECO | CAM | BENNE |

| (1) N° dans la série du type (VIN) | (5) Catégorie internationale |
|---|---|
| WJME2NPS40C224537 | N3G |

| Type/CNIT | Énergie |
|---|---|
| KE2N3641B42 | GO |

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

**(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ**
461076

**(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ**

***La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique***

**DÉFAILLANCES MINEURES :**

| | |
|---|---|
| 0.2.1.c.1. | NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles |
| 0.6.2.a.1. | CERTIFICAT DE CARROSSAGE : Absent ou non conforme |
| 1.2.1.b.1. | PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (Essieu 2) |
| 3.2.1.a.1. | ÉTAT DES VITRAGES : Vitrage fissuré ou décoloré (Avant Gauche Supérieur) |
| 4.1.1.b.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace) (Droite Gauche) |
| 4.5.1.b.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE) : Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise) (Droite) |
| 4.5.2.a.1. | RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche) |
| 4.6.1.b.1. | ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE) : Glace défectueuse |
| 4.8.1.a.1. | ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE) : Dispositif défectueux ou endommagé (Arrière Droite Gauche) |
| 6.2.1.a.1. | ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (Latéral Gauche Milieu) |
| 6.2.5.a.1. | SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux |
| 6.2.8.a.1. | MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE : Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé (Latéral Droite Inférieur) |
| 6.2.13.b.1. | AUTRES OUVRANTS : Détérioration (Latéral Gauche Milieu Inférieur) |
| 7.2.1.b.1. | EXTINCTEUR : Non conforme aux exigences (Avant Droite Intérieur; Latéral Droite Avant Extérieur) |
| 8.2.22.c.1. | OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important<br>Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0420 P0562 P0563 P208B |

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**
ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

**INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE**
PROCÈS-VERBAL N° : 26030970 DATE : 05/08/2026

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE : S044K298

**MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES**

**Opacité des fumées (≤0.84 $m^{-1}$) :**
C1: <0.10 $m^{-1}$ C2: 0.10 $m^{-1}$
**Frein de service :**
Efficacité globale (≥ 45%) : global: 62%
Efficacité par essieu : E1: 66% E2: 63% E3: 55%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 11% E2: 20% E3: 18%
**Frein de stationnement :** Efficacité (≥ 18%) : 34%
**Frein de secours :**
Efficacité globale (≥ 23%) : global: 34%
Efficacité par essieu : E2: 57% E3: 50%
Déséquilibre (< 30%) : E2: 11% E3: 11%
**Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) :** h: < 0,8 m
**Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) :** G: 1.6% D: -2.7%