EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 639016475

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	03/08/2026	26045985

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/08/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S086S011

(9) RAISON SOCIALE : **LOUDUN AUTO BILAN**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0549223458
17 RUE DES ARTISANS
86200 LOUDUN

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 037C1004
SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
DE-058-NC (F)	26/08/2024	01/04/2014

Marque	Désignation commerciale
NISSAN	PRIMASTAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VSKF4A1A6UY642078	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10NSSVS011K358	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

286182

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) critique(s)

5.3.5.a.3. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLEOPNEUMATIQUE : Système inutilisable

Défaillance(s) majeure(s)

3.5.1.a.2. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE : Lave-glace inopérant
4.1.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AVG,AVD.
4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.
4.2.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIERE ET LATERAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR) : Source lumineuse défectueuse, AVG.
4.3.1.a.2. ETAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP) : Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, C.
5.1.1.b.2. ESSIEUX : Mauvaise fixation, ARG.
8.2.22.e.2. OPACITE : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

Défaillance(s) mineure(s)

2.1.5.b.1. DIRECTION ASSISTEE : Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN)
8.2.22.d.1. OPACITE : Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

17/11/2018 : 151015km / 16/11/2019 : 213020km / 02/07/2021 : 220893km / 01/07/2022 : 227870km / 29/06/2023 : 243708km / 28/06/2024 : 264138km / 27/06/2025 : 275703km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 a + 8m/km):	+2.0m/Km			
Forces verticales :	1212daN		818daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	402daN	395daN	260daN	272daN
Déséquilibre (<20%):	2%		5%	
Forces de freinage (efficacité) :	402daN	395daN	260daN	272daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	65%			
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 19%				
Feux de croisement (-3% à -0,5%)	+0.7%	+0.8%		