LAND-ROVER DEFENDER 61788 19/05/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
LAND-ROVER	**DEFENDER**	**61788**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
19/05/2009	**VÉHICULE ENTIÈREMENT DÉMONTÉ À L'INTÉRIEUR ET DANS LE COMPARTIMENT MOTEUR. VÉHICULE TYPE DONNEUSE DE PIÈCES. L'ENSEMBLE DE L'HISTORIQUE PEUT ÊTRE DONNÉ PAR LE GESTIONNAIRE DU PARC. LE MOTEUR N'EST PAS BLOQUÉ. LES ÉQUIPEMENTS SAPEURS-POMPIERS SERONT RETIRÉS AVANT LA LIVRAISON. LE VÉHICULE NE POURRA PAS REPRENDRE LA ROUTE.**



Le

01/09/2026

À

SDIS SAVOIE 73, 226 RUE DE LA PERRODIÈRE, 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/b6ec5756-7493-459b-a3c5-ed037c2577b3

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	INCENDIE
Identification vendeur	SDIS73

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Land-Rover
Modèle	Defender
Date de mise en circulation ou année	19/05/2009
Numéro de série	SALLDHMS89A778722
Numéro d'immatriculation (A)	AA153RR
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	HS
Etat trains roulants	À réviser
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Nombre de places (car & bus)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Remontage du véhicule Donneuse de pièces Turbo absent Moteur tournant Information à demander avec gestionnaire
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VLTT
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	235/85R16
Etat des pneus	Passable
Etat carrosserie	Passable - rouillé
Etat soubassements	Corrosion - rouille perforante
État de l'intérieur	Démonte
Transmission	À réviser - à remonter
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur








Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles





Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	61788

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale

Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite

Photo sièges avant

Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3







Photo dégât 4



Photo dégât 5





Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9	
Photo dégât 10	

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Véhicule entièrement démonté à l'intérieur et dans le compartiment moteur. Véhicule type donneuse de pièces. L'ensemble de l'historique peut être donné par le gestionnaire du parc. Le moteur n'est pas bloqué. Les équipements sapeurs-pompiers seront retirés avant la livraison. Le véhicule ne pourra pas reprendre la route.
Photos annexes	