EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

NORISKO

N° d'imprimé : D134774227

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	08/10/2025	25211420

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/12/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S079V019

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN DU BOCAGE

(9) COORDONNÉES : ZI N 6
Rue de Bel Air

79300 BRESSUIRE

Tél : 05.49.65.37.36 Fax:

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 079F0120

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation ou vers.	Date d'immat. usine	Date de 1ère mise en circulation
BX-919-AW(F)	15/04/2014	28/10/2011

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	PARTNER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF37F9HXCBJ763124	N1	CTTE

Type/ACNIT	Énergie
N10PGTCT001J386	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

256897

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCE(S) MAJEURE(S) :

0.1.1.d.2. PLAQUES D'IMMATRICULATION : Plaque non conforme : AR

6.1.4.a.2. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE : Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : AR, AVD

6.1.7.g.2. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé : AVG

7.7.1.a.2. AVERTISSEUR SONORE : Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant

8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement

DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

1.1.13.a.1. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante : AVD, AVG

2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré : AVD, AVG

4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux : AVD, AVG

4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse

6.1.1.g.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis: AR, C

6.1.7.g.1. TRANSMISSION : Capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVD

6.2.5.a.1. SIÈGE CONDUCTEUR : Siège défectueux

6.2.10.a.1. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTI-PROJECTIONS : Manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0401 P0409 P0490 P1351 P1459

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :

```
21.10.2024:  243 814 km / 29.11.2023:  232 567 km / 18.10.2023:  229 975 km
24.10.2022:  207 978 km / 19.10.2021:  186 014 km / 07.10.2020:  176 538 km
28.10.2019:  158 399 km / 26.10.2018:  139 260 km
```

CONTRE VISITE
Validité 2 MOIS
sur RDV

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT		ARRIERE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km):	+0.5 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%):	1 %		2 %	
Force verticales :	867 daN		806 daN	
Frein de service				
Forces de freinage (déséquilibre) :	318 daN	290 daN	223 daN	233 daN
Déséquilibre (< 20%) :	9 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :	318 daN	290 daN	223 daN	233 daN
Taux d'efficacité globale (≥ 50%) : 63 %				
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 27 %				
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%):	-1.2 %	-1.1 %		