RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EZ-185-SB**	Modèle	**RENAULT KANGOO**
Mis en service le	**13/08/2018**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**218 114**	N° Série	**VF1KW41B161337964**

Du 01/01/2000 au 31/10/2026

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 29/05/2019 à 31 590 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	145.00	145.00
			Coût total entretien	**145.00**

Entretien **Réparation réalisé le 04/09/2020 à 52 037 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	lunette arriere	1.00	226.00	226.00
			Coût total entretien	**226.00**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 05/11/2020 à 59 578 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	20.00	20.00
			Coût total entretien	**20.00**

Entretien **Filtre air pollen gazoil réalisé le 05/11/2020 à 59 578 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	7.00	7.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	10.00	10.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	10.00	10.00
			Coût total entretien	**27.00**

Entretien **Réparation réalisé le 12/01/2021 à 65 345 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant	2.00	56.00	112.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	34.00	34.00
			Coût total entretien	**146.00**

Entretien **Réparation réalisé le 08/06/2021 à 81 198 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
DISAV	Disque AV	1.00	91.00	91.00
PLAQ AVANT	plaquettes avant	1.00	35.00	35.00
	MO	1.00	35.00	35.00
			Coût total entretien	**161.00**

Entretien **Réparation réalisé le 10/06/2021 à 81 366 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	retro AVD	1.00	149.00	149.00
	MO	1.00	35.00	35.00
			Coût total entretien	**184.00**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 21/09/2021 à 89 652 kms par Renault vannes bodemer Herriot**

Pièces		Qté.	P.U.	Total

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EZ-185-SB**	Modèle	**RENAULT KANGOO**
Mis en service le	**13/08/2018**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**218 114**	N° Série	**VF1KW41B161337964**

Du 01/01/2000 au 31/10/2026

VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	292.00	292.00
	filtre pollen + gazole + air	1.00	50.00	50.00
	essuies glace	1.00	32.00	32.00
			Coût total entretien	**374.00**

Entretien **Réparation réalisé le 17/08/2022 à 113 440 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PNEUS AV	Pneus Avant droit	1.00	68.00	68.00
			Coût total entretien	**68.00**

Entretien **Réparation réalisé le 18/11/2022 à 118 277 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	balais essuies glace	1.00	32.00	32.00
			Coût total entretien	**32.00**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 22/11/2022 à 118 753 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
VID	Forfait Vidange, filtre à huile	1.00	50.00	50.00
	MO	1.00	35.00	35.00
			Coût total entretien	**85.00**

Entretien **Filtre air pollen gazoil réalisé le 22/11/2022 à 118 753 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FLT AIR	Filtre à Air	1.00	11.00	11.00
FLT POLLEN	Filtre à Pollen	1.00	16.00	16.00
FLT GO	Filtre à Gasoil	1.00	42.00	42.00
			Coût total entretien	**69.00**

Entretien **Réparation réalisé le 02/03/2023 à 124 295 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	pare boue AVD	1.00	103.00	103.00
	MO	1.50	35.00	52.50
			Coût total entretien	**155.50**

Entretien **Réparation réalisé le 02/05/2023 à 127 621 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	capteur pression FAP	1.00	162.00	162.00
	tuyau	1.00	37.00	37.00
	MO	3.00	105.00	315.00
			Coût total entretien	**514.00**

Entretien **Distribution réalisé le 09/06/2023 à 130 486 kms par DSI Automobiles Niort**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Remplacement Kit distri +PAE	3.75	78.50	294.38

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EZ-185-SB**	Modèle	**RENAULT KANGOO**
Mis en service le	**13/08/2018**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**218 114**	N° Série	**VF1KW41B161337964**

Du 01/01/2000 au 31/10/2026

	Kit Distri +PAE	1.00	224.40	224.40
	Liquide de refroidissement	5.00	2.08	10.40
	remplacement Courroie accessoire	0.50	69.17	34.59
	courroie acessoire	1.00	26.35	26.35
	lampe w5w	1.00	0.98	0.98
	lampe p21w	1.00	1.58	1.58
	visserie	1.00	6.00	6.00
	Eco participation	1.00	2.92	2.92
			Coût total entretien	**601.60**

Entretien **Réparation réalisé le 16/06/2023 à 130 486 kms par Castel**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Pompe lave glace	1.00	10.83	10.83
PLAQAV	PLAQUETTES AVANT	1.00	43.05	43.05
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	35.00	17.50
			Coût total entretien	**71.38**

Entretien **Réparation réalisé le 13/07/2023 à 131 385 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
PN	Pneus AR	2.00	76.16	152.32
MO	MAIN D OEUVRE	0.50	35.00	17.50
			Coût total entretien	**169.82**

Entretien **REVISION 30000KM réalisé le 08/12/2023 à 149 019 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	HUILE 5W30	5.00	6.50	32.50
	FILTRE A HUILE	1.00	8.64	8.64
	PNEU	2.00	76.16	152.32
ROT DIR	ROTULE DIRECTION AVD	1.00	55.06	55.06
JEU ESS GLACE	BALAI ESSUIE GLACE AV	1.00	34.70	34.70
MAIN	MAIN d'OEUVRE	2.00	40.00	80.00
			Coût total entretien	**363.22**

Entretien **Réparation réalisé le 23/05/2024 à 169 785 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	JEU DE PLAQUETTES AR	1.00	56.08	56.08
	BATTERIE	1.00	112.55	112.55
MAIN	MAIN d'OEUVRE	1.00	40.00	40.00
			Coût total entretien	**208.63**

Entretien **Réparation réalisé le 26/06/2024 à 171 874 kms par MONAMILIGO**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	balais essue glace av	1.00	34.70	34.70

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EZ-185-SB**	Modèle	**RENAULT KANGOO**
Mis en service le	**13/08/2018**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**218 114**	N° Série	**VF1KW41B161337964**

Du 01/01/2000 au 31/10/2026

Coût total entretien	**34.70**

Entretien **Carrosserie réalisé le 17/09/2024 à 177 468 kms par GLASS PRO SERVICES OUEST**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	PARE-BRISE	1.00	200.00	200.00
	ENJOLIVEUR COUVRE-JOINT	1.00	30.00	30.00
	KIT COLLAGE	1.00	50.00	50.00
	Tôlerie 2	1.50	69.00	103.50
	Identification	1.00	8.00	8.00
	Consommables	1.00	7.50	7.50
	Recyclage	1.00	5.00	5.00
	REMISE	1.00	-80.80	-80.80
	Coût total entretien			**323.20**

Entretien **Réparation réalisé le 23/09/2024 à 177 468 kms par AD TAVEAU**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	BALAI ESSUIE GLACE	1.00	24.00	24.00
	BALAIS ESSUIE GLACE	1.00	24.92	24.92
	Coût total entretien			**48.92**

Entretien **Réparation réalisé le 30/09/2024 à 179 356 kms par AD TAVEAU**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Lampe H4	2.00	8.33	16.66
	Coût total entretien			**16.66**

Entretien **Réparation réalisé le 16/01/2025 à 190 148 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
FORFAIT ENTRETIEN 5W40	entretien	1.00	290.51	290.51
LUS PH	LUSTRAGE PHARES	2.00	31.67	63.34
	Coût total entretien			**353.85**

Entretien **ENTRETIEN INTERMEDIAIRE (vidange simple f à huile) réalisé le 17/01/2025**

Entretien **controle technique réalisé le 12/05/2025 à 198 738 kms**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	controle technique dekra niort	1.00	65.83	65.83
	Coût total entretien			**65.83**

Entretien **Réparation réalisé le 16/05/2025 à 198 738 kms par DSI Automobiles Niort**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Mecanique " graissage porte serrure tour vehicule"	0.75	69.17	51.88
	Coût total entretien			**51.88**

Entretien **Distribution réalisé le 09/06/2025 à 199 232 kms par DSI Automobiles Niort**

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EZ-185-SB**	Modèle	**RENAULT KANGOO**
Mis en service le	**13/08/2018**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**218 114**	N° Série	**VF1KW41B161337964**

Du 01/01/2000 au 31/10/2026

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	Kit distribution + PAE	1.00	223.47	223.47
	Liquide de refroidissement	6.00	1.77	10.62
	Remplacement Courroie accessoire	0.50	69.17	34.59
	Courroie accessoire	1.00	25.08	25.08
	LAmpe w5w	1.00	0.98	0.98
	Visserie	1.00	20.50	20.50
	ecoparticipation	1.00	0.52	0.52
	Remplacement kit distribution	4.50	78.50	353.25
	Forfait vidange	1.00	85.00	85.00
	Remplacement Filtre à huile	1.00	12.50	12.50
	Filtre à huile bosch	1.00	12.71	12.71
	Remplacement Filtre à gasoil	1.00	17.65	17.65
	Filtre à Gasoil	1.00	66.51	66.51
	remplacement Filtre pollen	1.00	13.25	13.25
	Filtre Pollen	1.00	24.40	24.40
	Remplacement Filtre à air	1.00	10.85	10.85
	Filtre à air	1.00	21.66	21.66
	jeux balai Essui glace	1.00	41.57	41.57
	Forfait purge frei	1.00	37.42	37.42
	Forfait Remplacement Pneu valve	2.00	12.50	25.00
	Pneu Kleber	2.00	77.42	154.84
	Controle géometrie	1.00	65.83	65.83
	Remplacement disque et plaquette avant	1.00	69.17	69.17
	Disque av	2.00	103.45	206.90
	plaquette av bosc	1.00	76.83	76.83
	remplacement biellette plus rotules av g	1.50	69.17	103.76
	Biellette DA G DELD	1.00	57.38	57.38
	Rotule DA G DELD	1.00	48.28	48.28
	Reglage train Roulant	1.00	65.83	65.83
			Coût total entretien	**1 886.35**

Entretien **Réparation réalisé le 10/06/2025 à 201 144 kms par DSI Automobiles Niort**

Pièces		Qté.	P.U.	Total
	remplacement kit distribution	3.75	78.50	294.38
	kit distri + pompe a eau	1.00	224.40	224.40
	liquide refroidissement	2.08	5.00	10.40
	remplacement courroie accessoire	0.50	69.17	34.59
	courroie accessoires	1.00	26.35	26.35
	lampe w5w	1.00	0.98	0.98
	lampe p21w	1.00	1.58	1.58
	visserie divers petites fournitures	1.00	6.00	6.00

RECAPITULATIF DES ENTRETIENS REALISES

Société **MONAMILIGO**
DU PUITS DE LA GRANGE
ZONE DE TABARI
44190 CLISSON

Véhicule	**EZ-185-SB**	Modèle	**RENAULT KANGOO**
Mis en service le	**13/08/2018**	Marque	**Renault**
Kilométrage actuel	**218 114**	N° Série	**VF1KW41B161337964**

Du 01/01/2000 au 31/10/2026

eco participation	1.00	2.92	2.92
Coût total entretien			**601.60**

Entretien **Réparation réalisé le 02/12/2025 à 210 938 kms par DSI Automobiles Niort**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
forfait remplacement pneu valve	1.00	0.00	0.00
Pneus kleber	1.00	0.00	0.00
Total intervention	1.00	194.04	194.04
Coût total entretien			**194.04**

Entretien **Réparation réalisé le 07/05/2026 à 217 249 kms**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
forfait entretien vidange complète	1.00	0.00	0.00
Rplt aerateur	1.00	0.00	0.00
raclette vitre	1.00	0.00	0.00
Total intervention	1.00	449.72	449.72
Coût total entretien			**449.72**

Entretien **controle technique réalisé le 11/05/2026 à 217 249 kms**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
controle technique	1.00	0.00	0.00
Total	1.00	65.83	65.83
Coût total entretien			**65.83**

Entretien **Réparation réalisé le 29/05/2026 à 218 114 kms par Renault Secondigny - Garage Bellevue Automobiles**

Pièces	Qté.	P.U.	Total
controle visite	1.00	0.00	0.00
refection eclairage	1.00	0.00	0.00
depose repose tambours de freins	1.00	0.00	0.00
remise en place collier cremaillère av g	1.00	0.00	0.00
Total	1.00	165.63	165.63
Coût total entretien			**165.63**

Coût total des entretiens pour la période du 01/01/2000 au 31/10/2026 **7 879.36**