AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F069474125

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT VLTP	30/04/2026	26041010

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances critiques

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

30/04/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S035F228**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE AUTOGUICHENNAIS

(3) COORDONNÉES :
1 RUE MADELEINE BRES
PARC D'ACTIVITE LA COURTINAIS
35580 GUICHEN
02.99.65.13.74

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 035Z1153

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FH-725-HK (F)	03-06-2025	26-06-2019

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1WK000763563735	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10RENVP954P515	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

139831

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances critiques

1.2.1.b.3. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre important sur l'essieu directeur (AV)

Défaillances majeures

1.1.2.a.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE : Course trop grande, réserve de course insuffisante

1.1.21.a.2. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET : Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage (AVG)

5.2.3.a.2. PNEUMATIQUES : La taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière (AVG,AVD,ARG,ARD)

5.2.3.e.2. PNEUMATIQUES : L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint (ARG,ARD)

Défaillances mineures

5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger (AVG,AVD,AR)

7.3.1.a.1. SERRURE ET DISPOSITIF ANTIVOL : Le dispositif antivol ne fonctionne pas

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important

Code(s) défaut(s) standard(s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : P0380

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 22/06/2020:25723 Kms / 17/06/2021:45714 Kms / 14/06/2022:65906 Kms / 08/06/2023:76276 Kms / 06/06/2024:93747 Kms / 07/05/2025:107101 Kms / 02/06/2025:109082 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+1.1m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		1%			18%	
Forces verticales		934daN			600daN	
Frein de service						
Forces de freinage	18daN		309daN	202daN		209daN
Déséquilibre (<20%)		95%			4%	
Force de freinage (efficacité)	346daN		397daN	213daN		197daN
Taux d'efficacité (=>58%)			75%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			23%			

Opacité des fumées (0.43m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-0.9% D:-1.2%

L 069 450 001 - 11/25 ☆