AUTOVISION PL
CONTROLE TECHNIQUE POIDS LOURDS

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : J004305080

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	06/02/2020	20383851

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

05/02/2021

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S076J130**
(9) RAISON SOCIALE :
AUTOVISION PL
(3) COORDONNÉES :
AÉRODROME DE DIEPPE ST AUBIN

76550 ST AUBIN SUR SCIE
02.32.90.05.26

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 076J7013
NOM ET PRENOM : Benjamin BARRAY
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
3288 RV 76 (F)	07/04/1997	07/04/1997

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	VASP	INCENDIE

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
VF64A0CE500003222	N3

Type/CNIT	Energie
40ACE532MOD	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

28789

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ETAT DE CHARGE : En charge
CATEGORIE DU VEHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITE

Défaillances mineures

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
2.1.3.g.1. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION : Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré (Essieu 1 Droite, Essieu 1 Gauche)
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤3.00m-1) :
C1:0.10m-1 C2:0.72m-1

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 45%) : 63%
Efficacité par essieu : E1 : 73% E2 : 57%
Déséquilibre (<20%) E1 : 6% E2 : 3%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 31%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 23%) : 31%
Efficacité par essieu : E2 : 50%
Déséquilibre (<30%) E2 : 3%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G:-2.0% D:-2.5% h<0,8m
Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G:+0.2% D:-1.1%

CT RG PL 004 261 001 / 07/19