trustoo

PEUGEOT BOXER 135744

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	BOXER	135744	

Date de mise en circulation ou année

Commentaires généraux

VÉHICULE UTILITAIRE PEUGEOT BOXER IMMATRICULÉ FV959 VR RELATIVEMENT BON ÉTAT AU NIVEAU DE LA CARROSSERIE MOTEUR HS IMPOSSIBLE À DÉPLACER CAR PERSONNE N'ÉTAIT DISPONIBLE POUR LE POUSSER. IMPOSSIBLE ÉGALEMENT DE CONTRÔLER SI LA CLIMATISATION EST FONCTIONNELLE. LE VÉHICULE À MON ARRIVÉE ÉTAIT ENCORE ENTIÈREMENT CHARGÉ AVEC DU MATÉRIEL DONC IMPOSSIBLE DE VÉRIFIER L'ÉTAT

Le

22/06/2026

À

SARREBOURG - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c74f4178-d5fb-455a-80d5-022cfa32f8bf

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Peugeot boxer
Identification vendeur	Animaux refrigeration

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Boxer
Date de mise en circulation ou année	
Numéro de série	Vf3ybanfb12p57604
Numéro d'immatriculation (A)	Fv-959-vr
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuelle
Etat trains roulants	Bon, pneus neufs.
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation, radar de recul arrière
Nombre de places (car & bus)	3 places
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Moteur HS.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	
Nombre de portes	
Taille des pneumatiques	215/70 R15C
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Bonne état
Etat soubassements	Léger enfoncement lattetal gauche
État de l'intérieur	Sale, mais pas de défauts.
Transmission	Manuelle
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	

Autre document







PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur








Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	135744

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite





Photo sièges avant




Photo sièges arrière

Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)









Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES


Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Véhicule utilitaire Peugeot Boxer immatriculé fv959 VR relativement bon état au niveau de la carrosserie moteur HS impossible à déplacer car personne n'était disponible pour le pousser. Impossible également de contrôler si la climatisation est fonctionnelle. Le véhicule à mon arrivée était encore entièrement chargé avec du matériel donc impossible de vérifier l'état intérieur du fourgon arrière. La carte grise ainsi qu'une clé a déjà été envoyé en recommandé au loueur.
Photos annexes	