EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F066235268

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	08/08/2025	25042743

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Défavorable pour défaillances majeures

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

07/10/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : **S073F099**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE FRANCIN

(3) COORDONNÉES :
175 RUE DE LA SCIERIE

73800 PORTE DE SAVOIE
04.79.84.18.55

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 038Z1424

SIGNATURE :



IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EM-457-FE (F)	12-10-2021	04-05-2017

Marque	Désignation commerciale
LES DAUPHINS	DUCATO TORINO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
ZFA25000002951963	M1	VASP

Type/CNIT	Énergie
M10DAUVS1386545	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

385649

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances majeures

- 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) (ARD)
- 1.4.2.a.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT : Efficacité insuffisante ARD

Défaillances mineures

- 1.1.12.b.1. FLEXIBLES DE FREINS : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts (AVG)
- 2.1.1.e.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION : Manque d'étanchéité
- 4.7.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE) : Source lumineuse partiellement défectueuse
- 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG)
- 6.1.1.a.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse (AVG,ARG)
- 6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (ARD,AVG)
- 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 15/05/2019:84436 Km / 20/05/2020:104194 Km / 02/06/2021:125541 Km / 17/06/2022:202059 Km / 16/08/2022:215773 Km / 04/07/2023:295667 Km / 31/08/2023:304749 Km / 09/08/2024:367382 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.9m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		5%			3%	
Forces verticales		1550daN			1396daN	
Frein de service						
Forces de freinage	470daN		461daN	461daN		486daN
Déséquilibre (<20%)		2%			6%	
Force de freinage (efficacité)	470daN		461daN	461daN		486daN
Taux d'efficacité (=>58%)			63%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			12%			

Opacité des fumées (0.53m-¹) C1:0.38 C2:0.32 C3:0.26 Moyenne:0.32
Feux croisement (-3.0% à -0.5%) G:-0.9% D:-2.0%

CT RG VL 066 150 001 - 04/25 ☆