Bureau Veritas Exploitation SAS
CLERMONT FERRAND
Rue du bois joli
CS90002
63801 COURNON D'AUVERGNE France
Téléphone : 04 73 14 37 50
Mail : gregory.dumas-delage@bureauveritas.com

A l'attention de M. HALTE FABIEN
SICTOM REGION MONTLUCONNAISE
SICTOM REGION MONTLUCONNAISE
GIVRETTE - RUE DU TERRIER

03110 DOMERAT

Rapport de vérification générale périodique d'appareil(s) de levage

CHARIOT A PORTEE VARIABLE MANITOU MLT 735 120 LSU N° 929418

AVEC ECART

Intervention du 28/08/2025

Coordonnées du site :
Nom du site : SICTOM REGION MONTLUCONNAISE CHAMBLET
Latitude : 46.3338
Longitude : 2.6702

Lieu d'intervention :
CHEMIN DU CORRET
03170 CHAMBLET

Numéro d'affaire : 7831920
Référence du rapport : 7831920/21.3.1.R
Rédigé le : 28/08/2025
Par : Gregory DUMAS-DELAGE
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos équipements de travail identifiés ci-après. Ce rapport remplace et annule le ou les éventuel(s) rapport(s) provisoire(s) émis par notre inspecteur lors de son ou ses intervention(s).

Ce rapport comprend une fiche par équipement de travail dans laquelle sont mentionnées : la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, l'avis général, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Nota : les points de vérification dont l'intitulé est suivi d'un astérisque (*) ne sont pas couverts par l'accréditation mentionnée en page de garde du présent rapport.

Rappel des obligations de l'employeur

La vérification, dont le type (mise ou remise en service, périodique) est précisé dans le titre du rapport, a été réalisée en référence à la règlementation mentionnée dans la fiche de l'équipement.

Les examens effectués ainsi que les éventuelles mesures et participations aux essais ont été réalisés :

- dans la configuration présentée le jour de la vérification ;
- sur les parties visibles et accessibles ;
- sans démontage ;
- sans intervention nécessitant la modification ou le déréglage des circuits ou dispositifs de sécurité ;
- en utilisant les accès permanents ou spécialement aménagés, appropriés et conformes à la réglementation.

A défaut d'une demande de l'employeur et de mention contraire dans les fiches du présent rapport, la vérification ne porte pas sur :

- les équipements, appareils de levage, accessoires de levage et moyens d'accès dédiés aux opérations de montage, démontage, maintenance ou transport que ceux-ci soient installés ou non à demeure ;
- les examens et essais de l'efficacité des dispositifs agissant en cas de dépassement des conditions d'emploi (tels que freins de secours et/ou de sécurité, dispositifs hors course, détecteurs de survitesse) nécessitant la mise en œuvre de moyens d'essai particuliers ou la neutralisation de certains organes pouvant présenter des risques importants, notamment pour les opérateurs.

Leurs vérifications peuvent faire l'objet d'une mission complémentaire sur demande de l'employeur.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification soit par :

- les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil
- les épreuves, celles-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie préjudiciable à la résistance et/ou à la stabilité de l'équipement.

Pour mémoire : Seuls les équipements de travail pour lesquels l'arrêté du 1er mars 2004 est cité en texte de référence sur leur fiche correspondante peuvent être utilisés pour du levage de charges.

Nota : Le présent document n'est pas un rapport de vérification de l'état de conformité. Ce document ne peut pas être présenté en réponse à une demande de l'inspection du travail portant sur la vérification de l'état de conformité d'un équipement de travail.

Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, **l'employeur décide ou non la (re)mise ou le maintien en service de chaque équipement** (selon le type de vérification).

De plus, le cas échéant l'employeur doit remédier aux anomalies ou défectuosités constatées lors de la vérification.

Enfin, l'employeur doit tenir à jour :

- **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport ;
- **un carnet de maintenance par appareil de levage**, y consigner toutes les opérations de maintenance et de vérification.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.
Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes / Critères	SANS ECART	AVEC OBSERVATION A Non Non Non	AVEC ECART
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Synthèse

Personne(s) rencontrée(s)

A notre arrivée, nous nous sommes présentés à Jordan.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport :

CHARIOT A PORTEE VARIABLE : 1

Fiche n° 1 : Localisation : appareil mobile
Marque: MANITOU Type: MLT 735 120 LSU n°série: 929418

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | SICTOM REGION MONTLUCONNAISE CHAMBLET

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : CHARIOT A PORTEE VARIABLE

Localisation : appareil mobile

Marque : MANITOU
Type : MLT 735 120 LSU
N° de série : 929418
Année de mise en service : 2013

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
A.2- Affichage capacité	**Replacer le carnet d'abaques de charges**
Code Obs. : GD/291221/110255/0	*Date de 1er signalement : 28/12/2021*
3.13- Flèche, fléchette, téléscope	**Remédier à la fissure localisée en tete de fleche**
Code Obs. : GD/280825/170807/0	*Date de 1er signalement : 28/08/2025* NOUVEAU
4.4- Organes de roulement	**Prévoir le remplacement des pneus avants**
Code Obs. : GD/280825/170904/0	*Date de 1er signalement : 28/08/2025* NOUVEAU
7.9- Eclairage	**Remplacer le cache de feu de route arrière droit**
Code Obs. : GD/280825/171447/0	*Date de 1er signalement : 28/08/2025* NOUVEAU
7.12- Siège	**Remettre en état le siège conducteur.**
Code Obs. : GD/280825/171614/0	*Date de 1er signalement : 28/08/2025* NOUVEAU
8.5- Identification des organes de service	**Replacer le pictogramme général d'identification des commandes**
Code Obs. : GD/291221/110331/0	*Date de 1er signalement : 28/12/2021*
8.7a- Avertisseur sonore	**Remettre en état l'avertisseur sonore.**
Code Obs. : GD/280825/171708/0	*Date de 1er signalement : 28/08/2025* NOUVEAU

Vous pouvez souscrire à l'option Data View

Aucune image disponible

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	*Actions à entreprendre*
10.6- Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques	**Remédier a la fuite hydraulique au raccord du vérin de télescopage sous le mat télescopique**
Code Obs. : GD/280825/171850/0	*Date de 1er signalement : 28/08/2025* NOUVEAU

Copyright BUREAU VERITAS

Fiche N°1	CHARIOT A PORTEE VARIABLE	N° série : 929418
	Marque : MANITOU	

	Type : MLT 735 120 LSU	
	Année de mise en service : 2013	**Texte de référence :** Arrêté du 1er mars 2004
	Localisation : appareil mobile	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : Jordan

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défectuosités ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des observations issues de la vérification »

Caractéristiques

Energie(s) :	**Hydraulique, Thermique**	Carburant :	**Gazole**
Effort au brin du treuil non précisé :	**Non**	Charge à portée maximale (kg) :	**1300.0**
Portée maximale (m) :	**3.65**	Charge à portée minimale (kg) :	**3500**
Portée minimale (m) :	**1.5**	Compteur horaire :	**6724**
Châssis :	**Automoteur**	Indicateur :	**Charge / Moment**
Marquage Constructeur :	**CE**		

Avertisseur(s)

Sonore(s) :	**Recul**

Équipements

(1)

Désignation :	**Autre**	Autre :	**Godet croco**
Vérifié :	**Oui**		

(2)

Désignation :	**Godet**	Vérifié :	**Non**

Aspects documentaires

Carnet de maintenance

Modification importante :	**Pas de modification significative mentionnée sur le carnet de maintenance**

Charges et essais

Essais :	**Les essais en charge ont été réalisés avec la Charge Maximale d'Utilisation (à la portée indiquée le cas échéant).**

Description et conditions d'exécution des essais

Description :	**Charge maxi à portée correspondante**	Charge d'essai estimée (kg) :	**1200**
Portée d'essai (m) :	**3.6**		

Déclenchement du limiteur de moment de renversement / CEC

Charge (Kg) :	**3500.0**	Portée (m) :	**1.5**

Copyright BUREAU VERITAS

Liste des points applicables

L'ensemble des points que nous avons examinés lors de notre intervention sont listés ci-après, sous réserve des observations explicitées ci-dessus.

Caractéristiques

Équipements

Suspentes

Appareil de mesure utilisé

A Aspects documentaires

- A.1 Carnet de maintenance
- A.2 Affichage capacité
- A.4 Affichage divers (plaques constructeur...)
- A.7 Consignes de sécurité et d'utilisation
- A.8 Déclaration de conformité / Marquage CE
- A.14 Notice d'instruction
- A.17 Rapports de vérification

B Conduite et manoeuvre de l'équipement

1 Accès installes à demeure

- 1.1 Accès à la cabine, au poste de conduite

3 Charpente

- 3.3 Contrepoids
- 3.13 Flèche, fléchette, téléscope

4 Châssis

- 4.3 Maintien en position route des extensions des stabilisateurs
- 4.4 Organes de roulement
- 4.7 Stabilisateurs
- 4.8 Traverses, longerons, faux-chassis

5 Source d'énergie

- 5.1 Dispositif de séparation générale
- 5.2 Equipements, canalisations

6 Eclairage incorporé à l'appareil

- 6.2c Phare(s) de travail

7 Cabine - poste de conduite

- 7.1 Chauffage
- 7.2 Constitution, fixations, plancher
- 7.3 Protection contre les chutes de hauteur
- 7.8a Vitrages
- 7.8b Essuie-glace
- 7.8c Rétrovision (miroir, caméra)
- 7.9 Eclairage
- 7.12 Siège

8 Organes de service et de manoeuvre

- 8.1 Mise en marche / Arrêt normal
- 8.2 Interdiction d'emploi
- 8.3 Autres arrêts accessibles (urgence ...)
- 8.4 Indicateurs et dispositifs de signalisation
- 8.5 Identification des organes de service
- 8.6 Retour automatique au point neutre
- 8.7a Avertisseur sonore
- 8.7b Avertisseur lumineux
- 8.9 Protection contre les manoeuvres involontaires

9 Suspentes, tambours, poulies, dispositifs de préhension

- 9.1 Attaches
- 9.2 Dispositifs de préhension
- 9.3 Autres dispositifs de préhension

10 Mécanismes

- 10.1 Limiteur de vitesse du mouvement (absence d'emballement)
- 10.5 Freins des mouvements concourant au levage
- 10.6 Groupes moto-réducteurs, vérins et circuits hydrauliques
- 10.8 Organes de transmission, accouplements, articulations
- 10.9 Protection des organes mobiles de transmission
- 10.12 Freins de stationnement
- 10.16 Freins de translation

11 Dispositifs de sécurité

- 11.1a Limiteurs de course haut des mouvements de levage
- 11.2 Autres limiteurs de course / hors course
- 11.4 Limiteur de moment de renversement, CEC
- 11.6 Dispositif de blocage des éléments mobiles en position route (autres que les ext. de stabilisateurs)
- 11.18 Limiteur d'orientation
- 11.19 Indicateur de dévers
- 11.23 Détecteur de dévers

12 Charges et essais

- Description et conditions d'exécution des essais

13 Autres points

«Référentiel» GRUE MOBILE 12

Copyright BUREAU VERITAS