EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : K008624886

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

DEKRA

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	25/03/2024	24034006

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

24/03/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S067K207

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : 4 rue du Commerce

57540 FEGERSHEIM

(8) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 190K7002

NOM ET PRÉNOM : FLORENTINY JIMMY

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AX-409-AM (F)	12/03/2021	20/03/2003

Marque	Genre	Carrosserie
RENAULT	CAM	BENNE

(1) N° dans la série du type VIN	(5) Catégorie internationale
VF633BVB000100073	N3G

Type/CNIT	Énergie
33BVB2H4100DM2	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

KILOMÉTRAGE RELEVÉ

[illegible]

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : En charge
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule à moteur de transport de marchandises

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.6.6.a.1.	JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme
1.1.9.a.1.	ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION : Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion
1.1.12.b.1.	FLEXIBLES DE FREIN : Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts (Essieu 1 Gauche)
6.1.1.c.1.	ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (Avant Arrière Droite Gauche Milieu, Essieu 1 Essieu 2)
6.1.2.a.1.	TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute (Avant Gauche Inférieur)
7.1.2.b.1.	ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (Avant Droite, Avant Gauche)

Ko 59

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤1.14 m^{-1}) :
C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 45%) : global: 54%
Efficacité par essieu : E1: 53% E2: 54%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 5% E2: 11%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 51%
Frein de secours :
Efficacité par essieu : indépendance des circuits
Feux de croisement (-1% à -3%) : G: -3.0% D: -1.6% h: de 1 m à 1,2 m

Certificat d'immatriculation

N° Immatriculation	Date de 1ère immatriculation
A. AX-409-AM	B. 20/03/2003

Ko59

C.1 COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

C.4a EST LE PROPRIÉTAIRE DU VÉHICULE

C.4.1

C.3

9 RUE JEAN MENTELIN

67200 STRASBOURG

D.1 RENAULT

D.2 33BVB2X4100CM2

D.2.1

D.3

E. VF633BVB000100073

F.1		F.2	19000	F.3	22500		
G		G.1	12660				
J		J.1	CAM	J.2		J.3	BENNE
K							
P.1		P.2		P.3	GO	P.6	30
Q		S.1	3	S.2		U.1	83
U.2	1500	V.7		V.9			

X.1 VISITE AVANT LE 24/06/2021

Y.1	0	Y.2	0
Y.3	0	Y.4	11
Y.5	2.76	Y.6	13.76

Pour le ministre et par délégation,
Le sous-directeur de la protection des usagers de la route

Zoheir BOUAOUICHE

H

I 02/03/2021

Z.1 AUTRE J2 POSS. VOIRIE

Z.2 AUTRE J1 POSS. VASP

Z.3 FEU SP.BLEU CAT B

Z.4 AUTRE F2 POSS : 21000KG



COUPON DÉTACHABLE

Certificat d'immatriculation

AX-409-AM 02/03/2021

2021AZ66293

VF633BVB000100073

RENAULT

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE

CRFRAAX409AM4VF633BVB000100073803032O6CAM<<<

BENNRENAULT<<<<<<<<<<<<<<<<<<<2021AZ6629328

IMPRIMERIE NATIONALE – 0755141-L CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

2M05096728050