# INVENTAIRE N°2226 2026

| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **CITROËN** | **BERLINGO** | **219523** | **09/11/2010** |

Commentaires globaux

**VÉHICULE N'AYANT PAS ROULÉ DEPUIS LONGTEMPS. PRÉSENCE DE MOUSSE ET ROUILLE SUR CARROSSERIE. 4 PNEUMATIQUES A REMPLACER. MOTEUR NE DÉMARRE PAS CAR BATTERIE TROP FAIBLE. DERNIER CONTRÔLE TECHNIQUE PASSÉ EN 02 / 2023. 3 CLÉS DE DISPONIBLE**






Le

**10/02/2026**

À

**NEUILLÉ - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/96e96b46-17d5-4106-86ce-4af77232e279

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Citroën |
| Modèle | Berlingo |
| Date de mise en circulation ou année | 09/11/2010 |
| Numéro de série | VVF7GC9HWCAN529129 |
| Numéro d'immatriculation | BC-856-YD |
| Energie | GAZOIL |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | Roues avant |
| Etat trains roulants | Bon |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Climatisation, radio cd , vitres électrique |
| Nombre de places (car & bus) | 2 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Boite a fusibles ouvertes et fils / relais débranchés |
| Véhicule roulant | VÉHICULE NON ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR NON TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Nombre de portes | 5 |
| Taille des pneumatiques | 175 /:65 R14 |
| Etat des pneus | Craquelés a remplacer arrière. Au témoin a l avant |
| Etat carrosserie | Présence rouille sur toit et ailes arrière. Manque poignée porte latérale et poignée porte conducteur. Manque clignotant lateral côté conducteur |
| Etat soubassements | Présence rouille |
| Etat intérieur | Plastiques habitacle, boite a fusibles Démontés. Intérieur très poussiéreux. |
| Transmission | Boite de vitesse manuelle. Non essayée car véhicule ne démarre pas |
| Nombre de vitesses | 5 |


# DOCUMENTS

## Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



| | |
|---|---|
| Kilométrage | 219523 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite




Photo sièges avant



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Autre photo intérieur



# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



Photo dégât 3




Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | Véhicule n'ayant pas roulé depuis longtemps. Présence de mousse et rouille sur carrosserie. 4 Pneumatiques a remplacer. Moteur ne démarre pas car batterie trop faible. Dernier contrôle technique passé en 02 / 2023. 3 clés de disponible |

Photos annexes

