# INVENTAIRE N°1555 2025


| Marque | Modèle | Kilométrage | Date de mise en circulation ou année |
|---|---|---|---|
| **DACIA** | **DUSTER** | **195014** | **27/12/2018** |

Commentaires globaux

**BON ÉTAT GÉNÉRAL,
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**





Le

**09/10/2025**

À

**LA ROCHE DE GLUN - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/30966f2d-1ce9-42ce-9398-677562853079

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

# CATÉGORISATION

## Catégorisation

| | |
|---|---|
| Catégorie de produit | Véhicule |
| Sous catégorie de produit | Véhicule de société |
| Identification vendeur | Rhodis auto 26 la Roche de Glun |

# DESCRIPTIFS ESSENTIELS

## Descriptifs essentiels

| | |
|---|---|
| Marque | Dacia |
| Modèle | Duster |
| Date de mise en circulation ou année | 27/12/2018 |
| Numéro de série | VF1HJD40362007165 |
| Numéro d'immatriculation | FC-284-VQ |
| Energie | Diesel |
| Boite manuelle/automatique | BOÎTE MANUELLE |
| Transmission | 4x4 |
| Etat trains roulants | Bon |
| Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul) | Radar de stationnement arrière, régulateur de vitesse, climatisation, manuelle, autoradio USB, vitres, électriques, avant, fermeture centralisée à distance, roue de secours |
| Nombre de places (car & bus) | 2 |
| Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur) | Pare-chocs arrière, frotter à l'arrière droit et radar de stationnement arrière gauche à refixer impossible d'ouvrir la trappe à carburant. |
| Véhicule roulant | VÉHICULE ROULANT |
| Moteur tournant | MOTEUR TOURNANT |

# DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


## Descriptifs additionnels

| | |
|---|---|
| Type de véhicule | Dérivé vp |
| Nombre de portes | 5 |
| Taille des pneumatiques | 215/65 R16 |
| Etat des pneus | Très bon état |
| Etat carrosserie | Frottement, pare-chocs, arrière, droit arrière gauche |
| Etat soubassements | Bon |
| Etat intérieur | Bon |
| Transmission | Manuel |
| Nombre de vitesses | 6 |


# DOCUMENTS

## Documents

Certificat d'immatriculation



Autre document



# PHOTOS EXTÉRIEUR

## Photos extérieur

Photo 3/4 AVG




Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD




Photo 3/4 ARG




Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles










Autre photo extérieur



# PHOTOS INTÉRIEUR

## Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché




| | |
|---|---|
| Kilométrage | 195014 |

Photo tableau de bord



Photo console centrale





Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo du coffre








Autre photo intérieur




# PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

## Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





# DOMMAGES

## Dommages

Photo dégât 1








Photo dégât 2






Photo dégât 3





# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| Commentaires globaux | Bon état général, intérieur et extérieur |