IVECO IRISBUS 395865 22/01/2009

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
IVECO	**IRISBUS**	**395865**	**22/01/2009**


Commentaires globaux

VÉHICULE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL EXTERIEUR. INTÉRIEUR MOISI À TRAITER. FREINS ARRIÈRES BLOQUÉS.









Le

26/03/2026

À

LOCQUELTAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c8e8c111-2f75-4adb-bc1e-761f5d0550fe

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Car
Identification vendeur	Transdev

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	iveco
Modèle	irisbus
Date de mise en circulation ou année	22/01/2009
Numéro de série	VNESFR1500M005982
Numéro d'immatriculation	CF-594-DR
Energie	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	propulsion
Etat trains roulants	correct
Nombre de places (car & bus)	56
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	intérieur à nettoyer et traiter. nombreuses traces de moisi dues à l'humidité.
Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Car
Nombre de portes	2
Taille des pneumatiques	295/80 R 22.5
Etat des pneus	usés a l'avant. arrière correct.
Etat carrosserie	état général satisfaisant.
Etat soubassements	correct
Etat intérieur	nombreuses traces de moisi sur le tissu des sièges. à nettoyer et traiter.
Transmission	propulsion.
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation




Contrôle technique



Attestation limiteur



Certificat d'aménagement



ATTESTATION D'AMENAGEMENT

CONFIGURATIONS ASSISES

TRANSPORT D'ADULTES | TRANSPORT D'ENFANTS

CONFIGURATIONS COUCHEES

TRANSPORT D'ADULTES | TRANSPORT D'ENFANTS

CONDITIONS PARTICULIERES

Fait à ANNONAY, le
Le constructeur

16 JAN 2009

IVECO FRANCE

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)



FICHE ATTESTATION DE VP (2 TCP ACTIVITE EAD CUPPS-I)

ATTESTATION DE VERIFICATION PERIODIQUE N° 51-DC1-25-00060

Vérification effectuée par : DE CHARENTON Flers
2 rue Dumoyer
61100 FLERS

Je, soussigné(e), Michael HANOT, vérificateur qualifié(e)

Attestation de qualification n°1 : TCP24.X061137

Certifie que l'(les) Aire(s) d'Aménagement décrite(s) après a été(ont) son fonctionnement et son installation ont été vérifiés par moi-même conformément aux règles applicables et instructions de montage fournies par le fabricant.

Description du véhicule :
Marque : IRISBUS
Modèle : RECREO-CROSSWAY
Immatriculation : DF-094-DR
N° Série (VIN) : VNESFR1500MC05082

Description du Dispositif pour le Véhicule : Marque : ACE
Modèle : ALCOLOCK V3 Series B2
Cert Labo N° Série : 302060
Compteur N° Série : 340926
N° PV UTAC : 16/09/43

Matériel utilisé : N° Lot gaz étalon : EION UN1956 W044680I-69
Concentration (ppm) : 263.64

Date prochaine VP : 18/06/2026


Fait à : FLERS
Le : 18/06/2025
Vérificateur : Michael HANOT

CACHET

DECHARENTON
S.A.S au capital de 1 774 200 €
2 rue Dumoyer - B.P. 21
61101 FLERS CEDEX - Tél. 02 33 64 63 00

Signature :

Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles



Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	395865

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière




Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque constructeur de l'équipement



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6







Photo dégât 7





Photo dégât 8







Photo dégât 9



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	véhicule en bon état général exterieur. intérieur moisi à traiter. freins arrières bloqués.