VOLVO FL 2103TG 388502 25/01/2017

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
VOLVO	FL 2103TG	388502	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
25/01/2017	EN TRES BONNE ETAT MALGRES LES PNEUS DÉCHIRER LE MARCHE PIED DROIT CASSÉ ZT PARE-BRISE ECLAT (CHAUFFANT) DANS L'ENSEMBLE RESTE CORRECTE





Le

07/10/2026

À

6 RUE DES QUATRE CHÊNES 60890 MAREUIL-SUR-OURCQ - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/21521593-64c9-49ca-a632-9a642cf825e9

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Volvo fl 210
Identification vendeur	Ej282ng

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Volvo
Modèle	FL 2103tg
Date de mise en circulation ou année	25/01/2017
Numéro de série	yV2T0U1A9HZ110926
Numéro d'immatriculation (A)	EJ-282-NG
Puissance	999
Type d'énergie (P.3)	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE AUTOMATIQUE
Transmission	Arriere
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation Camera de recule
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Vehiculé fermé
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Camion
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	70
Etat des pneus	Corrzcte

Photos pneus ou chenilles


















Etat carrosserie	Bonne etat
Etat soubassements	Bonne etat
État de l'intérieur	Bonne etat
Transmission	Arrizre
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche







Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	388502
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe



Photo poste de conduite




Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur


PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6





Photo dégât 7









Photo dégât 8





Photo dégât 9





Photo dégât 10





Photo dégât 11





Photo dégât 12



Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux	En tres bonne etat malgres les pneus déchirer le marche pied droit cassé zt pare-brise eclat (chauffant) dans l'ensemble reste correcte
Photos annexes	