ÉQUIPEMENT EXAMINE N°9 – BENNE A ORDURE MENAGERE / SEMAT / ZOELLER / 142319 / 76357 / 17 (VIEUX)

Nature de la vérification : Périodique
Périodicité réglementaire : 3 mois.

Vérificateur : Gaëtan GALOIS

Date de vérification : 16/12/2025

Date et référence de la précédente vérification périodique :
Rapport n°GG-000962-20250922-EDT en date du 16/09/2025 réalisé par ALV

Éléments à communiquer par le chef d'établissement :

Liste des éléments	
Notice d'instruction	Non fournie
Rapports des vérifications périodiques précédentes	Fournis
Rapports des vérifications de mise ou remise en service précédentes	Non fournis
Carnet de maintenance de l'équipement	Non fourni

Autres documents fournis :
Néant

Vérification réalisée en application du texte suivant :

☑ Arrêté du 05 mars 1993 soumettant certains équipements de travail à l'obligation de faire l'objet des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 233-11 du code du travail.

☐ Arrêté du 24 juin 1993 soumettant certains équipements de travail des établissements agricoles visés à l'article L.231-1 à l'obligation de faire l'objet de vérifications générales périodiques prévues à l'article R.233-11 du code du travail

☐ Code du travail, articles R.4323-23 à R4323-27

Rappel :

Vérifications périodiques des équipements de travail

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1

GÉNÉRALITÉS		
Désignation	**Numéro de série**	**Constructeur**
Benne à ordure ménagère	142319 / 76357	Semat / Zoeller
Type / Modèle	**N° interne**	**Lieu d'utilisation**
C337.506 / SYSTEM 2301	17 (Vieux)	Agglomération de Saint Louis
Année de fabrication	**Date de mise en service**	**Marquage**
2012	/	CE
Compteur horaire	**Information sur la vérification**	
/	144 688 km (ancien : 144 637 km)	



Photo prise le 19/03/2025

CARACTERISTIQUES		
Type de bâti	Horizontal	
Porteur	Marque	DAF
	Immatriculation	CE-780-NH
Travail réalisé	Compactage de déchets ménagers	
Energie utilisée	Hydraulique	
Mode de fonctionnement	Automatique	
Mode dans lequel la machine a été vérifié	Automatique	
Type de chargement / déchargement	Chargement manuel	
Nombre de poste de travail	2	

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *(dans la limite de la présente mission)*		
	N° Obs.	Obs. signalée depuis le :
Les résultats de la vérification de l'équipement :		
☑ Ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, auxquelles il y a lieu de remédier :		
Une plaque rectangulaire métallique, se désagrège, au niveau du basculeur de droite. (1 photo(s) en annexe)	**1**	**17/06/2025**
Oxydation générale sous les basculeurs. (2 photo(s) en annexe)	**2**	**17/06/2025**
Fissure en partie basse de la trémie. (1 photo(s) en annexe)	**3**	**19/03/2025**
Mauvais état de propreté des fixations arrières de la benne sur châssis. (1 photo(s) en annexe)	**4**	**19/03/2025**
Jeu latéral dans les 2 marchepieds.	**5**	**19/03/2025**
Le joint d'étanchéité, entre la porte arrière et le caisson, est écrasé et arraché. (1 photo(s) en annexe)	**6**	**17/09/2025**
Les bandes réfléchissantes sur les basculeurs ne sont plus efficaces. (1 photo(s) en annexe)	**7**	**17/06/2025**

POINTS D'EXAMEN NON VÉRIFIÉS	
	MOTIF DE NON-VÉRIFICATION
PRESCRIPTIONS DIVERSES	
Notice d'instructions	**Non présenté**

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
ETAT GENERAL				
Stabilité		**S**	**SO**	
Eléments constitutifs	**Bâti, absence de fissures, déformations, oxydation, fixations au châssis**	**NS**	**SO**	**1, 2, 3**
Propreté	**Absence de fuites / Propreté de l'appareil**	**NS**	**SO**	**4**
Eclairage		**S**	**SO**	
Marche pieds ripeurs	**Détection présence ripeur, vérin d'assistance**	**NS**	**S**	**5**
Mains courantes		**S**	**SO**	
Dispositif de vidange		**NS**	**S**	**6**
Mécanisme de compactage		**S**	**S**	
ELEMENTS MECANIQUES				
Eléments mobiles	**Absence de (jeux, bruit..)**	**S**	**S**	
Fins de course		**S**	**S**	
ÉQUIPEMENT ELECTRIQUE				
Liaisons et raccordements	**Etat des câbles, borne générale de terre et raccordement au circuit de protection de l'établissement**	**S**	**SO**	
Contacts directs	**Eléments normalement nus sous tension inaccessibles**	**S**	**SO**	
Séparation		**SO**	**SO**	
ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE				
Liaisons et raccordements		**S**	**SO**	
Niveaux / pression		**S**	**SO**	
Séparation	**Asservi au circuit électrique**	**S**	**S**	
POSTE DE CONDUITE ET ORGANES DE SERVICE				
Constitution, fixation		**S**	**SO**	
Sélecteurs, boutons poussoirs, mise en marche		**S**	**S**	
Identification		**S**	**SO**	
Protection	**Présence de dispositifs de protection contre la mise en marche involontaire de mouvements dangereux**	**S**	**SO**	
Visibilité	**Un rétroviseur de chaque côté du porteur**	**S**	**SO**	
Système de vision indirect	**Caméra**	**S**	**S**	
Accès à la cabine		**S**	**SO**	
SIGNALISATION				
Indicateurs / appareils de mesure		**S**	**S**	
Identification		**S**	**SO**	
Signalisation / Consignes		**S**	**S**	
Avertisseurs	**sonore/lumineux**	**NS**	**S**	**7**
Eclairage de la zone de travail		**S**	**S**	
Eclairage de la zone de maintenance		**S**	**S**	
PROTECTEURS ET DISPOSITIFS DE SECURITE				
Protecteurs fixes		**S**	**SO**	
Protecteurs mobiles	**Porte latérale gauche**	**S**	**S**	
Fixation		**S**	**SO**	

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
Cycle de compactage		**S**	**S**	
Signal sonore porte ouverte		**S**	**S**	
Fin de course haut et bas porte		**S**	**S**	
Sécurité sortie éjecteur	**La sortie éjecteur est interdite tant que la porte n'est pas en position haute ou à effort réduit**	**S**	**S**	
Sécurité compactage / déplacement véhicule	**Arrêt du compactage au passage d'une vitesse et interdiction mise en marche compactage en roulant**	**S**	**S**	
Sécurité hydraulique surrégime moteur		**S**	**S**	
Sécurité marche arrière	**Fais caler le moteur**	**S**	**S**	
Vitesse réduite	**Déplacement à 30km/h maximum en présence d'un ripeur**	**S**	**S**	
Releveur basculeur de poubelles		**S**	**S**	
Bavettes roues arrières		**S**	**SO**	
PRESCRIPTIONS DIVERSES				
Affichage consignes d'utilisation et de sécurité, avertissements sur les risques résiduels	**En place**	**S**	**SO**	
Notice d'instructions		**NV**	**SO**	
Déclaration de conformité - Marquage CE - Certificat de conformité		**S**	**SO**	

NS : Non Satisfaisant – S : Satisfaisant - SO : Sans Objet – NV : Non Vérifié – NA : Non Applicable

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1

ANNEXE : PHOTO(S) CORRESPONDANTE(S) AU N° OBSERVATION

PHOTO(S) OBSERVATION N°1



Photo prise le 17/06/2025

PHOTO(S) OBSERVATION N°2



Photo prise le 17/06/2025

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1

PHOTO(S) OBSERVATION N°2



Photo prise le 17/06/2025

PHOTO(S) OBSERVATION N°3




Photo prise le 19/03/2025

PHOTO(S) OBSERVATION N°4

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1

PHOTO(S) OBSERVATION N°4



Photo prise le 16/12/2025

PHOTO(S) OBSERVATION N°6



Photo prise le 17/09/2025

PHOTO(S) OBSERVATION N°7

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1

PHOTO(S) OBSERVATION N°7



Photo prise le 17/06/2025

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.4.5.1