MERCEDES VITO 232223 23/05/2016

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
MERCEDES	**VITO**	**232223**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
23/05/2016	**VÉHICULE TRÈS SALE ET USÉ À L'AVANT À L'INTÉRIEUR, MULTIPLES RAYURES, BOSSE ET ENFONCEMENT SUR PLUSIEURS ÉLÉMENTS DE LA CARROSSERIE**









Le

24/09/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISÉE ZA ILE NEUVE 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/cd45a392-c214-477b-a0b1-59a937646b80

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule funéraire
Identification vendeur	FUNECAP

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Mercedes
Modèle	VITO
Date de mise en circulation ou année	23/05/2016
Numéro de série	WDF44760313150852
Numéro d'immatriculation (A)	EC-798-JG
Puissance	84kw
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques. Fermeture centralisée à distance. Rétroviseur électrique, climatisation, manuelle, régulateur de vitesse, allumage des phares automatique, autoradio commando volant, radar de stationnement avant et arrière.
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Intérieur très sale siège avant côté, conducteur, déchiré, sol avant gauche, abîmé, Multiples rayures, bosse et enfoncement sur plusieurs éléments de Carrosserie
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Gris clair
Type de véhicule	Véhicule funéraire
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	4
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/65 R16c
Etat des pneus	Bon

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Multiples bosse, rayures et enfoncement sur plusieurs éléments de la Carrosserie
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Très sale siège avant gauche et déchiré Sol avant gauche, abîmé
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	12/03/2026

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur




Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	232223
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)







Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur


PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement





Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





















Photo dégât 2








trustoo
trustoo


trustoo
trustoo
trustoo









Photo dégât 3







Photo dégât 4







Photo dégât 5








EC-798-JG


trustoo
trustoo


trustoo
trustoo


trustoo









Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Véhicule très sale et usé à l'avant à l'intérieur, multiples rayures, bosse et enfoncement sur plusieurs éléments de la Carrosserie
Photos annexes	