DAF XF 95.430 415000 11/03/2004

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
DAF	**XF 95.430**	**415000**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
11/03/2004	**QUELQUE POINT DE ROUILLE SUR CHASSIS PARE-CHOC MAUVAISE ETAT ET MARCHE PIED CASSÉ**






Le

07/10/2026

À

6 RUE DES QUATRE CHÊNES 60890 MAREUIL-SUR-OURCQ - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/4a1d8504-8df2-4093-9867-306f3b64f781

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	TRACTEUR
Identification vendeur	Daf

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	DAF
Modèle	Xf 95.430
Date de mise en circulation ou année	11/03/2004
Numéro de série	XLRTE47XSOE634009
Numéro d'immatriculation (A)	462 AHJ 93
Puissance	400
Type d'énergie (P.3)	Gasoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Arrizre
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Tracteur
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	22.5
Etat des pneus	Correcte

Photos pneus ou chenilles
















61









Etat carrosserie	Correcte
Etat soubassements	Corossion
État de l'intérieur	Non verifiable

Transmission	Arriere
Nombre de vitesses	8 etage

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche





Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur







PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	415000
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)


DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1











7T.125
19T
44T
6m.01
2m.5
15m
trustoo
DAF
V.I.

Photo dégât 2





Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6









Photo dégât 7





Photo dégât 8






Photo dégât 9





Photo dégât 10





Photo dégât 11





Photo dégât 12





Photo dégât 13





Photo dégât 14





Photo dégât 15



CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Quelque point de rouille sur chassis Pare-choc mauvaise etat et marche pied cassé
Photos annexes	