MERCEDES SPRINTER 153532 28/07/2017

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
MERCEDES	**SPRINTER**	**153532**	**28/07/2017**

Commentaires globaux

FOURGON BON ÉTAT CARROSSERIE ET INTÉRIEUR , MALGRÉ LES DÉCALCOMANIES À DÉCOLLER, SIÈGE CONDUCTEUR OU L'ASSISE EST LÉGÈREMENT DÉCHIRÉ , PORTE LATÉRALE DROITE BLOQUÉE





Le

24/03/2026

À

LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9ba39e77-978c-4ad1-9ea8-a3b4722cd35f

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Mercedes
Modèle	Sprinter
Date de mise en circulation ou année	28/07/2017
Numéro de série	WDB9066331P500669
Numéro d'immatriculation	EP 825 GA
Energie	Essence+ gaz
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Placard arrière tiroir arrière, établi, etau , transmetteur électrique , attelage , gyrophare
Nombre de places (car & bus)	X3
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Décalcomanies extérieures à décoller , assise siège conducteur décousu , porte latérale arrière droit bloqué !
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS


Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Fourgon
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	235/65/16
Etat des pneus	Bon état à l'avant , les 2 pneus a changer pour l'arrière
Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	Bon état
Etat intérieur	Bon état
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation



Contrôle technique





Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD



Photo 3/4 ARD





Photo 3/4 ARG








Photo compartiment moteur





Photos pneus ou chenilles









PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché





Kilométrage	153532

Photo tableau de bord



Photo console centrale



Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)




Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)








EP-825-GA





PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1




Photo dégât 2



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Fourgon bon état carrosserie et intérieur , malgré les décalcomanies à décoller, siège conducteur ou l'assise est légèrement déchiré , porte latérale droite bloquée

Photos annexes

