ÉQUIPEMENT EXAMINE N°18 – GRUE DE CHARGEMENT (HYDRAULIQUE AUXILIAIRE MONTEE SUR VEHICULE) / HMF / 861119 / 5121736 / 33

Nature de la vérification : Périodique
Périodicité réglementaire : 6 mois.

Vérificateur : Gaëtan GALOIS

Date de vérification : 23/09/2026 - 24/09/2026

Date et référence de la précédente vérification périodique :
Rapport n°GG-001089-20260331-EDT en date du 25/03/2026 réalisé par ALV

Éléments à communiquer par le chef d'établissement :

Liste des éléments	
Notice d'instruction	Non fournie
Moyens nécessaires pour l'accès aux éléments à vérifier	Fournis
Charges nécessaires aux essais	Fournies : Complètes
Déclaration ou certificat de conformité	Non fourni
Rapports des vérifications périodiques précédentes	Fournis
Rapports des vérifications de mise ou remise en service précédentes	Non fournis
Carnet de maintenance de l'équipement	Non fourni

Autres documents fournis :
Néant

Vérification réalisée en application du texte suivant :

☑ Arrêté du 1er Mars 2004 relatif aux appareils et accessoires de levage dans l'industrie et Agriculture

Rappel :
Au titre de la réglementation applicable à l'utilisation de l'équipement, il est de la responsabilité du chef d'établissement de réaliser l'examen d'adéquation avant toute mise ou remise en service d'un appareil de levage.

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

GÉNÉRALITÉS		
Désignation	**Numéro de série**	**Constructeur**
Grue de chargement (hydraulique auxiliaire montée sur véhicule)	861119 / 5121736	HMF
Type / Modèle	**N° interne**	**Lieu d'utilisation**
1820 K3	33	Agglomération de Saint Louis
Année de fabrication	**Date de mise en service**	**Compteur horaire**
2005	Non renseignée	/
Marquage	**Information sur la vérification**	
CE	350 763 km (ancien : 350 239 km)	



Photo prise le 23/09/2026

CARACTERISTIQUES		
Equipement de préhension	Crochet avec linguet de sécurité	
Type de flèche	Télescopique	
Nombre d'éléments télescopiques	3	
Nombres d'éléments du Jib	1	
Stabilisateurs	Nombre	2
	Type	Déployable par vérins
	Energie	Hydraulique
Rotation (°)	360	
Type de déplacement	Sur roues	
Porteur	Marque	DAF
	Immatriculation	EJ-932-ZA
Configuration de la grue	Equipé d'un Rotator Kinshofer 4500 kg et d'un crochet KINSHOFER 2500 kg	
Position de la grue	A l'avant du porteur	

Capacité nominale (kg)
3750

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

Abaque de charges		
Capacité maximale (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**
3750	/	4,50

Abaque de charges		
Capacité maximale (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**
2485	/	6,5

Abaque de charges		
Capacité maximale (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**
1820	/	8,6

Abaque de charges		
Capacité maximale (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**
1450	/	10,7

Charges mise à disposition pour les essais		
Charge fournie (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**
2485	/	6,5

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *(dans la limite de la présente mission)*	N° Obs.	Obs. signalée depuis le :
Les résultats de la vérification de l'équipement :		
☑ Ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, auxquelles il y a lieu de remédier :		
La vis de réglage de guide est manquante au-dessus du 1er bras télescopique. (1 photo(s) en annexe)	**1**	**24/09/2026**
Faisceau électrique détérioré sous le bras de la grue. (1 photo(s) en annexe)	**2**	**25/03/2026**
Certains organes de service ne sont plus identifiés. (1 photo(s) en annexe)	**3**	**25/03/2025**
Constat de fuite d'huile hydraulique, au niveau du poste de commande bas et au niveau du distributeur hydraulique des stabilisateurs. (1 photo(s) en annexe)	**4**	**25/03/2025**
Abaque de charge partiellement effacée. (1 photo(s) en annexe)	**5**	**24/09/2025**

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
ACCES INSTALLES A DEMEURE				
Accès à la cabine, au poste de conduite		**S**	**SO**	
Autres accès pour entretien et vérification		**S**	**SO**	
CHASSIS				
Châssis (traverses, longerons, fixation du faux-châssis)		**S**	**SO**	
Organes de roulement (pneumatiques, bandages, galets)		**SO**	**SO**	
Stabilisateurs,		**S**	**S**	
Blocage de suspension		**SO**	**SO**	
Maintien en position route des extensions de stabilisateurs		**S**	**S**	
CHARPENTE				
Tourelle - Chevalet		**S**	**SO**	
Flèche, fléchette		**NS**	**SO**	**1**
Haubans		**SO**	**SO**	
Contrepoids (fixations)		**SO**	**SO**	
SOURCE D'ENERGIE				
Dispositif de séparation générale		**SO**	**SO**	
Équipements et canalisations		**NS**	**SO**	**2**
Protection des pièces nues sous tension		**S**	**SO**	
ÉCLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL				
Éclairage de la zone de travail		**S**	**S**	
Éclairage de l'accès au(x) poste(s) de conduite		**SO**	**SO**	
Éclairage des zones de maintenance		**SO**	**SO**	
POSTE DE CONDUITE				
Constitution, fixations, plancher		**S**	**SO**	
Protection contre les chutes de hauteur		**S**	**SO**	
Protection du conducteur (toit, FOPS et ROPS)		**SO**	**SO**	
Visibilité (vitrages, essuie-glace, rétroviseur)		**SO**	**SO**	
Chauffage		**SO**	**SO**	
Extincteur sur l'appareil ou sur site		**SO**	**SO**	
Siège		**SO**	**SO**	
Éclairage		**SO**	**SO**	
ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒUVRE				
Mise en marche, arrêt normal, sélecteur		**S**	**S**	
Interdiction d'emploi (appareils mobiles)		**SO**	**SO**	
Identification des organes de service		**NS**	**SO**	**3**
Retour automatique au point neutre		**S**	**S**	
Autres arrêts accessibles (urgence)	**Nombre de coup de poing : 3**	**S**	**S**	
Avertisseur sonore, lumineux		**S**	**S**	
Indicateurs		**SO**	**SO**	
SUSPENTES – TAMBOURS – POULIES – DISPOSITIF DE PREHENSION				
Suspentes (câbles ou chaînes)		**SO**	**SO**	
Attaches		**SO**	**SO**	
Tambours, poulies, noix, pignons		**SO**	**SO**	
Moufles – Crochets – Linguets de sécurité	**Crochet KINSHOFER 920-12M n° LG07483, année 2018, capacité : 2500 kg.**	**S**	**SO**	

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
Autres dispositifs de préhension		**SO**	**SO**	
MECANISMES				
Groupes moto-réducteurs - Vérins		**S**	**S**	
Organes de transmissions, accouplements		**S**	**S**	
Vérins et canalisations		**NS**	**S**	**4**
Freins des mouvements concourant au levage		**S**	**S**	
Limitation de vitesse (absence d'emballement)		**S**	**S**	
Freins du mouvement d'orientation		**S**	**S**	
Freins du mouvement de translation		**SO**	**SO**	
Frein d'immobilisation en translation		**SO**	**SO**	
Protection des organes mobiles de transmission		**S**	**SO**	
DISPOSITIFS DE SECURITE				
Limiteurs de course des mouvements concourant au levage		**S**	**S**	
Autres limiteurs de course, hors course		**S**	**S**	
Limiteur de charge, de capacité, CEC		**S**	**S**	
Limiteur d'orientation et de dévers, indicateurs		**S**	**S**	
Dispositif de maintien du support de charge (compensation horizontalité)		**SO**	**SO**	
Dispositifs de blocage des éléments mobiles en position route (autres que les extensions de stabilisateurs)		**S**	**S**	
PRESCRIPTIONS DIVERSES				
Affichage capacité, tableau des charges		**NS**	**SO**	**5**
Consignes de sécurité (lisibilité)		**S**	**SO**	
Notice d'instructions		**SO**	**SO**	
Déclaration de conformité - Marquage CE - Certificat de conformité		**S**	**SO**	
ESSAIS EN CHARGE				
Essais en charge		**SO**	**S**	
ÉPREUVES – ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE				
Essais		**SO**	**SO**	

NS : Non Satisfaisant – S : Satisfaisant - SO : Sans Objet – NV : Non Vérifié – NA : Non Applicable

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

ANNEXE : PHOTO(S) CORRESPONDANTE(S) AU N° OBSERVATION

PHOTO(S) OBSERVATION N°1




Photo prise le 24/09/2026

PHOTO(S) OBSERVATION N°2




Photo prise le 24/09/2026

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

PHOTO(S) OBSERVATION N°3



Photo prise le 25/03/2025

PHOTO(S) OBSERVATION N°4




Photo prise le 25/03/2025

PHOTO(S) OBSERVATION N°5

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite

PHOTO(S) OBSERVATION N°5



Photo prise le 24/09/2025

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

ÉQUIPEMENT EXAMINE N°19 – SYSTEME BENNES AMOVIBLES SUR VEHICULE ROUTIER / MARREL / 05010644 / 33

Nature de la vérification : Périodique
Périodicité réglementaire : 6 mois.

Vérificateur : Gaëtan GALOIS

Date de vérification : 23/09/2026 - 24/09/2026

Date et référence de la précédente vérification périodique :
Rapport n°GG-001089-20260331-EDT en date du 25/03/2026 réalisé par ALV

Éléments à communiquer par le chef d'établissement :

Liste des éléments	
Notice d'instruction	Non fournie
Moyens nécessaires pour l'accès aux éléments à vérifier	Fournis
Charges nécessaires aux essais	Fournies : Partielles
Déclaration ou certificat de conformité	Non fourni
Rapports des vérifications périodiques précédentes	Fournis
Rapports des vérifications de mise ou remise en service précédentes	Non fournis
Carnet de maintenance de l'équipement	Non fourni

Autres documents fournis :
Néant

Vérification réalisée en application du texte suivant :

☑ Arrêté du 1er Mars 2004 relatif aux appareils et accessoires de levage dans l'industrie et Agriculture

Rappel :
Au titre de la réglementation applicable à l'utilisation de l'équipement, il est de la responsabilité du chef d'établissement de réaliser l'examen d'adéquation avant toute mise ou remise en service d'un appareil de levage.

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

GÉNÉRALITÉS		
Désignation	**Numéro de série**	**Constructeur**
Système bennes amovibles sur véhicule routier	05010644	Marrel
Type / Modèle	**N° interne**	**Lieu d'utilisation**
AL 18000 U	33	Agglomération de Saint Louis
Année de fabrication	**Date de mise en service**	**Compteur horaire**
2006	Non renseignée	/
Marquage	**Information sur la vérification**	
CE	350 763 km (ancien : 350 239 km)	



Photo prise le 23/09/2026

CARACTERISTIQUES		
Porteur	Marque	DAF
	Immatriculation	EJ-932-ZA
Equipement de préhension	Crochet	
Energie	Hydraulique	
Nombre d'éléments télescopique	1	
Type de bras	Télescopique	

Capacité nominale (kg)
11800

Abaque de charges			
Capacité maximale (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**	**Equipement**
11800	/	/	Crochet

Charges mise à disposition pour les essais			
Charge fournie (kg)	**Hauteur de levage (m)**	**Portée (m)**	**Equipement**
8000	0,5	/	Crochet

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

RÉSULTATS DE LA VÉRIFICATION *(dans la limite de la présente mission)*		
	N° Obs.	Obs. signalée depuis le :
Les résultats de la vérification de l'équipement : ☑ Ont fait apparaître des anomalies ou des défectuosités, auxquelles il y a lieu de remédier : **Constat de rouille importante au niveau des systèmes de pesée. (2 photo(s) en annexe)**	**1**	**25/03/2026**
Fuite d'huile hydraulique au niveau du vérin central de la barre anti encastrement (1 photo(s) en annexe)	**2**	**25/03/2025**
Sur la plaque signalétique du constructeur, aucun n° d'équipement, aucun type et aucune année de fabrication n'apparaît.	**3**	**25/03/2025**
Les essais ont été réalisés avec les charges mises à disposition ; le chef d'établissement doit définir les mesures organisationnelles et techniques visant à restreindre provisoirement l'utilisation de l'équipement à la valeur de ces charges.		

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
INSTALLATION				
Distance à obstacles fixes ou entre appareils		**SO**	**SO**	
Lignes électriques aériennes (dispositions prises)		**SO**	**SO**	
Présence de fouilles		**SO**	**SO**	
Délimitation de la zone d'emprise au sol		**SO**	**SO**	
Assise - Fixations - Scellements		**SO**	**SO**	
Effet du vent hors service		**SO**	**SO**	
ACCES INSTALLES A DEMEURE				
Accès au(x) poste(s) de conduite		**S**	**SO**	
Accès au(x) support(s) de l'appareil		**SO**	**SO**	
Autres accès pour entretien, vérification		**SO**	**SO**	
CHASSIS PORTEUR (FIXE OU MOBILE)				
Assemblages - Fixations - Liaisons		**S**	**SO**	
Ossature - Contrepoids		**S**	**SO**	
Organes de roulement	**Galets**	**S**	**S**	
Stabilisateurs,		**SO**	**SO**	
Blocage de suspension		**SO**	**SO**	
Maintien en position route des extensions de stabilisateurs		**SO**	**SO**	
CHARPENTE				
Structures		**NS**	**SO**	**1**
Lests ou contrepoids		**SO**	**SO**	
Organes de roulement et de guidage		**S**	**S**	
Assemblages - Fixations - Liaisons - Articulations		**S**	**SO**	
Équipage mobile - Support de charge		**S**	**SO**	
Butoirs - Amortisseurs		**S**	**SO**	
SOURCE D'ENERGIE				
Dispositif de séparation générale		**SO**	**SO**	
Équipements et canalisations		**S**	**SO**	
Protection des pièces nues sous tension		**S**	**SO**	
Enrouleurs		**SO**	**SO**	
ÉCLAIRAGE INCORPORE A L'APPAREIL				
Éclairage de la zone de travail		**SO**	**SO**	
Éclairage de l'accès au(x) poste(s) de conduite		**SO**	**SO**	
Éclairage des zones de maintenance		**SO**	**SO**	
POSTE DE CONDUITE				
Implantation		**S**	**SO**	
Constitution, fixations, plancher		**S**	**SO**	
Protection contre les chutes de hauteur		**SO**	**SO**	
Protection du conducteur (protège tête, dosseret, bouclier)		**SO**	**SO**	
Protection contre les risques de cisaillement		**S**	**SO**	
Visibilité	**Vitrages / Rétroviseur**	**S**	**S**	
Chauffage		**S**	**S**	
Siège		**S**	**SO**	
Éclairage		**S**	**S**	
ORGANES DE SERVICE ET DE MANŒUVRE				
Mise en marche, arrêt normal, sélecteur		**S**	**S**	

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

EXAMEN				
	DESCRIPTIF	**ÉTAT / PRÉSENCE**	**ESSAI**	**N° Obs.**
Interdiction d'emploi (appareils mobiles)		**SO**	**SO**	
Identification des organes de service		**S**	**SO**	
Retour automatique au point neutre		**S**	**S**	
Commande de dépannage - Sauvetage		**SO**	**SO**	
Autres arrêts accessibles (urgence)		**SO**	**SO**	
Avertisseur sonore, lumineux	**Klaxon / Bip de recul**	**S**	**S**	
Indicateurs	**Voyants crochets et BAE**	**S**	**S**	
SUSPENTES – TAMBOURS – POULIES – DISPOSITIF DE PREHENSION				
Suspentes (câbles ou chaînes)		**SO**	**SO**	
Attaches		**SO**	**SO**	
Tambours, poulies, noix, pignons		**SO**	**SO**	
Moufles – Crochets – Linguets de sécurité		**S**	**SO**	
Autres dispositifs de préhension		**SO**	**SO**	
MECANISMES				
Groupes motoréducteurs - Vérins		**S**	**S**	
Organes de transmissions, accouplements		**S**	**S**	
Vérins et canalisations		**NS**	**S**	**2**
Freins des mouvements concourant au levage		**S**	**S**	
Limitation de vitesse (absence d'emballement)		**S**	**S**	
Freins du mouvement horizontaux		**SO**	**SO**	
Dispositif d'immobilisation hors service		**SO**	**SO**	
Frein d'immobilisation en translation		**SO**	**SO**	
Protection des organes mobiles de transmission		**S**	**SO**	
DISPOSITIFS DE SECURITE				
Limiteurs de course haute ou dispositif équivalent		**S**	**S**	
Autres limiteurs de course, hors course		**SO**	**SO**	
Limiteur de charge et/ou de moment		**SO**	**SO**	
Dispositifs de blocage des éléments mobiles en position route (autres que les extensions de stabilisateurs)		**S**	**S**	
PRESCRIPTIONS DIVERSES				
Affichage capacité, tableau des charges		**S**	**SO**	
Consignes de sécurité (lisibilité)		**S**	**SO**	
Notice d'instructions		**SO**	**SO**	
Déclaration de conformité - Marquage CE - Certificat de conformité		**NS**	**SO**	**3**
ESSAIS EN CHARGE				
Essais en charge		**SO**	**S**	
ÉPREUVES – ESSAIS LORS DE LA MISE OU REMISE EN SERVICE				
Essais		**SO**	**SO**	

NS : Non Satisfaisant – S : Satisfaisant - SO : Sans Objet – NV : Non Vérifié – NA : Non Applicable

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

ANNEXE : PHOTO(S) CORRESPONDANTE(S) AU N° OBSERVATION

PHOTO(S) OBSERVATION N°1



Photo prise le 25/03/2026



Photo prise le 25/03/2026

PHOTO(S) OBSERVATION N°2

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2

PHOTO(S) OBSERVATION N°2



Photo prise le 25/03/2026

Toute reproduction partielle de ce rapport est strictement interdite
IVerif Multi v.5.0.2