
PEUGEOT EXPERT 217401 26/11/2020

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**EXPERT**	**217401**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
26/11/2020	**TRAVAUX CARROSSERIE ET VOYANT ENTRETIEN ALLUMÉ**






Le

02/10/2026

À

ALBIAS LOGISTIQUE AUTO 1448 ROUTE DE PARIS 82350 ALBIAS - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/06dbb7f8-3a61-438b-bc86-efd39387450c

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Utilitaire
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Expert
Date de mise en circulation ou année	26/11/2020
Numéro de série	VF3VFAHKKLZ070522
Numéro d'immatriculation (A)	FV-408-JN
Puissance	122 CV
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Climatisation manuelle, caméra de recul , régulateur vitesse, retro électrique,GPS,
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Démarrage véhicule au Booster, Carrosserie, pare choc avant a remonter garde boue, un radar recul arrière, feux arrière, répéteur, siège conducteur rénovation a faire
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION DONNÉE PAR LE VENDEUR

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215 65 R16 C 109/107 T
Etat des pneus	Bien

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Aile avant a changer, porte avant debosselage plus peinture, porte coulissante debosselage peinture, panneau arrière debosselage peinture, porte arrière retouche peinture, panneau latéral gauche debosselage lustrage, porte conducteur retouche peinture, aile avant conducteur debosselage peinture, pavillon de toit debosselage
Etat soubassements	Passager debosselage peinture,
État de l'intérieur	Siège conducteur fissure sur cuir
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	217401

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière



Photo du coffre




Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)


Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1








trustoo


trustoo


trustoo







Photo dégât 2








Photo dégât 3









trustoo
trustoo
trustoo

Photo dégât 4








trustoo



trustoo
trustoo
trustoo

Photo dégât 5









trustoo


trustoo

Photo dégât 6









trustoo

Photo dégât 7












Photo dégât 8







Photo dégât 9












trustoo

Photo dégât 10





Photo dégât 11








trustoo
trustoo
rustoo

Photo dégât 12









Photo dégât 13





Photo dégât 14





Photo dégât 15









trustoo


trustoo


trustoo

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Travaux carrosserie et voyant entretien allumé
Photos annexes	