PEUGEOT PARTNER 160830 13/02/2015

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	**PARTNER**	**160830**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
13/02/2015	**VÉHICULE FONCTIONNEL MAIS VÉRIFIER LE LIQUIDE REFROIDISSEMENT ! VÉRIFIER LES SERRURES DE BLOCAGE DE PORTE ARRIÈRE CHANGER LES DEUX PNEUS AVANT**





Le

30/09/2026

À

STC PARC LOGISTIQUE 175 RUE CLOTILDE 27520 LE GRAND BOURGTHEROULDE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/69c2554d-c172-4672-b405-1fc98352d325

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgonnette
Identification vendeur	AgoraStore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Partner
Date de mise en circulation ou année	13/02/2015
Numéro de série	VF37B9HF0FJ564467
Numéro d'immatriculation (A)	DP 260 AW
Puissance	5 cv
Type d'énergie (P.3)	Diesel
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction avant
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Impossibilité d'ouvrir les portes arrières et la porte latérale droite , Serrure forcée sur porte latérale droite Pneus avant à changer Manque liquide refroidissement dans le bocal ! Boss sur porte arrière gauche !
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Fourgonnette
Nombre de portes	X4
Nombre de places (car & bus)	X3
Type de suspension	SUSPENSTION PNEUMATIQUE
Taille des pneumatiques	195/65/15
Etat des pneus	Les deux pneus avant sont à changer

Photos pneus ou chenilles









Etat carrosserie	Bon état
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	Bon état mais à nettoyer !
Transmission	Bon état
Nombre de vitesses	X5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	28/01/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur





Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	160830
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord





Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1







Photo dégât 2









Photo dégât 3



Photo dégât 4







Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Véhicule fonctionnel Mais vérifier le liquide refroidissement ! Vérifier les serrures de blocage de porte arrière Changer les deux pneus avant

Photos annexes

