# MERCEDES SPRINTER 264790

| Marque (D.1) | Modèle (D.3) | Date de première immatriculation (B) | Kilométrage |
|---|---|---|---|
| **MERCEDES** | **SPRINTER** | | **264790** |





Le

**08/06/2026**

À

**TOURS - FRANCE**

https://rapport-trustoo.web.app/0b3eef41-0e2b-483e-963c-9d19cc1da335

trustoo


Vendeur

Détails du véhicule

Documents du véhicule

Extérieur

Roues

Systèmes & équipements

Intérieur

Test du véhicule

Conclusion

# VENDEUR

## Vendeur


| | |
|---|---|
| Type de vendeur | PROFESSIONNEL |
| Nom du vendeur | Agorastore |
| Adresse vendeur (ligne 1) | |
| Code postal vendeur | |
| Ville vendeur | |
| Pays vendeur | |
| Commentaire sur le vendeur | |

# DÉTAILS DU VÉHICULE

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Kilométrage | 264790 |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 4 |
| Type de boîte de vitesses | MANUELLE |
| Nombre de rapports de la boîte de vitesse (hors marche arrière) | 6 |
| Marche arrière | MARCHE ARRIÈRE PRÉSENTE |
| Nombre de jeux de clefs | 1 |

Photo des clés du véhicule



## Certificat d'immatriculation

| | |
|---|---|
| Certificat d'immatriculation présenté | NON PRÉSENTÉ(E) |
| Photo du certificat d'immatriculation | |
| Pays du certificat d'immatriculation | |
| Numéro d'immatriculation sur le certificat d'immatriculation (A) | |
| Correspondance du numéro d'immatriculation (certificat d'immatriculation/véhicule) | |
| Numéro d'immatriculation sur les plaques d'immatriculation | BW-131-DA |
| Date de première immatriculation (B) | |
| Date du certificat d'immatriculation actuel (I) | |
| Nom du propriétaire (C.1) | |

| | |
|---|---|
| Le vendeur est le propriétaire | |
| Commentaire concernant le propriétaire | TRANSEV TOURS |
| Marque (D.1) | Mercedes |
| Modèle (D.3) | Sprinter |
| Numéro de série (VIN) sur le certificat d'immatriculation (E) | |
| Correspondance du numéro de série VIN certificat d'immatriculation/véhicule | |
| Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule | WDB9066571S584733 |

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule




| | |
|---|---|
| Cylindrée ($cm^3$) (P.1) | |
| Puissance (kW) (P.2) | |

Type d'énergie (P.3)

Puissance fiscale (P.6)

Nombre de places (S.1)

Émissions de CO2 (g/km) (V.7)

Norme d'émissions atmosphérique (V.9)

Coût de la carte grise actuelle (Y.6)

# DOCUMENTS DU VÉHICULE


## Situation administrative

| | |
|---|---|
| Certificat de situation administrative (certificat de non gage) présenté | NON |
| Véhicule gagé | |
| Photo du Certificat de Situation Administrative | |
| Numéro de formule du certificat d'immatriculation | |
| Lien Histovec | |
| Synthèse Histovec | |

## Contrôle technique

| | |
|---|---|
| ⚠️ Attention à la nature et à la date de validité de contrôle technique, surtout s'il ne s'agit pas d'un contrôle technique périodique standard | |
| Présentation du dernier contrôle technique | ⚠️ CONTRÔLE TECHNIQUE DE PLUS DE 6 MOIS PRÉSENTÉ, ATTENTION, POUR LES VÉHICULES DE PLUS DE 4 ANS À LA DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION, UN PROCÈS VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE FAVORABLE DE MOINS DE 6 MOIS DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE PRÉSENTÉ POUR LA VENTE |
| Nature du contrôle technique | Contrôle technique périodique |
| Date du dernier contrôle technique | |

Photo du contrôle technique




| | |
|---|---|
| Contrôle technique favorable | CONTRÔLE TECHNIQUE FAVORABLE AVEC DÉFAILLANCES MINEURES |

## Entretien

| | |
|---|---|
| Présentation du carnet d'entretien | NON |
| Carnet d'entretien rempli | |
| Factures d'entretien présentées | NON |
| Factures d'entretien complétées | |
| Date de dernier entretien | |
| Kilométrage au dernier entretien | |
| Photo du carnet d'entretien | |
| Photo des factures d'entretien | |

## Manuel d'utilisateur

| | |
|---|---|
| Manuel de l'utilisateur présenté | NON |
| Langue du manuel de l'utilisateur | |
| Photo du manuel de l'utilisateur | |

## Certificat de conformité

| | |
|---|---|
| Certificat de conformité présenté | NON |
| Photo du certificat de conformité | |

## Commentaires concernant les documents du véhicule

| | |
|---|---|
| Cohérence du kilométrage du véhicule vis-à-vis des documents | OUI |
| Commentaires concernant les documents du véhicule | |

# EXTÉRIEUR

## Photos de l'extérieur

Vue avant




Vue de 3/4 avant droite



Vue du côté droit




Vue de 3/4 arrière droite




Vue de l'arrière



Vue de 3/4 arrière gauche




Vue du côté gauche




Vue de 3/4 avant gauche



Vue du toit



## Extérieur avant

État du pare-chocs avant — SANS DÉFAUTS

État de la calandre — SANS DÉFAUTS

État du capot — DÉFAUT(S) APPARENT(S)




Impact gravillon

| | |
|---|---|
| État du pare-brise | SANS DÉFAUTS |
| État des essuie-glaces avant | SANS DÉFAUTS |

## Extérieur droite

| | |
|---|---|
| État des optiques avant droite | SANS DÉFAUTS |
| État de l'aile avant droite | SANS DÉFAUTS |
| État du rétroviseur côté droit | SANS DÉFAUTS |
| État du clignotant côté droit | SANS DÉFAUTS |
| Vitres côté droit | SANS DÉFAUTS |
| État de la porte avant droite | SANS DÉFAUTS |
| État de la porte arrière droite | SANS DÉFAUTS |

Bas de caisse côté droit

DÉFAUT(S) APPARENT(S)




Rouille

Aile arrière droite

DÉFAUT(S) APPARENT(S)




Rouille

Optique arrière droite

SANS DÉFAUTS

## Extérieur arrière

État de l'échappement

SANS DÉFAUTS

État du pare-choc arrière

DÉFAUT(S) APPARENT(S)







Impact

État du hayon / porte du coffre

DÉFAUT(S) APPARENT(S)




Bosse

État de la lunette arrière

SANS DÉFAUTS

## Extérieur gauche

Optique arrière gauche

SANS DÉFAUTS

Aile arrière gauche

SANS DÉFAUTS

Bas de caisse côté gauche

SANS DÉFAUTS

État de la porte arrière gauche

SANS DÉFAUTS

État de la porte avant gauche

SANS DÉFAUTS

Vitres côté gauche

SANS DÉFAUTS

| | |
|---|---|
| État du clignotant côté gauche | SANS DÉFAUTS |
| État du rétroviseur côté gauche | SANS DÉFAUTS |
| État de l'aile avant gauche | SANS DÉFAUTS |
| État des optiques avant gauche | SANS DÉFAUTS |


## Soubassement du véhicule

| | |
|---|---|
| Rouille aux soubassements | NON |
| Traces de fuites aux soubassements | AUCUNE |

Photo du soubassement du véhicule à l'avant



Photo du soubassement du véhicule à l'arrière



Autre photo du soubassement

## Extérieur global

| | |
|---|---|
| État du toit | SANS DÉFAUTS |
| État des joints | SANS DÉFAUTS |
| Traces de réparations | NON |

## Commentaires sur l'extérieur

| | |
|---|---|
| Cohérence du kilométrage vis-à-vis de l'état extérieur du véhicule | OUI |
| Commentaires sur l'extérieur | |

# ROUES

## Roues global

| | |
|---|---|
| Type de jante | JANTE TÔLE |
| Vis antivol | NON |
| Douille des vis antivol présentée | |

## Roues avant

| | |
|---|---|
| Largeur de pneu avant | 195mm |
| Rapport de flanc des pneus avant | 75% |
| Taille des jantes avant | 16" |
| Type de freins avant | FREINS À DISQUE |
| Usure des disques de frein avant | 75% RESTANT |
| Usure des plaquettes de frein avant | 75% RESTANT |

## Roue avant gauche

Photo roue avant gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



| | |
|---|---|
| Niveau d'usure pneu avant gauche | 50% RESTANT |
| État du pneu avant gauche | SANS DÉFAUTS |
| Date de fabrication du pneumatique avant gauche (SSAA: Semaine Année) | 2123 |
| État de la jante avant gauche | SANS DÉFAUTS |
| Enjoliveur avant gauche | SANS DÉFAUTS |
| Pare boue avant gauche | SANS DÉFAUTS |

## Roue avant droite

Photo roue avant droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



| | |
|---|---|
| Niveau d'usure pneu avant droit | 50% RESTANT |
| État du pneu avant droit | SANS DÉFAUTS |
| Date de fabrication du pneumatique avant droit (SSAA: Semaine Année) | 2123 |
| État de la jante avant droite | SANS DÉFAUTS |
| Enjoliveur avant droit | SANS DÉFAUTS |
| Pare boue avant droit | SANS DÉFAUTS |

## Roues arrière

| | |
|---|---|
| Largeur des pneus arrière | 195mm |
| Rapport de flanc des pneus arrière | 75% |

| | |
|---|---|
| Taille des jantes arrière | 16" |
| Type de freins arrière | FREINS À TAMBOUR |
| Usure des disques arrière | |
| Usure des plaquettes arrière | |

## Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



| | |
|---|---|
| Niveau d'usure pneu arrière droit | 50% RESTANT |
| État du pneu arrière droit | SANS DÉFAUTS |
| Date de fabrication du pneumatique arrière gauche (SSAA: Semaine Année) | |
| État de la jante arrière droite | SANS DÉFAUTS |
| Enjoliveur arrière droit | SANS DÉFAUTS |
| Pare boue arrière droit | SANS DÉFAUTS |

## Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



| | |
|---|---|
| Niveau d'usure pneu arrière gauche | 50% RESTANT |
| État du pneu arrière gauche | SANS DÉFAUTS |
| Date de fabrication du pneumatique arrière gauche (SSAA: Semaine Année) | |
| État de la jante arrière gauche | SANS DÉFAUTS |
| Enjoliveur arrière gauche | SANS DÉFAUTS |
| Pare boue arrière gauche | SANS DÉFAUTS |

# SYSTÈMES & ÉQUIPEMENTS

## Moteur

| | |
|---|---|
| État du compartiment moteur | SANS DÉFAUTS |
| État général des durites et flexibles | BON |
| Niveau d'huile | BON |
| Qualité de l'huile | BON |
| Niveau du liquide de refroidissement | BON |
| Niveau de liquide de frein | BON |
| État de la courroie d'accessoire | BON |
| Tension de la courroie d'accessoire | BON |
| Traces de fuites dans le compartiment moteur | AUCUNE |

Photo du compartiment moteur



## Équipement intérieur

| | |
|---|---|
| Sellerie | TISSU |
| Vitres électriques équipées | VITRES ÉLECTRIQUES AVANT UNIQUEMENT |
| Vitres électriques fonctionnelles | NON |
| Rétroviseurs rabattables électriques | PRÉSENT(E) MAIS NON FONCTIONNEL(LE) |
| Fermeture centralisée | PRÉSENT(E) MAIS NON FONCTIONNEL(LE) |
| Toit vitré / panoramique | NON |
| Toit ouvrant | PRÉSENT(E) MAIS NON FONCTIONNEL(LE) |
| Cabriolet | NON |
| Type de toit | |

## Équipement multimédia

| | |
|---|---|
| Écran multimédia | NON |
| Autoradio | PRÉSENT(E) MAIS NON FONCTIONNEL(LE) |
| GPS | NON |

## Autres équipements

| | |
|---|---|
| Ouverture sans clef | NON |
| Roue de secours | OUI |
| Type de roue de secours | ROUE DE SECOURS STANDARD |
| Kit anti-crevaison | NON |

| | |
|---|---|
| Crochet d'attelage | NON |
| Commentaires sur l'équipement | |

# INTÉRIEUR

## Photos de l'intérieur du véhicule

Photo du volant



Photo du tableau de bord



Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo du siège avant gauche



Photo du panneau de porte intérieur avant gauche



Photo du siège arrière gauche



Photo du panneau intérieur de porte arrière gauche

Photo du coffre




Photo du siège arrière droit

Photo du panneau intérieur de porte arrière droite

Photo du siège avant droit



Photo du panneau de porte intérieur avant droit



## Intérieur avant

| | |
|---|---|
| État du volant | SANS DÉFAUTS |
| État du tableau de bord | SANS DÉFAUTS |

| | |
|---|---|
| État du rétroviseur central | DÉFAUT(S) APPARENT(S) |




| | |
|---|---|
| État des sièges avant | SANS DÉFAUTS |
| Ceintures avant fonctionnelles | OUI |
| État des tapis avant | SANS DÉFAUTS |
| État des panneaux de porte avant | SANS DÉFAUTS |

## Intérieur arrière

| | |
|---|---|
| État des sièges arrière | SANS DÉFAUTS |
| Ceintures arrière fonctionnelles | OUI |
| État des tapis arrière | SANS DÉFAUTS |
| État des panneaux de porte arrière | SANS DÉFAUTS |

État du ciel de toit

DÉFAUT(S) APPARENT(S)




Infiltration eau

## Intérieur du coffre

| | |
|---|---|
| État de la plage arrière | SANS DÉFAUTS |
| État du coffre | SANS DÉFAUTS |
| Traces de réparations sous le tapis de coffre | NON |

## Commentaires sur l'intérieur

| | |
|---|---|
| Cohérence du kilométrage avec l'intérieur du véhicule | OUI |
| Commentaires sur l'intérieur | |

# TEST DU VÉHICULE

## Test en stationnement

| | |
|---|---|
| Voyants d'alerte au tableau de bord | AUCUN TÉMOIN D'ALARME |
| Démarrage | DÉMARRAGE IMPOSSIBLE |
| Test sonore en stationnement | PAS DE BRUITS ANORMAUX |
| Climatisation | NON |
| Test de fumée d'échappement en stationnement | PAS DE FUMÉE |

## Test de conduite

| | |
|---|---|
| INSTRUCTIONS_B2C_TEST_DRIVE | |
| INSTRUCTIONS_SIGNATURE_VEHICLE_INSURANCE | |
| Véhicule assuré | OUI |

Signature du responsable du véhicule attestant que le véhicule est assuré

☐ Signature du responsable du véhicule attestant que le véhicule est assuré

Essai routier possible ? NON




Batterie vide

| | |
|---|---|
| Régulateur/limiteur de vitesse | |
| Radar de recul | |
| Usure de l'embrayage | |
| Passage de vitesses | |
| Accélération | |
| Fumée échappement sur route | |
| Freinage | |
| Comportement routier | |
| Amortissement du véhicule | |
| Vibrations anormales sur route | |
| Bruits sur route | |

Vitesse maximale atteinte lors de l'essai

# CONCLUSION

## Conclusion

| | |
|---|---|
| INSTRUCTIONS_RECOMMANDATION | |
| Recommandation du spécialiste | RECOMMANDÉ SOUS CONDITION |
| Résultat de la négociation | |
| Commentaires généraux | Batterie vide, pas de contact ou démarrage possible |
| Photos annexes | |