PEUGEOT BOXER DOUBLE CABINE BENNE 122518 12/01/2012

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
PEUGEOT	BOXER DOUBLE CABINE BENNE	122518	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
12/01/2012	VEHICULE EN MAUVAIS ÉTAT, EMBRAYAGE HS, ROUILLE, CHOCS ET PIÈCES MANQUANTES. BENNE NE FONCTIONNE PAS









Le

10/11/2026

À

18 BIS RUE D'ESPAGNE 97430 LE TAMPON - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/909d21d9-deed-478e-8166-752c7011e738

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule utilitaire léger
Identification vendeur	Communauté d'agglomération du sud

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Peugeot
Modèle	Boxer double cabine benne
Date de mise en circulation ou année	12/01/2012
Numéro de série	VF3YCBMGC11898530
Numéro d'immatriculation (A)	CA-042-DR
Puissance	88 kW
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Traction
Etat trains roulants	Moyen
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Benne
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	État très moyen, dans son jus, rouille apparente, claquement dans moteur
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanche
Type de véhicule	Véhicule utilitaire benne
Nombre de portes	4
Nombre de places (car & bus)	7
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215/70/15
Etat des pneus	50% d'usure av/arr

Photos pneus ou chenilles






Etat carrosserie	Côté avd enfoncé et bas de caisse gauche enfoncé leger. Benne rouillée percée, porte avg forcée, manque les rétros extérieurs
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Manque autoradio + usure siège conducteur
Transmission	Embrayage hs, vitesse ne passe pas
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	NON PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	122518

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)

Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux — Vehicule en mauvais état, embrayage hs, rouille, chocs et pièces manquantes. Benne ne fonctionne pas

Photos annexes