RENAULT KANGOO 246631 06/06/2007

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**KANGOO**	**246631**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
06/06/2007	**GLACE ARRIÈRE CÔTÉ CONDUCTEUR GRIFFE, ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION A REFIXER, TROU SUR LA TOITURE SCOTCH JAUNE DESSUS, VOIR BOITE DE VITESSE ET MOTEUR**





Le

17/11/2026

À

RUE ARISTIDE BERGÈS 11870 CARCASSONNE CEDEX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/1fd864fb-03e7-4cde-8770-74137c421ea5

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Tourisme
Identification vendeur	Agorastore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Kangoo
Date de mise en circulation ou année	06/06/2007
Numéro de série	VF1KCTGE37809425
Numéro d'immatriculation (A)	8139 QZ 11
Puissance	5
Type d'énergie (P.3)	Gazoil
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Ok
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Auto Radio, vitres électriques,
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie manquante, remettre en état, quelques impacts carrosserie, trou tableau de bord, glace arrière cassée
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Rouge
Type de véhicule	Tourisme
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	5
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	175/65 R14 H XL
Etat des pneus	Usé a l'avant arrière ok

Photos pneus ou chenilles










Etat carrosserie	Quels impacts enfoncement peinture a prévoir
Etat soubassements	Ok
État de l'intérieur	Trou tableau de bord, fils apparents, garniture de toit a refixer
Transmission	Ok
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté — **PRÉSENTÉ(E)**

Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique — **PRÉSENTÉ(E)**

Date du dernier contrôle technique — 12/06/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur

Attestation Tachy

PV des mines

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite





Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord





Kilométrage	246631
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière



Photo du coffre



Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement

Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2









Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5





Photo dégât 6









Photo dégât 7





Photo dégât 8







Photo dégât 9





Photo dégât 10





Photo dégât 11





Photo dégât 12





Photo dégât 13





Photo dégât 14








trustoo

Photo dégât 15











CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Glace arrière côté conducteur griffe, éclairage de plaque d'immatriculation a refixer, trou sur la toiture scotch jaune dessus, voir boite de vitesse et moteur
Photos annexes	