INVENTAIRE N°5314 2026

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
RENAULT	MASTER	209.567	16/11/2016

Commentaires généraux

LE VÉHICULE DÉMARRE ET LE MOTEUR TOURNE, LA BOÎTE DE VITESSE EST FORTEMENT USÉE (TRÈS PROBABLEMENT HS). IL Y A QUELQUES FRAIS DE CARROSSERIE POUR LE REMETTRE DANS UN BON ÉTAT, DONT LE PHARE AVANT GAUCHE ET LE PHARE ARRIÈRE DROIT. UN PANNEAU DE CARROSSERIE EN PLASTIQUE NOIR ET MANQUANT TOUT LE LONG DU VÉHICULE SUR L'AILE DROITE. LE VÉHICULE EST ACTUELLEMENT ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME DE

Le

17/11/2026

À

AVENUE DE LA TOUR DE LOYRE 19360 MALEMORT SUR CORREZE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/10f9e236-0f40-4a8e-8c01-507e4ed97417

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule utilitaire
Identification vendeur	Saur

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Master
Date de mise en circulation ou année	16/11/2016
Numéro de série	VF6MF000556879976
Numéro d'immatriculation (A)	EG-383-TK
Puissance	8
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Boite 6
Etat trains roulants	
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Attention, boîte de vitesses endommagée
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	MOTEUR TOURNANT MAIS VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Utilitaire
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	225/65/16
Etat des pneus	Pneu en bon état à mi-usure

Photos pneus ou chenilles





Etat carrosserie	Usure correct pour son kilométrage
Etat soubassements	Inaccessible
État de l'intérieur	L'intérieur est dans un état correct pour son kilométrage
Transmission	Attention, boîte de vitesses endommagée
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS


Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON APPLICABLE
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	04/02/2025

Photo du contrôle technique



Autre document


cofrac

ATTESTATION D'ACCREDITATION

ACCREDITATION CERTIFICATE

N° 3-0694 rév. 8


SAUR
11 Chemin de Bretagne
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
SIREN : 338379964

satisfait aux exigences de la norme : NF EN ISO/CEI 17020:2012

ENVIRONNEMENT / ENVIRONMENT

3-0694 rév. 8

Hélène GIBIERGE



ARRETE MUNICIPAL PERMANENT N° 19/15/PM

Portant réglementation de la circulation et du stationnement :

Le Maire de la Commune de Roques sur Garonne

ARRETE

ARTICLE 1 – TRAVAUX TYPE


ARTICLE 7 – AMPLIATION

ARTICLE 8 – EXECUTION

POUR EXTRAIT CONFORME AU REGISTRE DES ARRETES DE POLICE DU MAIRE

Fait à Roques sur Garonne, le 13 avril 2015

Le Maire,

Christian CHATONNAY

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	209.567

Photo de la planche de bord





Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Autre photo intérieur











PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2



Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6



Photo dégât 7



Photo dégât 8



Photo dégât 9



CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Le véhicule démarre et le moteur tourne, la boîte de vitesse est fortement usée (très probablement HS). Il y a quelques frais de carrosserie pour le remettre dans un bon état, dont le phare avant gauche et le phare arrière droit. Un panneau de carrosserie en plastique noir et manquant tout le long du véhicule sur l'aile droite. Le véhicule est actuellement entièrement équipé d'un système de caméra pour canalisation, tout l'équipement intérieur sera retiré pour la vente. (Seuls les cloisons et les meubles intérieurs restent avec le véhicule) La cabine intérieure est plutôt dans un bon état remis le siège conducteur qui commence à se déchirer sur le côté. Le contrôle technique à quelques défauts mineurs (aucun défaut majeur voir photos ci-dessous)