RENAULT MAXITY 00? 29/01/2013

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**MAXITY**	**00?**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
29/01/2013	**VÉHICULE EN TRÈS MAUVAIS ÉTAT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR BATTERIE HS NON DÉMARRAGE DU MOTEUR.! MANQUE SIÈGE CONDUCTEUR VÉHICULE POUR BANQUE DE PIÈCES !**





Le

27/10/2026

À

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX RUE FLORENCE ARTHAUD 27000 EVREUX - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/a8a817f6-ebd3-40ae-a1e1-7f52c3c4d12b

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Fourgon benne
Identification vendeur	AgoraStore

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	Maxity
Date de mise en circulation ou année	29/01/2013
Numéro de série	VF6SPTF24C3149412
Numéro d'immatriculation (A)	CQ 448 FF
Puissance	8 CV
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Propulsion
Etat trains roulants	Au revoir
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Benne hydraulique Gyrophare Panneau travaux Attelage
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule en très mauvais état extérieur moteur châssis pneus
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE NON ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	VÉHICULE REMORQUABLE
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Fourgon benne
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	195/70/15
Etat des pneus	Mauvais état

Photos pneus ou chenilles













Etat carrosserie	Mauvaise état
Etat soubassements	Mauvais état
État de l'intérieur	Mauvais état manque siège avant gauche

Transmission	Mauvaise état
Nombre de vitesses	

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	22 02 2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur
Attestation Tachy
PV des mines
Barré rouge
Certificat d'aménagement
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)
Photo du certificat de conformité
Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche





Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur








Photo flèche ou bras





Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	00?
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale





Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant



Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)





Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)







Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement





Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4

Photo dégât 5

Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Véhicule en très mauvais état intérieur et extérieur Batterie HS non démarrage du moteur.! Manque siège conducteur Véhicule pour banque de pièces !

Photos annexes

