
INVENTAIRE N°1553 2025

Marque	Modèle	Kilométrage	Date de mise en circulation ou année
FIAT	**DOBLO**	**73197**	**29/11/2018**

Commentaires globaux

BON ÉTAT GÉNÉRAL, INTÉRIEUR, EXTÉRIEUR, MAIS CARROSSERIE, ENTIÈREMENT GRÊLÉ ET PEINTURE MATE






Le

09/10/2025

À

LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c5bbc067-8c4c-4971-99ac-1680db7681a9

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Véhicule utilitaire
Identification vendeur	Rhodes auto 26 la Roche de Glun

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Fiat
Modèle	Doblo
Date de mise en circulation ou année	29/11/2018
Numéro de série	ZFA26300006M24582
Numéro d'immatriculation	FC-054-CW
Energie	Essence GPL
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radar de stationnement arrière, vitre électrique, fermeture centralisée à distance, autoradio USB,GPS , climatisation, manuelle
Nombre de places (car & bus)	2
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule grêlé
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
Moteur tournant	MOTEUR TOURNANT

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	Véhicule utilitaire
Nombre de portes	4
Taille des pneumatiques	195/60 R16C
Etat des pneus	50%
Etat carrosserie	Véhicule entièrement grêlé et la peinture est mate quelques griffures sur certains éléments et léger, choc sur le pare-choc arrière gauche
Etat soubassements	Bon
Etat intérieur	Bon
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	6


DOCUMENTS

Documents


Certificat d'immatriculation



Contrôle technique



Autre document



PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Photo 3/4 AVG



Photo 3/4 AVD




Photo 3/4 ARD



Photo 3/4 ARG



Photo compartiment moteur



Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo tableau d'instrument, moteur allumé avec kilométrage affiché



Kilométrage	73197

Photo tableau de bord



Photo console centrale




Photo poste de conduite



Photo sièges avant





Photo du coffre






Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)




PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)






Plaque de tare



DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1






Photo dégât 2






Photo dégât 3





Photo dégât 4









Photo dégât 5





CONCLUSION

Conclusion

Commentaires globaux	Bon état général, intérieur, extérieur, mais carrosserie, entièrement grêlé et peinture mate