Renault Kerax 320
N° d'identification : VC2604YM

du 19.05.2026



Données de base

Numéro d´équipement	1602869
Fabricant (OEM)	Renault
Modèle ou série	Kerax 320
Catégorie	Camion à benne basculante
Année de construction	2005
Numéro de série	VF633AVB000103551

machine26

Données techniques

Type de structure	Poly benne
Configuration de l'essieu	4x2
Type de suspension	Ressorte à lames
Première immatriculation	04/10/2005
Kilométrage	588878 km
Carburant	**Diesel**
Puissance du moteur	N/D
Poids total	19000 kg
Poids à vide	9t04 kg
Boîte de vitesses	**Manuel**
Nombre total de détenteurs connus	1
Nombre de clés	**2 clés**
Dommages antérieurs / accident selon le propriétaire précédent	**Non**
Pays d'origine	France
Catégorie d'émission	N/D
Sièges	**2 sièges**
Couleur	Gris

machine26

Sellerie	**Tissue**
Nombre de portes	**2 portes**

Dossiers et documents

Immatriculation du véhicule jusqu'au	21/12/2026
Date de service	N/D
Le dernier entretien	N/D
Courroie de distribution changée	N/D
Kilométrage lors du remplacement de la courroie de distribution	N/D

Accessoires et équipement

Équipment monté	Bras guima P16
DPF / FAP (filtre à particules)	**Non**
Climatisation	**Oui**
ABS	N/D
ESP (Programme de stabilité électronique)	N/D
Lève-vitres électriques	**Èlectrique**
Attelage de remorque	**Non**
Pneus Marque & modèle	Michelin x works
Équipements supplémentaires	Aucun, pas de benne

Transport

Chargement La machine/le véhicule peut-il conduire de lui-même sur le véhicule de transport?	**Oui**
Longueur	7m22 m
Largeur	2m50 m
Hauteur	N/D

Généralités

État opérationel	**Oui**
Carrosserie	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Dessous de caisse	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Peinture	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Phares & clignotants	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Équipment monté	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies

machine26

Cabine du conducteur

Vitres	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Sièges	**Partiellement satisfaisant** Dommages ou dysfonctionnements mineurs "*Vétuste*" 
Radio	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Chauffage / ventilation	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Climatisation	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Eléments de commande	**Partiellement satisfaisant** Dommages ou dysfonctionnements mineurs "*Défaut commande ralentisseur*" 
Rétroviseurs	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Essuie-glace	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies

Moteur

Démarrage du moteur	**Satisfaisant** Démarre sans problème
Fuites	**Partiellement satisfaisant** Dommages ou dysfonctionnements mineurs "*Suintement*"
Bruit de fonctionnement	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Dégagement de fumée	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Post-traitement des gaz d'échappement	N/D

Train de roulement

Train de roulement	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Boîte de vitesses	**Partiellement satisfaisant** Dommages ou dysfonctionnements mineurs "*Synchro 3/7*"
Freins	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Système antidémarrage	**Non installé**
Système de direction	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
Jeu de direction	**Satisfaisant** Pas de dommages ou d'anomalies
État des pneus	**Partiellement satisfaisant** Dommages ou dysfonctionnements mineurs "*Correct mais pas neuf*"
Profil résiduel des pneus 1er essieu	5 mm
Profil résiduel du pneu 2ème essieu	5 mm
Profil résiduel du pneu 3ème essieu	5 mm
Profil résiduel du pneu 4e essieu	5 mm

machine26



Photo 1: Sièges



Photo 2: Eléments de commande



Photo 1: Avant gauche



Photo 2: Pneu avant gauche



Photo 3: Côté gauche



Photo 4: Pneu arrière gauche



Photo 5: Arrière gauche



Photo 6: Vue arrière

machine26



Photo 7: Arrière droit



Photo 8: Pneu arrière droit



Photo 9: Côté droit



Photo 10: Pneu avant droit



Photo 11: Avant droit



Photo 12: Vue de face



Photo 13: Équipment monté 1



Photo 14: Équipment monté 2



Photo 15: Plaque d'identification



Photo 16: Cabine Total




Photo 17: Sièges



Photo 18: Éléments de commande



Photo 19: Console centrale



Photo 20: Kilométrage



Photo 21: Carnet d'entretien




Photo 22: Certificat d'immatriculation Pt 1



Photo 23: Autres 1