CITROËN C4 200507 04/04/2018

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	**C4**	**200507**	

Date de mise en circulation ou année	Commentaires généraux
04/04/2018	**ATTENTION, LE VÉHICULE EST ENTIÈREMENT GRÊLÉ, LA BATTERIE EST HS ET MÊME EN ESSAYANT DE DÉMARRER LE VÉHICULE AVEC UN BOOSTER. LE MOTEUR N'A AUCUNE COMPRESSION. ET UN VÉHICULE TRÈS SALE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**



Le

02/09/2026

À

RHODIS AUTO, 250 CHEMIN DE LA CROISEE, 26600 LA ROCHE DE GLUN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/9d39e235-c687-4d22-9a4d-83167ff2db21

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Berline
Identification vendeur	Etandex EW-606-HS

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Citroën
Modèle	C4
Date de mise en circulation ou année	04/04/2018
Numéro de série	VF7NCBHY6JY501884
Numéro d'immatriculation (A)	EW-606-HS
Type d'énergie (P.3)	GO
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Avant
Etat trains roulants	Bon
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Vitres électriques avant et arrière, rétroviseur, extérieur, électrique, autoradio, écran, tactile, commando, volant, régulateur de vitesse, fermeture centralisée à distance, climatisation, automatique, radar de stationnement arrière et avant
Nombre de places (car & bus)	5
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Batterie HS, attention même avec un booster, le démarreur se lance mais il n'y a pas de compression au niveau moteur. Donc ne démarre pas brûlures de cigarette sur l'assise du siège avant gauche. Véhicule très sale intérieur et extérieur grêlé. Bosse enfoncement et rayures sur plusieurs éléments. Les quatre jantes aluminium sont râpées.
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	**VÉHICULE NON ROULANT**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	**VÉHICULE REMORQUABLE**
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	**INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE**

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

Type de véhicule	VP
Nombre de portes	5
Taille des pneumatiques	205/55 R 16
Etat des pneus	Bon
Etat carrosserie	Véhicule entièrement grêlé, bosse, enfoncement et rayures sur plusieurs éléments de la Carrosserie
Etat soubassements	Bon
État de l'intérieur	Très sale brûlure de cigarette sur l'assise du siège avant gauche
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	5

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Photo du contrôle technique	
Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	
Barré rouge	
Certificat d'aménagement	
Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)	
Photo du certificat de conformité	
Autre document	

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Photos pneus ou chenilles









Autre photo extérieur



PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord

Kilométrage 200507

Photo compteur d'heures

Nombre d'heures

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant




Photo sièges arrière




Photo du coffre







Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare

Plaque constructeur de l'équipement


Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES


Dommages

Photo dégât 1












Photo dégât 2
















Photo dégât 3












Photo dégât 4










trustoo


trustoo







Photo dégât 5











Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

CONCLUSION

Conclusion

Commentaires généraux	Attention, le véhicule est entièrement grêlé, la batterie est HS et même en essayant de démarrer le véhicule avec un booster. Le moteur n'a aucune compression. et un véhicule très sale intérieur et extérieur
Photos annexes	