RENAULT 300 485371 40712 15/07/1999

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
RENAULT	**300**	**485371**	**40712**

Date de mise en circulation ou année

15/07/1999

Commentaires généraux

DEMARRE AVEC DES CÂBLES. PAS DE VOYANTS ANORMAUX AU TABLEAU DE BORD. REMISÉ CAR PLUS DE PIÈCES DISPONIBLES : JAUGE A CARBURANT. CABINE EN BON ÉTAT. RÉTROVISEURS PASSAGER A DU JEU CUVE FONCTIONNEL





Le

06/10/2026

À

SAUMUR VI LE FIEF AUX MOINES 49400 DISTRE FRANCE - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c8931a35-3aac-42f3-a20c-ce0bcc672f53

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	Poids lourd
Identification vendeur	BQ-441-CL RENAULT SAUR

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	Renault
Modèle	300
Date de mise en circulation ou année	15/07/1999
Numéro de série	VF622AXA0A0014257
Numéro d'immatriculation (A)	BQ-441-CL
Puissance	26
Type d'énergie (P.3)	Go
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	Manuel
Etat trains roulants	Bon état
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Camera arrière. Vitres électrique Rétroviseurs électriques
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Véhicule stocké chez IVECO SVI Saumur. Probleme de pièce plus disponible : Jauge a carburant
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	Blanc
Type de véhicule	Poids lourd
Nombre de portes	2
Nombre de places (car & bus)	2
Type de suspension	SUSPENSTION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	315/80 R22,5
Etat des pneus	Bon état

Photos pneus ou chenilles





Etat carrosserie	État moyen, corrosion de surface a plusieurs endroits
Etat soubassements	Bon état
État de l'intérieur	État moyen, a rafraîchir
Transmission	Manuel
Nombre de vitesses	8

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	PRÉSENTÉ(E)


Photo du certificat d'immatriculation



Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	09/04/2027

Photo du contrôle technique





Attestation limiteur



Attestation Tachy



PV des mines




Barré rouge


Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document





PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur



Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)





Autre photo extérieur





PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	485371

Photo compteur d'heures



Nombre d'heures	40712

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite




Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)



Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur

PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES


Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)





Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)








saur
France
EAU 2298 L BOUE 5239 L
EAU 3726 L BOUE 4811 L
EAU 5154 L BOUE 3383 L

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1





Photo dégât 2





Photo dégât 3



Photo dégât 4



Photo dégât 5



Photo dégât 6





Photo dégât 7





Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot	
Commentaires généraux	Demarre avec des câbles. Pas de voyants anormaux au tableau de bord. Remisé car plus de pièces disponibles : Jauge a carburant. Cabine en bon état. Rétroviseurs passager a du jeu Cuve fonctionnel
Photos annexes	