CITROËN JUMPY 153611 04/01/2019

Marque	Modèle	Kilométrage	Nombre d'heures
CITROËN	JUMPY	153611	

Date de mise en circulation ou année

04/01/2019

Commentaires généraux

DÉMARRAGE AU BOOSTER VOYANT MOTEUR ET VOYANT ENTRETIEN ADBLUE, À RECHARGER OUVERTURE DES PORTES ARRIÈRES ET COULISSANTE, IMPOSSIBLE CENTRALISATION BLOQUÉE DÉFORMATION PORTE MALLE ARRIÈRE DROITE AVEC ÉCHELLE PROBLÈME DE VERROUILLAGE CENTRALISÉ





Le

21/10/2026

À

MOUTTEC LILLE, 218 RUE DE LA LOUVIERE, 59273 FRETIN - FRANCE

https://rapport-trustoo.web.app/c0b31df7-4d50-400c-be84-e6bfcd41c277

trustoo

Catégorisation

Descriptifs essentiels

Descriptifs additionnels

Documents

Photos extérieur

Photos intérieur

Photos supplémentaires

Dommages

Conclusion

CATÉGORISATION

Catégorisation

Type de produit	**VÉHICULE OU MACHINE ROULANTE**
Catégorie de produit	Véhicule
Sous catégorie de produit	UTILITAIRE
Identification vendeur	AGORASTORE

DESCRIPTIFS ESSENTIELS

Descriptifs essentiels

Marque	CITROËN
Modèle	JUMPY
Date de mise en circulation ou année	04/01/2019
Numéro de série	VF7VFAHKHJZ135751
Numéro d'immatriculation (A)	FC-336-YT
Puissance	NC
Type d'énergie (P.3)	DIESEL
Boite manuelle/automatique	BOÎTE MANUELLE
Transmission	AVANT
Etat trains roulants	BON
Liste des options du véhicule (Godet,telecommance, climatisation, caméra de recul)	Radar de recul Vitres électrique Climatisation manuelle Rétroviseur électrique Allumage éclairage automatique Essuie-glace automatique Commandes au volant
Description du véhicule (Frais a prévoir moteur, carrosserie, intérieur)	Remplacer la batterie
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_ENGINE_RUNNING_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_NOT_DRIVABLE	

Véhicule roulant	VÉHICULE ROULANT
INSTRUCTIONS_VEHICLE_TOWABLE	
Véhicule remorquable	
INSTRUCTIONS_VEHICLE_DRIVABLE_INFORMATION	
Source de l'information concernant l'état de fonctionnement du véhicule	INFORMATION VÉRIFIÉE PAR L'INTERVENANT PENDANT L'INVENTAIRE

DESCRIPTIFS ADDITIONNELS

Descriptifs additionnels

COLOR	BLANC
Type de véhicule	CAMIONNETTE
Nombre de portes	5
Nombre de places (car & bus)	3
Type de suspension	SUSPENSION MÉCANIQUE
Taille des pneumatiques	215/65/16
Etat des pneus	CORRECT

Photos pneus ou chenilles

















Etat carrosserie	CORRECT
Etat soubassements	BON
État de l'intérieur	OK
Transmission	OK
Nombre de vitesses	6

DOCUMENTS

Documents

Certificat d'immatriculation présenté	NON PRÉSENTÉ(E)
Photo du certificat d'immatriculation	
Présentation du dernier contrôle technique	PRÉSENTÉ(E)
Date du dernier contrôle technique	12/05/2025

Photo du contrôle technique



Attestation limiteur	
Attestation Tachy	
PV des mines	

Barré rouge

Certificat d'aménagement

Dernière VGP (Vérifications Générales Périodiques)

Photo du certificat de conformité

Autre document

PHOTOS EXTÉRIEUR

Photos extérieur

INSTRUCTIONS_PHOTOS_COMMERCIAL

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du compartiment moteur







Photo flèche ou bras

Photo des hydrauliques (quand présent)

Autre photo extérieur

PHOTOS INTÉRIEUR

Photos intérieur

Photo du tableau de bord



Kilométrage	153611
Photo compteur d'heures	
Nombre d'heures	

Photo de la planche de bord



Photo de la console centrale



Photo kilométrage tachygraphe

Photo poste de conduite



Photo sièges avant






Photo sièges arrière

Photo du coffre

Photo de la partie arrière (intérieur fourgon)

Photo des options (vidéo, frigo, GPS, toilettes, rampe PMR, etc...)

Autre photo intérieur



PHOTOS SUPPLÉMENTAIRES

Photos supplémentaires

Plaque constructeur (avec numéro de série)



Plaque de tare



Plaque constructeur de l'équipement



Photo équipement (ambulance, hydrogommeuse, télécommande, ...)

DOMMAGES

Dommages

Photo dégât 1



Photo dégât 2








Photo dégât 3





Photo dégât 4





Photo dégât 5







Photo dégât 6

Photo dégât 7

Photo dégât 8

Photo dégât 9

Photo dégât 10

Photo dégât 11

Photo dégât 12

Photo dégât 13

Photo dégât 14

Photo dégât 15

CONCLUSION

Conclusion

Veuillez donner l'état du véhicule de manière objective ou détailler la composition du lot

Commentaires généraux: Démarrage au booster Voyant moteur et voyant entretien Adblue, à recharger Ouverture des portes arrières et coulissante, impossible centralisation bloquée Déformation porte malle arrière droite avec échelle Problème de verrouillage centralisé

Photos annexes