AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : F070990831

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	13/10/2026	26056488

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
12/10/2028

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : **S041F067**
(9) RAISON SOCIALE :
CENTRE DE CONTROLE COUTY
(3) COORDONNÉES :
903 RUE MONTPROFOND

41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR
02.54.56.87.00

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGREMENT : 041F1037
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
6566 SQ 41 (F)	14-11-2008	14-11-2008

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C1

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7PNCFAC89271007	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MCT1012TR301	ES

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
150784

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)
5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu (AVG,AVD)
6.1.1.c.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion (AR)
6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration (AV)
7.1.2.b.1. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES : Ceinture de sécurité endommagée (ARG)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 16/11/2018:92616 Kms / 16/11/2020:103856 Kms / 28/11/2022:117708 Kms / 03/12/2024:133269 Kms /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+2.1m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			2%	
Forces verticales		567daN			390daN	
Frein de service						
Forces de freinage	192daN		199daN	151daN		118daN
Déséquilibre (<20%)		4%			22%	
Force de freinage (efficacité)	192daN		199daN	151daN		118daN
Taux d'efficacité (=>50%)				68%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)				21%		

Émissions à l'échappement
CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.15% Lambda(0.97 à 1.03) 0.994

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.8% D:-2.5%

CT RG VL 070 450 001 - 03/26 ☆