EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

N° d'imprimé : K 009146846

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	15/05/2025	25097991

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

14/11/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S008K047

(9) RAISON SOCIALE : AUTO BILAN FRANCE

(3) COORDONNÉES : rue Paulin Richier
Z.A.C. du Bois Fortant
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 008K7002

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EP-741-YP (F)	21/08/2017	21/08/2017

Marque	Genre	Carrosserie
ANADOLU ISUZU	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
NNAM0L8LE02000081	M3

Type/CNIT	Énergie
QBUS312AA6LEIP2	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

104826

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES :

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P24C9/00

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide
CATÉGORIE DU VÉHICULE :
Véhicule de transport en commun de personnes

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤0.70 m^{-1}) :
C1: <0.10 m^{-1} C2: <0.10 m^{-1}
Frein de service :
Efficacité globale (≥ 50%) : global: 56%
Efficacité par essieu : E1: 53% E2: 59%
Déséquilibre (< 20%) : E1: 1% E2: 13%
Frein de stationnement : Efficacité (≥ 18%) : 33%
Frein de secours :
Efficacité globale (≥ 25%) : global: 33%
Efficacité par essieu : E2: 63%
Déséquilibre (< 30%) : E2: 12%
Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : G: -1.5% D: -1.3% h: < 0,8 m
Feux de brouillard avant (-1% à -3,5%) : G: -0.9% D: -2.1%
État de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge :
Véhicules de transport en commun de personnes